

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 152/2025/101811/C01:1

DATE DU CONTRÔLE 23/04/2025 **AGENT VISITEUR** Benjamin Dormont
ADRESSE DU CONTRÔLE Rue Henri Léonard 20 - 7170 **AGRÈMENT RÉGION WALLONNE** AGRW. DEP-048/A/12 05/02/2029



› **COORDONNÉES DE L'EXPLOITANT DE LA CITERNE**

Propriétaire [REDACTED]
#TVA [REDACTED]

Adresse [REDACTED]

› **SITUATION DU RÉSERVOIR ET DE SES ACCESSOIRES**

Plan d'implantation Non
Situation du réservoir Dans la cave
Localisation du dépotage Devant maison

Autre information Cette citerne n'est plus raccordé à une eau chaudière chaudière au gaz sur place

› **RÉSERVOIR**

Autorisation d'exploitation	Oui	Date d'émission, échéance & numéro	En cours à la commune
Capacité autorisée et/ou réelle (litres)	3200l	Année d'installation	Inconnu
Origine du réservoir et n° de fabrication	Inconnu	Certificat d'étanchéité antérieur	Non
Informations du certificat antérieur d'étanchéité	Néant	Dimensions du réservoir	131x111x220cm
Hauteur de produit (cm)	5	Commentaire relatif à la déclaration de classe 3	Néant
Type de réservoir	Parallélépipédique - Aérien - Simple paroi - Métallique		

› **CONTRÔLE**

Système de chauffage	néant	Fonctionnement du système de chauffage	/
Type de raccordement au système de chauffage	néant	Contrôle des tuyauteries visibles du réservoir au système de chauffage	Conforme
Soutirage	Par le haut - Conforme	Conduite de remplissage	Conforme
Conduite de ventilation	Conforme	Système anti-débordement	sifflet 95% - test OK - tige non vérifiée (indémontable)
Système de mesure de niveau	présent - conforme	Hauteur d'eau dans le réservoir (cm)	0 cm
Autres raccords	Conforme	Trou d'homme	Conforme
Contrôle visuel de l'étanchéité	Etanche	Pollution en dehors du réservoir	Non
Encuvement	pas présent	Système de détection de fuite	NON

› **AUTRE(S) REMARQUE(S)**

L'absence de pollution visible est confirmée sous toute réserve de la présence éventuelle d'une pollution non visible le jour du contrôle.

Une carte rouge a été apposée sur la citerne car celle-ci n'est plus raccordé et il est conseillé de la faire évacuer ou de réutiliser celle-ci

Sur base des constatations reprises dans le présent rapport, le réservoir ne peut plus être rempli à l'issue de ce contrôle.



Une plaquette rouge a été fixée et scellée sur la conduite de remplissage du réservoir le jour même du contrôle.

Dans certains cas, le réservoir peut être réparé et être à nouveau contrôlé par un technicien agréé, mais ne pourra être rempli qu'à l'issue de ce nouveau contrôle si les constatations ont été levées. Avant la réparation du réservoir, en cas de pollution possible du sol, l'exploitant doit faire vider, dégazer et nettoyer le réservoir par une société indépendante du technicien, de l'organisme agréé. S'il n'est pas réparé (par exemple, s'il s'agit d'un réservoir à fonds plat enterré), le réservoir doit être mis hors service. Le réservoir est soit vidé, nettoyé, dégazé et enlevé par une entreprise agréée, indépendante du technicien, de l'organisme agréé qui a réalisé le contrôle, qui traite des déchets dangereux. L'exploitant conserve les certificats de dégazage et d'évacuation. Soit s'il n'est pas possible d'enlever le réservoir, il est malgré tout vidé, nettoyé et dégazé par une entreprise agréée, indépendante du technicien, de l'organisme agréé qui a réalisé le contrôle, pour ensuite être rempli de sable ou d'un autre matériau inerte équivalent, pour lequel le fonctionnaire technique a donné son accord préalable. L'exploitant conserve les certificats de dégazage et d'inertage.

Fait à : Manage

Signature du technicien



Personne n'est présent lors du contrôle

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 152/2025/101811/C01:1

› ANNEXES

Autorisation d'exploitation

The image shows a computer monitor displaying a web-based form for a 'Permis d'environnement' (Environmental Permit). The form is in French and includes the following sections:

- Coordonnées du déclarant**: A red header section asking 'Avez-vous un numéro d'entreprise?' (Do you have a company number?). The 'Non' (No) option is selected. Below this, there are two large black redaction boxes covering the company details.
- SL@NOTAIRE - DE NOLIN.BE**: The name of the declarant.
- Une personne morale**: A checkbox for 'Dénomination du demandeur' (Name of the applicant) is present.
- Forme juridique**: A field for the legal form.
- Adresse du siège social**: Fields for 'Rue', 'Code postal', 'Localité', 'Pays', and 'Courriel' (Email).
- Objet de la demande**: A red header section asking 'S'agit-il de' (Is it about) with a checkbox for 'Mise en activité d'un nouvel établissement' (Activation of a new establishment).

Chambre de visite et accessoires



CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 152/2025/101811/C01:1

> ANNEXES

Chambre de visite et accessoires



CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 152/2025/101811/C01:1

> ANNEXES

Chambre de visite et accessoires



CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 152/2025/101811/C01:1

> ANNEXES

Plaquette apposée sur le réservoir

