



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Ondergrondse stookolietank

Besluit: De tank mag niet meer gevuld worden en mag niet meer gebruikt worden

Volgende controle:

Datum keuring: 15/07/2026
ID-label:

Inspecteur: Peter Maessen
Serienummer: 03360469/808

Mentor:
Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Testo
312-3

Datum verslag: 15/07/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Fazantendal
Huisnummer 31
Busnummer
Postcode 1910
Gemeente Kampenhout
Land België

Eigenaar

Naam Belange Jo
Straatnaam Fruithoflaan
Huisnummer 41
Busnummer
Postcode 2500
Gemeente Koningshooikt
Land België

Installateur

Naam -
BTW nr. -
Telefoonnummer
E-mail -

Type Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR

Plaatsing reservoir Niet toegankelijk ondergronds
Type reservoir Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
Inhoud reservoir <5000 L
Datum plaatsing voor 01/08/1995 (bestaand)

Bestaand reservoir

TOEGANGSPUT

Staat toezichtspuit
Dichtheid toezichtspuit
Vervuiling rond tank
Staat deksel

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
☒	☐	☐	☐

☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐

LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)
Staat leidingen (ontluchting, vulling)
Uitmonding leidingen

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
☒	☐	☐	☐

☒	☐
☒	☐
☒	☐

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding	☒	☐	☒	☐
Stookoliefilter	☒	☐		
Lekt stookoliefilter			☒	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☒	☐

ACCESSOIRES

PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Peillat	☐	☒	☒	☐
Mechanisch	☐	☒	☒	☐
Pneumatisch	☒	☐	☒	☐
Ultrasoon	☐	☒	☒	☐

OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)

Fluit	☒	☐	☐	☒
Elektronische sonde	☐	☒	☒	☐

LEKDETECTIE (1 moet aanwezig zijn)

Vloeistof	☐	☒	☒	☐
Onderdruk	☐	☒	☒	☐
Overdruk	☐	☒	☒	☐
Peilputten	☐	☒	☒	☐
Andere	☒	☐	☒	☐

TESTEN

	OK	NOK	Opmerkingen
Water- en slibbemonstering	☒	☐	
Dichtheidscontrole: Onderdruk	☐	☒	Drukverlies -40 mbar/h
Potentiaalmeting	☒	☐	Potential -mV
Potentiaalverschilmeting niet mogelijk Een overvulbeveiliging dient geplaatst te worden op de houder.			

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Bij definitieve buitengebruikstelling van houders, al dan niet wegens lekken, wordt binnen een termijn van 36 maanden de houder geledigd, gereinigd en verwijderd met behoud van de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

Nota De identificatieplaat van de tank is niet aanwezig / niet leesbaar

Nota Het ingebruiknameverslag ontbreekt

Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt

Nota Alle vreemde materialen zijn uit de toegangspuit van het mangat te verwijderen

Rood Werking van het waarschuwing-of overvulbeveiligingssysteem is na te zien

Rood De dichtheidsproef van de tank is niet geslaagd

Ultrasoontest = NOK

Zowel boven als in de vloeistof lek vastgesteld.

Buiten dienst te stellen

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n): ☐

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Peter Maessen (erkenningnummer ERK/TS/105427)



Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

DUPLICATE























