

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT ENFOUI D'UNE CAPACITÉ INFÉRIEURE OU ÉGALE À 10.000 L

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 134/2026/62952/C01:1

DATE DU CONTRÔLE 27/04/2026

TECHNICIEN

Steve Debout

ADRESSE DU CONTRÔLE Clos de la Forêt 4 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre

AGRÈMENT RÉGION WALLONNE

AGRW. DEP-048/A/10

OBJET DU CONTRÔLE Contrôle périodique ultérieur



COORDONNÉES DE L'EXPLOITANT DE LA CITERNE

Propriétaire

N° TVA

Non communiqué

Adresse

Clos de la Forêt 4 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre

SITUATION DU RÉSERVOIR ET DE SES ACCESSOIRES

Plan d'implantation

Non

En zone de protection

Non

RÉSERVOIR

Autorisation d'exploitation	Non	Capacité autorisée et/ou réelle (litres)	Inconnu
Dimensions	Diamètre 130cm	Niveau de liquide (cm)	21
Année d'installation	Inconnu	Origine du réservoir et n° de fabrication	Inconnu
Certificat d'étanchéité antérieur	Non	Type de réservoir	Métallique - Cylindrique - Souterrain - Simple paroi
Plaque d'identification du réservoir	Pas d'application, réservoir existant avant le 27/8/2018		

CONTRÔLE

Vérifications générales

Non circulation de véhicule possible au-dessus du réservoir	Ok	Pollution en dehors du réservoir	Non
Trou d'homme : étanchéité et fixation couvercle	Ok	Trou d'homme : état général	Ok
Revêtement de protection de l'enveloppe extérieure métallique et de la partie apparente du réservoir intérieur contre la corrosion	Pas d'application réservoir existant avant le 27/08/2018	Raccordements et ouvertures au-dessus du niveau max. de remplissage	Ok
Doublage d'un réservoir simple paroi avec système de détection de fuite + attestation de conformité		Tuyauterie d'évent débouchant à l'air libre	Pas Ok
Tuyauterie de remplissage pour chaque réservoir (si pas en batterie)	Ok	Accès protégé aux orifices de remplissage	Ok
Tuyauterie à hydrocarbures non accessible en rigole imperméable ou dans une enceinte de confinement	Pas d'application réservoir existant avant le 27/08/2018	Conduites d'aspiration et de retour (parties visibles)	Pas OK
Dispositif de jaugeage	Pas présent	Raccords	Pas Ok
Système anti-débordement 98% avec coupure automatique de l'alimentation en carburant	Absent	Présence d'eau et de boue (cm)	1cm
Attestation (expert protection cathodique) de contrôle de la corrosivité du sol (1er contrôle périodique - réservoir métallique)	Pas Ok		
Protection Cathodique			
Protection cathodique	Non	Mise à la terre efficace via attestation expert en protection cathodique (réservoir existant avant le 27/08/2018)	Non
Attestation du test de corrosion et contrôle par expert en protection cathodique	Non		

AUTRE(S) REMARQUE(S)

L'autorisation d'exploitation n'est pas présente

Citerne plus raccordée -> à faire évacuer ou neutraliser par un organisme agréé

Sonde anti débordement électronique obligatoire

Un test de corrosivité du sol est obligatoire afin de savoir la mise à terre est suffisante ou si une protection cathodique est nécessaire

Le diamètre de l'évent est insuffisant ; il doit faire minimum 5/4"

Conclusion : L'étanchéité est assurée mais pas la conformité. Il faut y remédier dans les 6 mois.

Le réservoir ne peut être rempli que pendant ces 6 mois, non renouvelable, prenant cours le mois du contrôle.

Une plaquette orange a été fixée et scellée sur la conduite de remplissage du réservoir le jour même du contrôle.

Le réservoir a fait l'objet d'un contrôle conformément aux prescriptions de :

- 1 février 2018 - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux dépôts de liquides inflammables utilisés comme combustible (M.B. 27/02/2018)
- 8 mai 2003 - Arrêté ministériel dérogeant aux dispositions de l'article 590 du titre III du RGPT portant sur le contrôle d'étanchéité des dépôts de liquides inflammables en insérant une nouvelle technique de contrôle : le test en dépression (M.B. 19.03.2004)

Fait à : Woluwe-Saint-Pierre

Signature du technicien

[Signature]



CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT ENFOUI D'UNE CAPACITÉ INFÉRIEURE OU ÉGALE À 10.000 L

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 134/2026/62952/C01:1

ANNEXES

Listing test d'étanchéité de la chaîne de mesure avant contrôle



CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT ENFOUI D'UNE CAPACITÉ INFÉRIEURE OU ÉGALE À 10.000 L

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 134/2026/62952/C01:1

› ANNEXES

Listing test d'étanchéité du réservoir



CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT ENFOUI D'UNE CAPACITÉ INFÉRIEURE OU ÉGALE À 10.000 L

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 134/2026/62952/C01:1

› ANNEXES

Listing test d'étanchéité du réservoir



CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT ENFOUI D'UNE CAPACITÉ INFÉRIEURE OU ÉGALE À 10.000 L

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 134/2026/62952/C01:1

ANNEXES

Listing test d'étanchéité du réservoir



CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT ENFOUI D'UNE CAPACITÉ INFÉRIEURE OU ÉGALE À 10.000 L

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 134/2026/62952/C01:1

› **ANNEXES**

Autre

