



Certificat d'Inspection Visuelle	Contrôlé le : 02/10/2026
Pour réservoir accessible et/ou tuyauteries	Par : RICHARD Frédéric
CIV 261002-05FR	Prochain contrôle : avant Le 02/04/2027

Coordonnées Exploitant :

Adresse de stockage :

		200, avenue de Ninove 5580 Jemelle		
Réservoir n° : / Jumelé avec : /	Produit : mazout chauffage Capacité : 3.750 litres	Fabricant : ? N° ?	Année de construction : ?	Permis d'exploiter Date échéance : ☒ non communiqué
STOCKAGE ☒ aérien ☐ en fosse non remblayée	SITUATION ☒ dans immeuble ☐ sous abri ventilé ☐ terrain découvert	PAROI ☒ simple ☐ double	MATERIAU ☐ polyester ☒ métallique ☐ polyéthylène	FORME ☐ ovale ☐ cylindrique ☒ parallélépipède
POINTS CONTRÔLES	ETAT	INTERVENTIONS NECESSAIRES	A SURVEILLER / RECOMMANDATIONS	
Plaquettes d'identification du réservoir	☐ en ordre ☐ incomplet ☒ manquant			
Soutirage : haut	☒ en ordre ☐ pas en ordre			
Système de jaugeage : jauge transparente	☐ en ordre ☒ pas en ordre ☐ manquant	À supprimer et placer une jauge à flotteur (aucun piquage par le bas n'est autorisé)		
Système anti-débordement : Sonde électronique	☒ en ordre ☐ pas en ordre ☐ manquant			
Système détection de fuite	☐ en ordre ☐ en panne ☒ pas de système			
Autres accessoires sur citerne	☒ en ordre ☐ pas en ordre			
Tuyauterie d'évent : délocalisé	☒ en ordre ☐ pas en ordre			
Aire de remplissage : délocalisé	☒ en ordre ☐ pas en ordre			
Etat de l'aire de ravitaillement	☐ en ordre ☐ pas en ordre ☒ non applicable			
Encuvement :	☐ présent ☒ absent			
Capacité bac rétention/encuvement	☐ en ordre ☐ pas en ordre			

POINTS CONTRÔLES	ETAT	INTERVENTIONS NECESSAIRES	A SURVEILLER / RECOMMANDATIONS
Étanchéité bac de rétention/encuvement	☐ en ordre (10 ans validité) ☐ pas en ordre (3 ans de validité)		
Stabilité et fixation du réservoir	☒ en ordre ☐ pas en ordre		
Etat de l'endroit de stockage (encombrement)	☒ en ordre ☐ pas en ordre		
Présence d'eau ou de boue + analyse	☒ en ordre ☐ cm de ?		
Etat du réservoir	☒ en ordre ☐ défaut d'étanchéité		
Etat des tuyauteries	☒ en ordre ☐ pas en ordre ☐ défaut d'étanchéité		
Contrôle de la couche protectrice du réservoir	☒ en ordre ☐ pas en ordre ☐ améliorable		
Formulaire de déclaration établissement classe 3	☒ en ordre ☐ manquant ☐ non communiqué	28/09/2026 réf. : 1B/2026.2993/SJ.vd	

Certificat du contrôle précédent :

Date :

Organisme :

Couleur :

☒ Non communiqué

Remarque :

Je soussigné, Frédéric RICHARD, technicien ultrasons agréé, expert en installation de stockage et responsable du contrôle, atteste par la présente que l'installation, dont les caractéristiques sont décrites ci-dessus, a fait l'objet d'une inspection visuelle, conformément aux prescriptions légales imposées par l'arrêté du Gouvernement(*) :

☒ Wallonie ☐ Bruxelles ☐ Flandre

(*) Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service, et son arrêté modificatif.

Le diagnostic délivré ne comporte aucune garantie quant à l'état futur de l'installation. Il peut être contesté auprès des autorités compétentes : <http://environnement.wallonie.be>

A l'issue de ce contrôle, l'exploitation de ce réservoir est :

☐ Autorisée (carte verte)

☒ Autorisée avec certaines réparations (carte orange) 6 mois

☐ Défendue (carte rouge)

Frédéric RICHARD

AGR W.TUS. 128/A/01


TANK PROCESS srl
Frédéric Richard
AgrW.TUS-128/A/01

Caroline DAENEN

AGR W.TUS.128/A/02