

15-12-22 - au 15-12-25

CERTIFICAT DE CONTRÔLE

Installation : Mazout

RÉSERVOIR ENTERRÉ

CCE

Adresse de stockage

SPL Le Chateau

Adresse propriétaire

Précédent contrôle

Date

15/12/22

Date du contrôle

15/12/22

Organisme

APV

Prochain contrôle

☒ 6 mois ☒ 3 ans ☐ 10 ans

Couleur

1^{er} contrôle

☐ non communiqué

Réservoir n°	Projet	Fabricant	Année constr.	Permis délivré	Stockage	Situation	Paroi	Matériau	Forme
Jumelé avec:	Capacité: 10000	N°	☒ ≥ 24/08/2008	Date échéance:	☒ enfoui ☐ en fosse	☒ dans immeuble ☐ sous abri ventilé ☒ terrain découvert	☒ simple ☐ double	☐ polyester ☒ acier ☐ PE	☒ cylindrique ☐
☐ non communiqué		Norme	☐ non communiqué	☒ non communiqué ☐ non applicable					

Points contrôles		Vert	Orange	Rouge
Etat général, pollution		☒ en ordre	☐ améliorable - ☐ pas en ordre - ☐	☐ exploitation dangereuse - ☐ pollution
Identification du réservoir au dépôtage		☐ en ordre - ☐ incomplète	☐ - ☒ manquante	
Brûleur(s) - pompe - groupe électrogène		☐ en ordre	☐ produit coule ou suinte - ☐	☐ plus raccordé - ☐ plus en service
Chambre de visite - maçonnerie - acier - plast.		☒ en ordre	☐ à pomper - ☐ à nettoyer	☐ pas en ordre
Plateau de trou d'homme		☐ en ordre	☐ fermeture pas étanche - ☐ pas accessible	☐ pas de plateau - ☐ pas fixé
Remplissage - sur cuve - décalorisé - ø 2		☐ en ordre - ☐ placer bouchon	☐ placer un orifice à visser - ☐ pollution localisée	☐ corrodé - ☐ pas étanche - ☐
Event - sur cuve - décalorisé - ø (2 1/2 ø R) 514		☐ en ordre (et ø min 1")	☐ absent - ☐ ø insuffisant - ☐ placer collier - ☐	☐
Kit aspiration		☐ en ordre - ☐ orifice à boucher	☐ raccordé pas étanche - ☐ orifice à boucher - ☐	☐
Soutirage - par le haut - par le bas		☐ en ordre	☐ bicolé - ☐ pas en ordre - ☐	☐ pas étanche - ☐
Retour - pas de retour - interdit		☒ en ordre - ☐ à	☐ bicolé - ☐ pas en ordre - ☐	☐ pas étanche - ☐
Jaugeage - pneumatique - latte -		☐ en ordre	☐ ne fonctionne pas - ☐ absent - ☐ pas étanche	☐
Antidébordement - sifflet - sonde -		☐ en ordre	☐ ne fonctionne pas - ☐ mal réglé - ☐ manquant - ☐ pas audible -	☐
Détecteur de fuites - bec tampon -		☐ alarme en ordre	☐ ne fonctionne pas - ☐ manquant - ☐	☐
Circulation du liquide dans l'inter-paroi		☐ en ordre - ☐ non applicable	☐ pas en ordre - ☐ incontrôlable - ☐	☐
Protection cath. ou diff. de potentiel : mV		☐ en ordre - ☐ pas de système	☐ insuffisant - ☐ manquante - ☐ fournir étude corrosivité soi	☐
Présence de Avant : cm Eau - Boue		☒ en ordre - ☐ à faire pomper	☐ pas en ordre - ☐ à faire pomper	☐ pas en ordre - ☐ à faire pomper
Après : cm Eau - Boue		☒ déclaré le 15/12/22	☐ manquant - ☐ non communiqué	☐
Formulaire déclaration établissement classe 3		☒ non communiqué	☐	☐
Etanchéité réservoir		☐ en ordre	☐	☐
Localisation de la fuite		☐	☐	☐

TEST D'ÉTANCHEITÉ PAR MÉTHODE ACOUSTIQUE TODA-15

Tota Unit n° 20035

Vérifiés le 01/12

Durée dépression -250

Capteurs n° 14227 / 14228

Valeur Phase liquide 2 mV

Valeur Phase Gazeuse 1 mV

Résultat du test de la chaîne de mesure DA

Hauteur de liquide avant le test 95

Hauteur de liquide après le test 95

* Date de dépression entre 0 et 7 mV

1. Interventions nécessaires

2. Remarques - Points à surveiller - Recommandations

L'installation dont les caractéristiques sont décrites ci-dessus, a fait l'objet d'un contrôle conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service, et son arrêté modificatif. A l'issue de ce contrôle, l'exploitation de cette installation est :

☒ Autorisée (carte verte) ☐ Autorisée avec certaines réparations (carte orange) ☐ Défendue (carte rouge)

☒ Réservoir non classé : ☐ Conforme ☐ Non-conforme (Voir 2. Remarques)

Technicien: F. H. A. AgrW. J. V. 130917

Ce certificat correspond à l'état du réservoir au moment de l'inspection et aux informations du réservoir fournies par le client ou l'exploitant. Une suspension ne constitue pas une garantie pour l'avenir, entre autre mais non exclusivement concernant l'incorruptibilité du réservoir.

Signature

all-in tank service

Rue de Mons-Maubeuge, 71 • 7041 Quivy
Tél : +32 065 / 88 41 15 • wallonie@allintankservice.be
www.allintankservice.be • N° d'Entreprise 0881 597 861