

## Sous-sol

## rez-de-chaussée

## 1er étage

### LEGENDE

- MACONNERIE EXISTANTE
- DEMOLITION
- BETON ARME
- NOUVELLE MACONNERIE
- CLOISONS GYPROC SIMPLE
- CLOISONS GYPROC SUR DOUBLE OSSATURE

12,5

7

p=336

p=336

p=226

bureau, salle de douche  
bord tremie

p=336

porte standard  
avec imposte vitrée

toit vitré

partie horizontale de  
l'évacuation placée sous  
plafond

alignement mitoyen au sous-sol

p=283

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1


sée

## 1er étage

## 2ème étage


partie horizontale de l'évacuation placée sous plafond

alignement mitoyen au sous-sol



caisson en multiplex pour évacuation 0110  
partie horizontale de l'évacuation placée sous plafond


ouverture baie à la largeur de la baie au rez



Partie horizontale de l'évacuation placée sous plafond

ventilation SPD vers toit

ventilation SDD niv 02 vers toit



ventilation SDD niv 02 vers toit

démolition de cette cheminée non obligatoire

ouverture baie à la largeur de la baie au rez

ventilation du plafond SDD vers toit

La structure de la toiture doit être vérifiée avant démolition de ce mur

3<sup>e</sup> étage + mezzanine