

ATTESTATION DE CONFORMITÉ DE CONTRÔLE DES RÉSERVOIRS À HYDROCARBURES

SPRL Fuel Tank Control

Tel : 0485 80 57 92

Numéros d'agrégation : TUS 111 et DEP 035
Route de Mariembourg 288 - 5600 Neuville
(Philippeville) Belgique - TVA BE 0 500 543 457
Email : info@fueltankcontrol.be

COORDONNÉES CLIENT

Nom et Prénom : ROMNÉE FRANZ
Rue et numéro : de Bommerée 366 (Résidence Les Trois Tilleuls)
Code postal et ville : 6110 Montigny-Le-Tilleuls
Tél ou mail : 0475902528

NUMÉRO DE CERTIFICAT :

DATE DU CONTRÔLE : 04/06/2025

Numéro de TVA :

Adresse du réservoir : 90 rue du Coq 6150 Anderlues
(si différente)

RÉSERVOIR :

Capacité autorisée et/ou réelle 3000 litres	☐ DP ☒ SP	Le client déclare que le réservoir ne se trouve pas dans une région de captage d'eau (biffez si non applicable).
Autorisation d'exploitation (biffer et compléter le cas échéant) : ☒ non ☐ oui : date d'émission + échéance + n°		Déclaration à l'administration communale : ☒ non ☐ oui : date :
Le niveau de liquide avant et après le contrôle : 20 20	Dimensions du réservoir :	Origine du réservoir et n° de fabrication :

o Modèle : ☒ cylindrique ☐ parallélépipédique ☐ ovale ☐ autre :	Année d'installation : 2000 Situation du réservoir (voir schéma au verso) (*) : Sans Veranda
o Aérien ☒ enterré local ☐ plein air / souterrain - fosse remblayée	
o Encuvement / cuve de rétention : matériaux : Nean	
o Matériaux : métallique - polyester - fibre de verre - autre : Nean	

CONTRÔLES	OK	PAS OK	A SURVEILLER	REMARQUES
Contrôle visuel du réservoir au brûleur :	☒	☐	☐	Citerne étanche mais de grand âge, avec son implantation en dessous d'une veranda et appropriée d'une citerne à eau, nous recommandons un placement dans le garage avec neutralisation de l'ancienne citerne avant que celle-ci n'occasionne une pollution obligeant le démontage de la veranda ainsi que l'excavation et dépollution du site ou consulter une compagnie d'assurance à même de pouvoir intervenir en totalité sans aucun plafond financier en cas de sinistre.
Fonctionnement brûleur : sans objet	☒	☐	☐	
Trou d'homme : étanchéité et fixation couvercle	☒	☐	☐	
Chambre de visite : état général	☒	☐	☐	
Raccords	☒	☐	☐	
Conduite de remplissage	☒	☐	☐	
Conduite de ventilation	☒	☐	☐	
Conduites d'aspiration (parties visibles)	☒	☐	☐	
Conduite de retour (parties visibles) <i>NAN</i>	☐	☐	☐	
Encuvement : étanche/pas étanche – capacité suffisante/insuffisante - sans objet <i>NAN</i>	☐	☐	☐	
Contrôle intérieur si nettoyage	☐	☐	☐	
	NON	OUI	PRECISION	
Pollution en dehors du réservoir	☒	☐	(*)	
Présence d'eau et de boue : avant le test	☒	☐	cm	
Présence d'eau et de boue : après le test	☒	☐	cm	
• Taux d'acidité : pH	pH	=	/	
• Conductivité : µS/cm	µS/cm	=	/	
Système anti-débordement : absent - sifflet 95% sonde 98% - biffez mention(s) inutile(s)	TEST OK	TEST NOK	/	
	☐	☒		
Système de détection de fuite :	NON ☒ OUI : type :			
Protection cathodique :	MONTAGE : OK – pas OK Test : OK – pas OK POTENTIEL : V			

Test de dépression :	/ vérifié le		par
o appareil TESTO 312-3 référencé			Testo
o étanchéité de la chaîne de mesure avant contrôle : OK - pas OK			
o résultat de l'épreuve d'étanchéité :			
o dépression atteinte (mbar) : 234 mbar			
o durée de la mise en dépression : 1 h			
Test aux ultrasons :	/ vérifié le		par
o appareil(s) SDT-170 références			Camille Ultrason Sans accessoires
o test de bon fonctionnement avant contrôle : sonde R : réf			
sonde N : réf			
o résultat de l'épreuve d'étanchéité : Dépression atteinte (mbar) :			
o durée :			
Réservoir aérien : épaisseur des parois > ou < à 80% de l'épaisseur, remarque :			
Localisation de la fuite :			

o Plaque verte Le réservoir peut être exploité
☒ Plaque orange Le réservoir peut être utilisé et rempli pour une période maximale de 6 mois
 o Plaque rouge Le réservoir ne peut plus être rempli o Le réservoir peut encore être utilisé o Le réservoir ne peut plus être utilisé

TECHNICIEN	DATE DU CONTRÔLE : 04/06/2025
Nom et prénom : Delli Emmanuel	o À EFFECTUER AVANT : 04/12/2025
Numéros d'agrégation :	o EST RECOMMANDÉ AVANT : / /
PROCHAIN CONTRÔLE	

Ce certificat correspond à l'état du réservoir au moment du test et de l'inspection et aux informations du réservoir fournies par le client ou l'exploitant. Une inspection ne constitue pas une garantie pour l'avenir, entre autre mais non exclusivement concernant l'étanchéité du réservoir. Signature pour avoir pris connaissance du contenu de l'attestation et approuvé les conditions particulières au verso.

SIGNATURE DU TECHNICIEN AGRÉÉ :
SIGNATURE CLIENT :

(Signature du client)