



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Ondergrondse stookolietank

Besluit: De tank mag niet meer gevuld worden / maar de tank mag wel nog gebruikt worden

Volgende controle:

Datum keuring: 21/11/2025
ID-label:

Inspecteur: Roel De Boeck

Mentor:
Klantreferentie:

Merk en type meettoestel:

Serienummer:

Datum verslag: 21/11/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Meersstraat
Huisnummer 44
Busnummer
Postcode 1742
Gemeente Sint-Katherina-Lombeek
Land België

Eigenaar

Naam Jorge Pereira
Straatnaam Meersstraat
Huisnummer 44
Busnummer
Postcode 1742
Gemeente Sint-Katherina-Lombeek
Land België

Installateur

Naam -
BTW nr. -
Telefoonnummer
E-mail -

Type Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR

Plaatsing reservoir Niet toegankelijk ondergronds
Type reservoir Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
Inhoud reservoir 4995 L
Datum plaatsing na 01/08/1995 (Nieuw)

Nieuw reservoir

TOEGANGSPUT

Staat toezichtspuit
Dichtheid toezichtspuit
Vervuiling rond tank
Staat deksel

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
☒	☐	☒	☐

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
☒	☐		

LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)
Staat leidingen (ontluchting, vulling)
Uitmonding leidingen
Staat aanvoerleiding
Staat terugvoerleiding
Stookoliefilter

☒	☐	☒	☐
		☒	☐
		☒	☐
		☒	☐
☒	☐	☒	☐
☒	☐		

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Lekt stookoliefilter			☒	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☒	☐
ACCESSOIRES				
PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)				
Peillat	☐	☒	☒	☐
Mechanisch	☐	☒	☒	☐
Pneumatisch	☐	☒	☒	☐
Ultrasoon	☐	☒	☒	☐
OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)				
Fluit	☒	☐	☐	☒
Elektronische sonde	☐	☒	☒	☐
LEKDETECTIE (1 moet aanwezig zijn)				
Vloeistof	☐	☒	☒	☐
Onderdruk	☐	☒	☒	☐
Overdruk	☐	☒	☒	☐
Peilputten	☐	☒	☒	☐
Andere	☐	☒	☒	☐
TESTEN				
Water- en slibbemonstering	☒	☐	Opmerkingen Drukverlies 0 mbar/h Potential -528,3mV	
Dichtheidscontrole: Onderdruk	☒	☐		
Potentiaalmeting	☒	☐		
Potentiaalverschilmeting niet mogelijk Een overvulbeveiliging dient geplaatst te worden op de houder.				
OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S				
Nota Het ingebruiknameverslag ontbreekt				
Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt				
Rood Werking van het waarschuwing-of overvulbeveiligingssysteem is na te zien				

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Roel De Boeck (erkenningnummer ERK/TS/107368)



Roel De Boeck
ACEG VZW - #271

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

ORIGINEEL

















