



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Bovengrondse stookolietank

Besluit: De tank mag niet meer gevuld worden en mag niet meer gebruikt worden

Volgende controle:

Datum keuring: 09/07/2026 **Inspecteur:** Thibault Vanhoutte
ID-label: Tank achter
Merk en type meettoestel: Testo 312-3 Serienummer: 02489124/301

Datum verslag: 09/07/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Spendelos
Huisnummer	8
Busnummer	
Postcode	9700
Gemeente	Oudenaarde
Land	België

Eigenaar

Naam	Theunissen Carine - Ria
Straatnaam	Bronstraat
Huisnummer	55
Busnummer	
Postcode	9700
Gemeente	OUDENAARDE
Land	België

Installateur

Naam	-
BTW nr.	-
Telefoonnummer	-
E-mail	-

Type Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR

Plaatsing reservoir	Toegankelijk bovengronds
Type reservoir	Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
Inhoud reservoir	990 L
Datum plaatsing	voor 01/08/1995 (bestaand)

Nieuw reservoir

INKUIPING

LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)
Staat leidingen (ontluchting, vulling)
Uitmonding leidingen
Staat aanvoerleiding
Staat terugvoerleiding
Stookoliefilter
Lekt stookoliefilter

RESERVOIR

Algemene staat tank
VORIG CERTIFICAAT

Aanwezig		Keuring		
Ja	Nee		OK	NOK
☐	☒			
Aanwezig		Keuring		
Ja	Nee		OK	NOK
☒	☐			
			☐	☒
			☐	☒
			☒	☐
			☒	☐
☐	☒		☒	☐
☐	☒		☒	☐
			☒	☐
			☐	☒
☐	☒		☒	☐

ACCESSOIRES

PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Peillat	☐	☒	☒	☐
Mechanisch	☐	☒	☒	☐
Pneumatisch	☐	☒	☒	☐
Ultrasoon	☐	☒	☒	☐

OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)

Fluit	☐	☒	☐	☒
Elektronische sonde	☐	☒	☐	☒

TESTEN	OK	NOK	Opmerkingen
Dichtheidscontrole: Onderdruk	☒	☐	Drukverlies Nvt mbar/h
Potentiaalverschilmeting niet mogelijk			
Een overvulbeveiliging dient geplaatst te worden op de houder.			

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S


- Nota De identificatieplaat van de tank is niet aanwezig / niet leesbaar
- Nota Het ingebruiknameverslag ontbreekt
- Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt
- Nota De bovengrondse houder is tegen verdere corrosie/roestvorming te beschermen
- Rood Er is geen waarschuwing- of overvulbeveiligingssysteem aanwezig
- Rood De dichtheid van kranen, koppelingen en toebehoren moet gegarandeerd zijn
- Rood Een gepaste ontluchting op de houder ontbreekt of is onvoldoende gedimensioneerd

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Thibault Vanhoutte (erkeningsnummer ERK/TS 107351)



Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

CHANCEEG







