

DE INSTALLATIE IS NIET CONFORM

Datum(s) van controle: 13/06/2024
Verslagnummer: 0288-240613-01

Uitgiftedatum verslag: 13/06/2024

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Normec BTV

Adres: Roderveldlaan 2, 2600 Berchem

T: 03 216 28 90 E: antwerpen-btv@normecgroup.com Ondernemingsnummer: 0406.486.616

De agent-bezoeker: nummer 0288

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: JACO ELEKTRO

Adres: SINGELSTRAAT 91, 2381 WEELDE

Naam eigenaar, uitbater of beheerder: rijschool VRG

Adres: PETERSSTRAAT 153, 2300 TURNHOUT

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: Onbekend

Adres: ,

BTW-nummer:

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: rijschool VAG

Adres: PETERSSTRAAT 153, 2300 TURNHOUT

EAN- code:

Nummer teller: 12858644

Private hoogspanningscabine: Nee

Type installatie: VAB

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Controlebezoek volgens bijlage III.2-1 van boek III van de codex over het welzijn op het werk

Datum uitvoering van de installatie: Vóór 01/01/1983

Informatie inhoud controle: Geen

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: niet toegepast

Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.

Verslagnummer 0288-240613-01

VMA - 65.04



Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning
(Boek 1 - KB 08/09/2019)

Maatschappelijke zetel / Siège social:

Roderveldlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616

RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com

Verslagnummer 0288-240613-01

VMA - 65.04



Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning
(Boek 1 - KB 08/09/2019)

Maatschappelijke zetel / Siège social:

Roderveldlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616

RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com

Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: Mono 230V

Voedingsleiding hoofdbord: Type: XVB - Doorsnede: 4 x 10 mm²

Type aardelektrode: Aardingspen

Aantal borden: 2

Nominale waarde bescherming aansluiting: 40A

Type algemene schakelaar: teller 40A

Type aardverbindingssysteem: TT

Aantal stroombanen: 1 + 3 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

bord kelder: 1kr penaut 16A

bord gelijkvloers

bord in gelijkvloers

3 kr penaut 16A

Diff. schakelaar: niet aanwezig



Document met uitwendige invloeden: Zie inbreuken

Ref. lijst evacuatiewegen en moeilijk evacueerbare ruimten: zie inbreuken

Documenten van de veiligheidsinstallaties: Geen meegedeeld

Documenten van de kritische installaties: Geen meegedeeld

Situatieplan van de aardverbindingen: Zie inbreuken

Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: zie inbreuken

Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: n.v.t.

Resultaten van de controle:**Metingen en beproevingen:**

Spreidingsweerstand van de aardverbinding: ng Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: ng MOhm

Verslagnummer 0288-240613-01

VMA - 65.04

Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning
(Boek 1 - KB 08/09/2019)**Maatschappelijke zetel / Siège social:**

Roderveldlaan 2

2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616

RPR Antwerpen / RPM Anvers

normecbtv.com

Vastgestelde inbreuken:

- 1 De voedingsspanning is niet op elk bord vermeld (Boek 1: 3.1.3.3).
- 2 Het verdeelbord is geplaatst in een ruimte toegankelijk voor publiek en heeft niet de beschermingsgraad tenminste gelijk aan IPXX-D (Boek 1: 4.2.2.3). kelder
- 3 De hoofdequipotentiale verbindingen ontbreken (Boek 1: 4.2.3.2).
- 4 Een aardverbinding overeenkomstig de voorschriften ontbreekt (Boek 1: 5.4.2.1). na te meten via te plaatsen onderbreker
- 5 De aardingsonderbreker ontbreekt (Boek 1: 5.4.3.5).
- 6 Er is geen differentieelstroominrichting van maximum 300 mA geplaatst in het begin van de elektrische installatie (Boek 1: 4.2.4.3, 4.2.4.4).
- 7 de houders van de beveiliging kunnen niet voorzien worden van kalibreer elementen = borden te vervangen
- 8 stopcontacten zonder aardpen aanwezig en geen risicoanalyse hiervoor opgesteld
- 9 De situatieplannen ontbreken (Boek 1: 3.1.2.1).
- 10 Het stroombaanschema / principeschema ontbreekt (Boek 1: 3.1.2.1).
- 11 Het document met de uitwendige invloeden ontbreekt (Boek 1: 9.1.6).
- 12 Er werd geen lijst bezorgd van de evacuatiewegen. Gelieve te bevestigen dat er in het gebouw geen evacuatiewegen aanwezig zijn of de lijst met evacuatiewegen te bezorgen.
- 13 De te verwachten maximale kortsluitstroom ter hoogte van het bord is niet op elk bord vermeld (niet-huishoudelijke installaties) (Boek 1: 3.1.3.3).
- 14 Het volgnummer is niet op elk bord vermeld (niet-huishoudelijke installaties) (Boek 1: 3.1.3.3).
- 15 Het situatieplan van de aardverbindingen ontbreekt (Boek 1: 3.1.2.1).
- 16 Er is geen continuïteit van de beschermingsgeleider van de contactdoos (Boek 1: 5.4.3.4). kabelgoot in keuken
- 17 Het toestel van de klasse I is niet met de beschermingsgeleider verbonden (Boek 1: 5.4.3.6).
- 18 aanduiding van de filiatietechniek is niet op elk bord vermeld (Boek 1: 3.1.3.3).
- 19 isolatieweerstand te controleren
- 20 De aanduiding van de kringen, klemmen en/of schakelapparatuur ontbreekt, is onjuist of is onvolledig (Boek 1: 3.1.3.1/5.1.6.1).

Opmerkingen:

Geen

Besluit van de controle:

- 3. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1, van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie.**

De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

Verslagnummer 0288-240613-01

VMA - 65.04



Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning
(Boek 1 - KB 08/09/2019)

Maatschappelijke zetel / Siège social:

Roderveldlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616

RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbvtv.com

Tijdstip van afwerking:

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum



Verslagnummer 0288-240613-01

VMA - 65.04



Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning
(Boek 1 - KB 08/09/2019)

Maatschappelijke zetel / Siège social:

Roderveldlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616

RPR Antwerpen / RPM Anvers

normecbtv.com