

 Siège social
 5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine

 Siège d'exploitation
 156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux

 Siège d'exploitation
 599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse

 Siège d'exploitation
 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles

N° Compte BE57 0688 9789 1035

Tél. (+32) 02 88 02 171
E-mail info@certinergie.be
Site internet www.certinergie.be



### Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

TVA BE0536501654

SPECIMEN

DATE DU CONTRÔLE 02/10/2025 (10:30 - 11:20)

ADRESSE DU CONTRÔLE Lodomez 12 - 4970 Stavelot

AGENT VISITEUR I

Mathieu Chabeau

TYPE DE CONTRÔLE Visite de contrôle vente ancienne installetion (8.4.2.)



19/2J25/119669/D01:1





#### DONNÉES GÉNÉRALES

Adresse de l'installation

Type de locaux

Objet du contrôle

Propriétaire

Responsable des travaux

Dérogations applicables/appliquées

Lodomez 12 - 4970 Stavelot
Unité d'habitatic n /m ison)
Demande dar le cadre d'une vente
Jean Louis KLEIN
non communicaté
Ancien es in stallations électriques domestiques (8.2.1.)
- Installat or s électriques domestiques ancien RGIE (8.2.2.)

#### DONNÉES DU RACCORDEMENT

Gestionnaire du réseau de distribution (GRD)

Code EAN

Numéro du compte r

Index jour/nuit

Type de crupure générale

Câble co not ur - ableau

Tension nominaire de service

Courant nominal de la protection de branche par

#### > CONTRÔLE

Conformité schéma(s) unifilaire(s) et plan(s) de position Pas OK							Nombre de tableaux	2	Nombre de circuits	33
Circuits	2 disj 2P	6 disj 2P	20 disj 2P	1 disj 4P	2 disj 4P	di ij 4P	1 disj 3P			
Protection	2A	16A	<b>20A</b>	16A	20A	15A	10A	_ <		
Section (mm²)	1,5	1,5	1,5	4	2,5	2,5	2,5			
Conclusion	OK	OK 4	Pas OK	OK	OK	OK	OK			
Les fondations datent			D'avant le 1/10/1981		Dispositif différentiel de tête			ID - 40A - 300mA - type A - test OK		
Type d'électrode de terre			Piquets	Piquets		Dispositif différentiel supplémentaire			ID - 40A - 30mA - type A - test OK	
Résistance de dispersion de la prise de terre $(\Omega)$			Pas mesu	Pas mesurable		Fixation/Etat/Détérioration matériel			Pas OK	
Conformité des liaiso	Pas OK			Contrôle visuel appareils fixes et a. mobiles			Pas OK			
Test de continuité			Pas concluant			Protection contre les contacts directs			Pas OK	
Contrôle boucle de défaut			Concluant			Résistance générale d'isolemen (MΩ)		0,16		
Protection contre les contacts indirects			Pas OK			Adéquatio	Adéquation DPCDR – prise de terre		Sans objet	
						Adéquatio	n protections urintensités -	- sections	Pas OK	
Le ou les socies de prise en défaut sont localisés dans										

Le ou les socies de prise en défaut sont localises dans

Circuits en défauts d'isolement

l i / les chambre(s) - le grenier - les eclairages de ciasse

Mesure générale

## CNCLUSION: NON CONFORME

A la date du 02/10/2025, l'installation (let l'ique de Lodomez 12 - 4970 Stavelot n'e lt pr s conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installation de dectriques à basse tension et à très basse tension.

Le contrôle réalisé par Certinergie a porte sur les parties visibles de l'installation et normalement accessibles.

L'acheteur doit laisser réaliser une nou the visite de contrôle pour vérifier la remise en ordre de l'installation au terme du délai de 18 mois prenant cours le jour de l'acte de vente. L'acheteur peut choisir librement l'organisme agréé pour cette nouvelle /isit de contrôle.

Si, na ure de l'agent





5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine Siège d'exploitation 156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux Siège d'exploitation 599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse Siège d'exploitation 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles

N° Compte BE57 0688 9789 1035 TVA BE0536501654



### Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

SPECIMEN

19/2J25/119669/D01:1

#### > LISTE DES INFRACTIONS

- La tension d'alimentation n'est pas indiquée clairement de manière apparente sur chaque tableau de répartition et de manoeuvre. - 3.1.3.3.a
- Les circuits, les appareils de coupure et/ou les dispositifs de protection ne sont pas repérés de manière claire et visible. - 3.1.3. La résistance d'isolement de l'installation n'est pas suffisante. - 6.4.5.1.
- Un ou des socles de prises de courant ne comportent pas une sécurité enfant. -
- Un/des cordons prolongateurs/multiprises sont installés en pose fixe. 5.3.4.7.
- La continuité du PE vers les contacts de terre des socles de prise et/ou vers des appareils de classe 1 à poste fixe et/ou des liaisons équipotentielles (principales,
- supplémentaires) n'est pas réalisée. 6.4.6.4.;6.5.7.2. L'indice de protection contre les contacts directs des luminaires, socles de prises e interrupteurs n'est pas suffisant - il faut placer des globes, des caches, des couvercie adaptés. - 4.2.2
- Les liaisons équipotentielles supplémentaires dans la salle de bain pour toutes les parties métalliques simultanément accessibles et les conducteurs de protoction de tous les appareils et machines électriques ne sont pas réalise s. -4.2.3.2.;5.4.4.2.;7.1.4.4.;8.2.1.
- Un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute
- sensibilité ne protège pas comme il se doit certains circuits où l'e d'est présente (facteur d'influences externes AD2 ou plus = locaux humides). 4.2.4 3.

  Des socles de prise de courant qui ne comportent pas de contact de terre ne sont pas protégés par un dispositif de protection à courant différentiel résiduel d'aute ou très haute sensibilité - 4.2.4.3.b
- Le sectionneur de terre n'est pas conforme ou est absent. 5 4.3.5.

  La section des circuits et/ou le calibre de la protection n'est / as adapté à la puissance des machines qui y sont connectées. 5.2.1.2.;8.2.2.

- Les schimas unifilaires et/ou plans de posine sont pas présents. 3.1.2.;6.4.6., 25.7.;9.1.2.

- 3.1.2.;6.4.6., \$7.7.9.1.2.

  Le câble d'alimentation du tableau principal n'es pas conforme. 4.4.1.5.;4.3.3.;5.2.7.

  Coupure unipolaire non conforme. 4.4.4.7.;5.3.5.4.

  ¿intridiction de supprimer, d'altérer or l'a détruire la protection contre les chocs éle trior es par contacts directs ou i d'étits, ou tout système de protection de lin. tall ;tion électrique, n'est pas respects. 3.5.

  Du cale VTLB et/ou du câble "côte a or te, n'est pas employé et/ou posé comme il est parmis 5.2.

- permis. 5.2
  Les presse-étoupes d'attente ne sont pas obturés. 4.2.2.3.
  Interrupteur(s) et/ou socle(s) d'onise et/ou boîte(s) de dérivation ne sont pas fixés correctement. 1.4.
  - correctement. 1.4. Les canalisations principales (le u et/ou de gaz internes au bâtiment, et/ou les colonnes principales du chauffage central et de climatisation et/ou les éléments métalliques fixes et acces ibles qui font partie de la structure de la construction et/ou metalliques fixes et acces ples qui font partie de la structure de la construction et/ou les autres éléments mét. Iliqu. s principaux ne sont pas connectés à la borne principale de terre. - 4.2.3.2.;5.4.4.1.; c.2.1.

    Des circuits alimentant de s'achiens à laver/séchoir/lave-vaisselle ne sont pas subordonnés à un ulsp. sitif différentiel à haute ou très haute sensibilité. - 4.2.4.3.b

    Des canalisations électriques, en pose à l'air libre et/ou en montage apparent, ne sont pas fixées correctement. - 5.2.

    Il manque des obtuiteurs dans le tableau électrique. - 4.2.2.1.;4.2.2.3.

    Il faut revoir introduction des conducteurs dans les protections de circuits (sections/chures. Étérontes nombre de conducteurs. ). - 1.4.

- (sections/natures d. "érentes, nombre de conducteurs, ... ) 4.2

#### **REMARQUES**

- Nous ne pouvons pas exclure qu'au dépôt des ché nas il puisse y avoir d'autres
- La prise de terre n'a pu être mesurée, elle sera à vérifie lors du prochain contrôle
- La section des conducteurs d'alimentation de la cuisinière et apparenté est à vérifier les plans (ou leur absence) et le repérage insuffisant n'ont pas permis de le faire. Lors d'une rénovation de l'installation éle ctrique, les dérogations pourraient ne plus
- être appliquées.
- Les schémas unifilaires et plans de position doivent renseigner l'adresse de atallation, les coordonnées du responsable des travaux et du propriétaire. Ces terniers devront signer et dater ces schémas.
  - 'habitation étant meublée et les plans n'ayan pas été fournis, il se peut que tout n'a pu être vérifié.
- Il faut prévoir les accessoires de scellée de différentiel de tête. Le compteur exclusif nuit n'a pas été contrôle la demande du client.

#### **DEVOIRS DU VENDEUR ET DE L'ACQUEREUR:**

- a) de conserver le rapport de la visite de contrôle dans le dossier de l'installation c ectrique ; b) de transmettre le dossier de l'installation électrique à l'acheteur lors du transfert le propriété. L'acheteur est tenu :
- L'acheteur est tenu:
  a) de communiquer à l'organisme agréé qui a réalisé la visite de contrôle son c'entité et la date de l'acte de vente;
  b) d'exécuter les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la nouvelle visite de contrôle au doivent être exécutées sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service de l'installation, les infractions ne constituent pas un danner, our les personnes. Dans le cas où, lors de la visite complémentaire des infractions subsistent ou au cas il n'est pas donné suite à la remise en ordre de l'installation de virous, le Service public fédéral ayant l'Energie dans ses attributions en est informée par l'organisme agréé dès le délai expire.

  Le vendeur et l'acheteur sont tenus d'aviser immédiatement le font d'annaire préposé à la surveillance du Service Public Féde al ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la résence d'installations électriques.





 Siège social
 5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine

 Siège d'exploitation
 156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux

 Siège d'exploitation
 599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse

 Siège d'exploitation
 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles

N° Compte BE57 0688 9789 1035

Tél. (+32) 02 88 02 171
E-mail info@certinergie.be
Site internet www.certinergie.be



## Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension


TVA BE0536501654

SPECIMEN

RÉi 19/2J25/119669/D01:1

> ANNEXES

Autre(s)







Siège d'exploitation Siège d'exploitation Siège d'exploitation

N° Compte BE57 0688 9789 1035

5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine 156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux 599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles

(+32) 02 88 02 171 E-mail info@certinergie.be Site internet www.certinergie.be



Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

TVA BE0536501654


SPECIMEN

RÉ: 19/2J25/119669/D01:1

> ANNEXES

Autre(s)







Siège social5 ruSiège d'exploitation156Siège d'exploitation599Siège d'exploitation367

N° Compte BE57 0688 9789 1035

5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine 156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux 599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles Tél. (+32) 02 88 02 171

E-mail info@certinergie.be

Site internet www.certinergie.be



## Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

TVA BE0536501654

SPECIMEN

RÉi 19/2J25/119669/D01:1

→ ANNEXES







 Siège social
 5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine

 Siège d'exploitation
 156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux

 Siège d'exploitation
 599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse

 Siège d'exploitation
 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles

N° Compte BE57 0688 9789 1035

Tél. (+32) 02 88 02 171
E-mail info@certinergie.be
Site internet www.certinergie.be



### Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

TVA BE0536501654

SPECIMEN

RÉi 19/2J25/119669/D01:1

> ANNEXES







 Siège social
 5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine

 Siège d'exploitation
 156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux

 Siège d'exploitation
 599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse

 Siège d'exploitation
 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles

N° Compte BE57 0688 9789 1035

Tél. (+32) 02 88 02 171
E-mail info@certinergie.be
Site internet www.certinergie.be



### Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

TVA BE0536501654

SPECIMEN

RÉi 19/2J25/119669/D01:1


#### > ANNEXES

Autre(s)



Croquis de position élémentaire et descriptif sommaire des tables o

sur base de ce qui est visible et accessible lors du contrôle Note : ces croquis ne remplacent pas les schémas unifilaires et de position réglementaires





# NOTE D'INFORMATION

Section 8.4.2. du Livre 1 du Règlement général sur les installations électriques : Devoirs du vendeur et de l'acheteur lors de la vente d'une habitation équipée d'une ancienne installation électrique

#### ■ Dès que le compromis est signé :

### Quels sont les devoirs du vendeur/notaire :

- Le vendeur doit remettre le PV de la visite de contrôle et ses annexes au notaire afin que celui-ci l'ajoute dans le dossier de la vente ;
- Le notaire doit faire mentionner dans l'acte de vente les points suivants :
  - la date du PV de la visite de contrôle
  - le fait de la remise du PV de la visite de contrôle à l'acheteur

#### Si le PV de la visite de contrôle est négatif (installation non-conforme) :

 l'obligation pour l'acheteur de communiquer son identité et la date de l'acte de vente à l'organisme de contrôle agréé qui a exécuté la visite de contrôle de l'installation électrique.

#### ■ Dès que l'acte de vente est signé

### Quels sont les devoirs de l'acheteur :

• L'acheteur doit détenir le dossier de l'installation électrique (schémas, PV, ...) en deux exemplaires ;

#### Si le PV de la visite de contrôle est positif (installation conforme) :

• L'acheteur doit laisser réaliser la prochaine visite de contrôle soit suivant le délai repris sur le PV de la visite de contrôle (maximum 25 ans après la date de la visite de contrôle) soit en cas de modification ou extension importante de l'installation électrique.

#### Si le PV de la visite de contrôle est négatif (installation non-conforme) :

- L'acheteur doit informer l'organisme de contrôle agréé qui a exécuté la visite de contrôle de l'installation électrique de son identité, de la date de l'acte de vente et du PV concerné ;
- Après la communication à l'organisme de contrôle, il reçoit automatiquement 18 mois à dater de l'acte de vente pour remettre en ordre l'installation électrique ;
- L'acheteur peut choisir un autre organisme de contrôle pour laisser réaliser le recontrôle dans le délai des 18 mois (vérification conformité de l'installation).

#### Pour de plus amples informations

### SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

Direction générale de l'Energie – Haute surveillance des infrastructures et produits énergétiques

Adresse: Boulevard du roi Albert II 16 1000 Bruxelles Tél.: 0800 120 33 / E-mail: gas.elec@economie.fgov.be

https://economie.fgov.be

