

3468110

13/M/60/1751

EAN nr. :

Teller nr. : 20 172 020

Stand I : 022 718,4 II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN

~~WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001

volgens : AREI art. 86 ~~AREI art. 87~~ / AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276bis

Aanvulling verslag nr.

Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / ~~Voorlopig~~ / Bestaande / ~~Verzwaren~~ / ~~Oplossing onder~~ / ~~Spanningswijziging~~ / ~~Verkoop~~ / ~~Wettelijke~~Type der lokalen : APPARTEMENT (2^e verdieping)

Plaats van onderzoek : ALFRED DUBOISSTRAAT 31 1080 MOENBEEK

Eigendom van :

Opdrachtgever : BUBA WILFRIED P.B.C. OVERSTRAAT 56 1761 ROOFDAAL

Installateur : idem

BTW 020.480.125.056 ID-kaart :

Onderzoeker : JURGEN MOENS Datum van onderzoek : 30/11/2013

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V 3 x 230 V ~~3 x 380 V~~ Max. Beveiliging : 3 x 63 A Omschakelaar : stand :

Hoofdbeveiliging : Zek. :

Meter-bordverbinding : kabeltype : VOB aantal geleiders : 3 doorsnede : 10 mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype :

~~Bovenleiding op bovengronds of ondergronds niet - Wachtloos geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat aanwezig/niet aanwezig~~Aardelektrode : Type : lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 19 Ω

Aantal borden : 2 Aantal eindstroombanen : 1 + 7 Algemene isolatieweerstand : > 20 MΩ

Diff. schak. : algemene : 4 x 63 A 300 mA / 100 mA bijkomende : 4 x 63 A 300 mA / 100 mA (A 2 G)

werking testknop : in orde - niet in orde controle foutlus : in orde - niet in orde

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - neen Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - niet in orde

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - niet in orde

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend - ~~toetsen~~

FASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

~~N - Hoofdequipotentiale bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten~~~~N - Bankkassa - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.~~

I GEEN.

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd ~~door dezelfde organisatie~~ - uiterlijk op 30/11/2013
 zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging
 of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie mag / mag niet in dienst gesteld
 worden / blijven ~~indien zonder vermelding wordt voldaan aan de vastgestelde eisen en de gepaste
 maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.~~

voor de directeur,
de onderzoeker

Jurgen MOENS
 Kruiskouterstraat 59
 O.C.B. 1750 Lennik
 02/269.07.07 • 0475/45.23.82

gerape
40A

4p.
300mA

Alfred Dubois 31 2^{de} verdiep.
Kruisw 10F
200 ROUNDEK

bergung

gelykmoets RUB 15².

4p.
300mA

A 16A

UOB 362,6 Kruisw.

4p.

40A

2^{de}
verdiep.

B 16A

UOB 367,5 Kruisw
Kruisw

C 16A

UOB
367,5
bat, SLK, L.VIII

D 20A

UOB 362,5 DK.

E 16A

UOB 362,5 WM

F 16A

UOB 361,5
WC, bath, SLK

G 16A

UOB 361,5
hall, lund.
lmg.

3.0. 11. 2013



Jurgen MOENS
inspecteur

Kruiskouterstraat 59-1750 Lennik
02/269.07.07 • 0475/45.23.82

30. 11. 2013

Jürgen MOENS
inspecteur

O.C.B.
Kruiskouterstraat 59-1750 Lennik
☎ 02.269.07.07 • 0475.45.23.82

