



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Ondergrondse stookolietank

Besluit: De tank mag niet meer gevuld worden / maar de tank mag wel nog gebruikt worden

Volgende controle:

Datum keuring: 12/12/2025 **Inspecteur:** Thibault Vanhoutte
ID-label:

Mentor:
Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Testo 312-3 Serienummer: 02489124/301

Datum verslag: 13/12/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Scheldestraat
Huisnummer	79
Busnummer	
Postcode	8553
Gemeente	Otegem
Land	België

Eigenaar

Naam	Ulyssee Laverge
Straatnaam	Scheldestraat
Huisnummer	28
Busnummer	
Postcode	8553
Gemeente	Otegem
Land	België

Installateur

Naam	-
BTW nr.	-
Telefoonnummer	-
E-mail	-

Type Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR

Plaatsing reservoir	Niet toegankelijk ondergronds
Type reservoir	Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
Inhoud reservoir	L
Datum plaatsing	voor 01/08/1995 (bestaand)

Bestaand reservoir

TOEGANGSPUT

Staat toezichtspuit
Dichtheid toezichtspuit
Vervuiling rond tank
Staat deksel

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
☒	☐	☒	☐

LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)
Staat leidingen (ontluchting, vulling)
Uitmonding leidingen
Staat aanvoerleiding
Staat terugvoerleiding
Stookoliefilter

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
☒	☐	☒	☐
		☒	☐
		☐	☒
		☒	☐
☒	☐	☒	☐
☒	☐	☒	☐

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Lekt stookoliefilter			☒	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☒	☐
ACCESSOIRES				
PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)				
Peillat	☒	☐	☒	☐
Mechanisch	☐	☒	☒	☐
Pneumatisch	☐	☒	☒	☐
Ultrasoon	☐	☒	☒	☐
OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)				
Fluit	☒	☐	☒	☐
Elektronische sonde	☐	☒	☒	☐
LEKDETECTIE (1 moet aanwezig zijn)				
Vloeistof	☐	☒	☒	☐
Onderdruk	☐	☒	☒	☐
Overdruk	☐	☒	☒	☐
Peilputten	☐	☒	☒	☐
Andere	☒	☐	☒	☐
TESTEN				
Water- en slibbemonstering	☒	☐	Opmerkingen	
Dichtheidscontrole: Onderdruk	☐	☒	Drukverlies >20 mbar/h	
Potentiaalmeting	☒	☐	Potential -514mV	
Potentiaalverschilmeting niet mogelijk				
OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S				
Nota De identificatieplaat van de tank is niet aanwezig / niet leesbaar				
Nota De toegangsput van het mangatdeksel moet steeds bereikbaar gehouden worden				
Nota Het ingebruiknameverslag ontbreekt				
Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt				
Nota Insijpelen van water in de toegangsput van het mangat is tegen te gaan. De toegangsput is waterdicht te maken				
Nota Alle vreemde materialen zijn uit de toegangsput van het mangat te verwijderen				
Rood De dichtheidsproef van de tank is niet geslaagd				
Rood Een gepaste ontluchting op de houder ontbreekt of is onvoldoende gedimensioneerd				

Ook de buis die het toelaat water van in de toezichtput weg te laten vloeien dient te worden dichtgemaakt. Zo voorkom je bodemvervuiling bij het vullen van de tank.

Er werd een lekkage vastgesteld aan de ontluchtingsbuis van deze tank tussen de koppeling van de fluit en de ontluchtingsbuis. Dit lek geeft geen kans op bodemvervuiling. Er kan niet worden nagegaan of de tank volledig dicht is zonder dat eerst het bovenvermelde lek opgelost is.


Een ontluchtingsbuis die zich buiten de toezichtput bevindt dient uit te monden op een minimale hoogte van één meter boven het maaiveld.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Thibault Vanhoutte (erkeningsnummer ERK/TS 107351)



Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

CHANCEEG































