CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ

Siège social	5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine	**Tél.**	(+32) 02 88 02 171
Siège d'exploitation	156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux	**Email**	info@certinergie.be
Siège d'exploitation	599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse	**Site internet**	www.certinergie.be
Siège d'exploitation	367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles		

N° Compte BE57 0688 9789 1035 **TVA BE0536501654**

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 152/2025/116727/C01:1

DATE DU CONTRÔLE	**26/09/2025**	**AGENT VISITEUR**	**Benjamin Dormont**
ADRESSE DU CONTRÔLE	**Avenue du Sergent Cotton 23 - 1410 Waterloo**	**AGRÉMENT RÉGION WALLONNE**	**AGRW. TUS-145/A/06 expire le 19/01/2028**



› COORDONNÉES DE L'EXPLOITANT DE LA CITERNE

Propriétaire	**Landolsi**
#TVA	**non communiqué**
Adresse	**Avenue du Sergent Cotton 23 - 1410 Waterloo**

› SITUATION DU RÉSERVOIR ET DE SES ACCESSOIRES

Plan d'implantation	**Non**
Situation du réservoir	**A droite maison**
Localisation du dépotage	**Sur le réservoir**
Autre information	**Néant**

› RÉSERVOIR

Autorisation d'exploitation	**Oui**	Date d'émission, échéance & numéro	**En cours**
Capacité autorisée et/ou réelle (litres)	**Inconnu**	Année d'installation	**Inconnu**
Origine du réservoir et n° de fabrication	**Inconnu**	Certificat d'étanchéité antérieur	**Oui**
Informations du certificat antérieur d'étanchéité	**Carte verte**	Dimensions du réservoir	**Diamétre 130cm**
Hauteur de produit (cm)	**109**	Commentaire relatif à la déclaration de classe 3	**En cours**
Type de réservoir	Cylindrique - Enterré - Simple paroi - Métallique		

› CONTRÔLE

Système de chauffage	**Chaudière**	Fonctionnement du système de chauffage	**Fonctionne**
Type de raccordement au système de chauffage	**Mono-tube**	Contrôle des tuyauteries visibles du réservoir au système de chauffage	**Conforme**
Soutirage	**Par le haut - Conforme**	Conduite de remplissage	**Conforme**
Conduite de ventilation	**Conforme**	Système anti-débordement	**sifflet 95% - test OK - hauteur de la tige OK**
Système de mesure de niveau	**présent - conforme**	Hauteur d'eau dans le réservoir (cm)	**0 cm**
Autres raccords	**Conforme**	Trou d'homme	**Conforme**
Pollution en dehors du réservoir	**Non**	Système de détection de fuite	**NON**
Trou d'homme : étanchéité et fixation couvercle :	**OK**		

› TEST AUX ULTRASONS

Hauteur de produit avant le test (cm)	**109**	Hauteur d'eau avant le test (cm)	**0**
Test étanchéité chaîne de mesure	**OK**	Test de bon fonctionnement avant contrôle de la sonde N (gazeux)	**Ok**
Test de bon fonctionnement avant contrôle de la sonde R (liquide)	**Ok**	Valeur de référence valeur phase gazeuse :	**-5,3**
Valeur de référence phase liquide :	**-3,1**	Dépression atteinte (mbar) :	**-250**
Résultat de l'épreuve d'étanchéité - Valeur phase gazeuse :	**-5,2**	Résultat de l'épreuve d'étanchéité - Valeur en phase liquide :	**-3,1**
Hauteur de produit après le test (cm)	**109**	Hauteur d'eau après le test (cm)	**0**
Résultat du test accousique	**Conforme**	Durée du test (minutes):	**50**

Appareil SDT 340 référencé «284220030» et vérifié le 27/06/2025 selon nos procédures internes.

› AUTRE(S) REMARQUE(S)

L'absence de pollution visible est confirmée sous toute réserve de la présence éventuelle d'une pollution non visible le jour du contrôle.

Nous ne pouvons être tenus pour responsables d'une éventuelle pollution de sol suite aux tests que nous réalisons selon la législation en vigueur.

Conclusion : Le réservoir est étanche et peut rester en service. Une prochaine visite doit avoir lieu avant le 26/09/2028

Une plaquette verte a été fixée et scellée sur la conduite de remplissage du réservoir le jour même du contrôle.

Le réservoir a fait l'objet d'un contrôle conformément aux prescriptions de :

- 30 novembre 2000 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Titre III du règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne les contrôles des dépôts de liquides inflammables et l'implantation et l'exploitation des stations – service (M.B. 17.01.2001)
- 8 mai 2003 - Arrêté ministériel dérogeant aux dispositions de l'article 590 du titre III du RGPT portant sur le contrôle d'étanchéité des dépôts de liquides inflammables en insérant une nouvelle technique de contrôle: le test en dépression(M.B. 19.03.2004)
- 17 juillet 2003 – Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations - service
- 24 juillet 2008 – Arrêté du Gouvernement wallon du modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations - service.

Fait à : Waterloo

Signature du technicien



CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ

Siège social	5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine	**Tél.**	(+32) 02 88 02 171
Siège d'exploitation	156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux	**Email**	info@certinergie.be
Siège d'exploitation	599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse	**Site internet**	www.certinergie.be
Siège d'exploitation	367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles		

N° Compte BE57 0688 9789 1035 **TVA BE0536501654**

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 152/2025/116727/C01:1

› ANNEXES

Système de chauffage



Listing test d'étanchéité de la chaîne de mesure avant contrôle



CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ

Siège social	5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine	**Tél.**	(+32) 02 88 02 171
Siège d'exploitation	156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux	**Email**	info@certinergie.be
Siège d'exploitation	599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse	**Site internet**	www.certinergie.be
Siège d'exploitation	367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles		

N° Compte BE57 0688 9789 1035 **TVA BE0536501654**

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 152/2025/116727/C01:1

› ANNEXES

Listing test d'étanchéité de la chaîne de mesure avant contrôle



Listing test d'étanchéité du réservoir



CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ

Siège social	5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine	**Tél.**	(+32) 02 88 02 171
Siège d'exploitation	156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux	**Email**	info@certinergie.be
Siège d'exploitation	599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse	**Site internet**	www.certinergie.be
Siège d'exploitation	367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles		

N° Compte BE57 0688 9789 1035 **TVA BE0536501654**

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 152/2025/116727/C01:1

› ANNEXES

Listing test d'étanchéité du réservoir



Enregistrement des capteurs avec la fuite calibrée



CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ

Siège social	5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine	**Tél.**	(+32) 02 88 02 171
Siège d'exploitation	156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux	**Email**	info@certinergie.be
Siège d'exploitation	599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse	**Site internet**	www.certinergie.be
Siège d'exploitation	367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles		

N° Compte BE57 0688 9789 1035 **TVA BE0536501654**

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 152/2025/116727/C01:1

› ANNEXES

Enregistrement des capteurs avec la fuite calibrée





CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ

Siège social	5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine	**Tél.**	(+32) 02 88 02 171
Siège d'exploitation	156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux	**Email**	info@certinergie.be
Siège d'exploitation	599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse	**Site internet**	www.certinergie.be
Siège d'exploitation	367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles		

N° Compte BE57 0688 9789 1035 **TVA BE0536501654**

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL


RÉF. 152/2025/116727/C01:1

› ANNEXES

Enregistrement des capteurs avec la fuite calibrée



Autorisation d'exploitation



CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ

Siège social	5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine	**Tél.**	(+32) 02 88 02 171
Siège d'exploitation	156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux	**Email**	info@certinergie.be
Siège d'exploitation	599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse	**Site internet**	www.certinergie.be
Siège d'exploitation	367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles		

N° Compte BE57 0688 9789 1035 **TVA BE0536501654**

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 152/2025/116727/C01:1

› ANNEXES

Certificat d'étanchéité antérieur



Chambre de visite et accessoires



CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ

Siège social	5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine	**Tél.**	(+32) 02 88 02 171
Siège d'exploitation	156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux	**Email**	info@certinergie.be
Siège d'exploitation	599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse	**Site internet**	www.certinergie.be
Siège d'exploitation	367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles		

N° Compte BE57 0688 9789 1035 **TVA BE0536501654**

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 152/2025/116727/C01:1

› ANNEXES

Chambre de visite et accessoires



Plaquette apposée sur le réservoir

