ACEG asbl
Organisme agrée

Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. 02 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

BELAC 522-INSP
ISO/IEC 17020

Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT

CONFORME

Date inspection: 13/01/2021 **Inspecteur:** Julian Paci **Mentor:** - **Installateur:** Barboni Elec

Étiquette d'identification: - **Référence du client:** -

N° TVA:BE 649 716 193

Marque et type d'appareil de mesure: Metrel Eurotest ET61557

N° série:: 19370754

Adresse de l'installation		Propriétaire	
Rue	Rue de l'Enseignement	Nom	-
Numéro	97	Rue	Rue de l'Enseignement
Boîte		Numéro	97
Code postal	4102	Boîte	
Commune	Seraing	Code postal	4102
Pays	Belgique	Commune	Seraing
		Pays	Belgique
Nom de contact	Barboni Elec	**Installateur**	
Téléphone	0471652477	Nom	Barboni Elec
Numéro Gsm (SMS)		N° TVA	BE 649 716 193
		Numéro de téléphone	0471 65 24 77
		E-mail	Barbonielec@gmail.com

Type : maison **EAN** : 54 **N° compteur:** : 51 473 471



Type de contrôle: Contrôle de conformité d'une nouvelle installation domestique selon les RGIE livre 1 chapitre 6.4. et 4.2.4.3.

Distributeur: Resa Tension: 1~230V Liaison comp / tableau: 10 mm² Protection Max: 40 A

Nombres tableaux: 1 Nombres circuits: 8 Ri GEN: 41.9 MΩ

Prise de terre: Electrode verticale enterrée RE: 26.4 Ω

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL

IΔ (mA)	In (A)	In - autres (A)	I²t	Type	Circuits protégés	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	8	Ok	Ok
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	4	Ok	Ok

DESCRIPTION INSTALLATION

Nombres circuits	Curve	Protection IN (A)	(autres)	P	Section (mm²)
1	C	6		2	2,5
7	C	20		2	2,5

Contrôle visuel (général) ◉ BON ○ PB **Contact direct** ◉ BON ○ PB **Contact indirect** ◉ BON ○ PB

Raccordement ◉ BON ○ PB **Schéma correct** ◉ BON ○ PB **schéma en annexe par Aceg asbl** ☐

Liaisons équipotentielles ◉ BON ○ PB ○ pas d'application ○ en attente

Continuité ◉ BON ○ PB **Éclairage / machines** ◉ BON ○ PB ○ PA

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

CONCLUSION

☑ **L'installation électrique est conforme au RGIE Livre 1.** La prochaine visite périodique est à prévoir avant le 13/1/2046

☐ Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que le différentiel, placé au début de l'installation soit sécurisé par plombage en amont et aval.

☑ Le schéma unifilaire et le schéma de position ont été contrôlés et sont conformes à l'installation.

☐ **L'installation électrique n'est pas conforme RGIE Livre 1.** Les travaux nécessaires pour faire disparaitre les manquements constatés doivent être exécutés sans retard, et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Date:

☐ **L'installation électrique n'est pas conforme RGIE Livre 1.** La visite de contrôle prévue par l'chapitre 8.4.2. de RGIE livre 1, doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente. Les coordonnées du nouveau propriétaire doivent nous parvenir après signature de l'acte de base. Si le recontrôle est effectué par un autre organisme, celui-ci est prié de nous en tenir informé suite à sa visite. Date:

Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut etre diffusé en copie.

Nombre annexe: 10

PUBLICATION DU RAPPORT D'INSPECTION

L'inspecteur Julian Paci




Devoirs du propriétaire ou locataire dans les installations soumises au RGIE Livre 1 section 9.1.2.


- Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation.
- Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.
- Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie.


Qualité


- La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.
- Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.


Feuille de route pour une installation qui est conforme:			
Etape 1	**Etape 2**	**Etape 3**	**Etape 4**
Lisez ce protocole attentivement et faites attention à toutes les notes.	Si vous faites des modifications ou extensions importantes à l'installation, vous devez les faire contrôler.	Le prochain controle périodique est prévu pour 13/1/2046	ACEG est à votre service pour tout autres contrôles nécessaires.



300mA
40A
C20
C20
C20
legrand
REF. 4 049 13
230/400 Vac
10 mm²
Made in Germany
E
F
G
H
teco
30mA
40A
C20
C20
C20
L1
L2/N


F
G
H1
CAVE
ACEG
25
Julian Paci


X3
B1
B5
A5
B6
B2
B6
B5
A7
SALLE MANGER
A7
A6
H4
A7
H1
A2
A3
A4
A8
A8
A1
SALON
COISINE
B8
B7
D
E
B4
B3
ACEG
25
Julian Paci


CHAMBRE 2.
C6
C7
C1
C6
C1
C4
CHAMBRE 3.
C4
C5
13/6-2021
ACEG
25
Julian Paci


SALLE DE BAIN
H2
H3
WC
H2
H2
H4
H4
C1
C2
CHAMBRE 1
C2
C3
13/6-2021
ACEG
25
Julian Paci


A8
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
B8
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1
x3
C7
C6
C5
C4
C3
C2
C1
D
E
G
H4
H3
H2
H1
20A
2P
6A
40A
30mA
A
B
C
H
25A 2P
300 40A 2P
13/01/21


A
B
C
D
E
F
G
H
legrand


SAVE
ESC
RCL
SETUP
HELP
ON/OFF
Eurotest 61557
METREL
26.4
F1
F2
F3
F4
CE
R LOOP N-PE
PE
Z LOOP
PE
Z LINE
RCD
PE
LOCATOR
POWER, ENERGY
R, PEARTH
R ±200mA CONTINUITY
R INSULATION
SENSOR
CURRENT


SAVE
ESC
RCL
SETUP
HELP
ON/OFF
METREL
ISO
500V 0.50MΩ
41.9MΩ Um 522V
FUNC
Uiso
Limit
F1
F2
F3
F4
CE
RLOOP N-PE
PE
ZLOOP
ZLINE
RCD
LOCATOR
POWER, ENERGY
HARMONICS
CURRENT
SENSOR