Atlas Controle
Boulevard Lambermont 127
1030 Bruxelles

VERSLAG VAN ONDERZOEK: HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Verslag Nr:
45.831

Datum van bezoek:	**Inspecteur:**	**De datum van opstelling:**
28-05-2024	Younes Al Kabir	02-06-2024 17:51:24
Plaats van het onderzoek:	**Aard onderzoek:**	**Volgend controlebezoek:**
Heldergemstraat 43 9450 Haaltert België	Controlebezoek (Livre 1 6.5)	28-05-2049

Installatietester:

Opdrachtgever

Naam
Adres
Email

[redacted]

Wetgeving

663 - INSP

AREI. Algemeen Reglement op de elektrische installaties.

Identificatie van de elektrische installatie

Adres van de installatie	Heldergemstraat 43 9450 Haaltert België
Gebouw	Huis
Eigenaar	[redacted]
Adres van de eigenaar	
Fudamenten	vóór 81
Datum van de uitvoering van de installatie	Vanaf 01/06/2020 en vóór 01/06/2023

Gegevens verdeler

DNB	Fluvius
Nummer teller	1SAG1105140667
EAN code	541 448 820063869116
Meter/bord verbinding	VOB 2X10
Net spanning	2 x 230 V
Maximum beveiliging	40 A 2P

Atlas Controle
Boulevard Lambermont 127
1030 Bruxelles

Onderzoek

Schema's	Equipotentiale verbindingen
OK	OK

Beschrijving van de installatie Zie schema

Aantal verdeelborden	2
Hoofd differentieelschakelaar	300mA - 40A - type A
DK Test van DSR	OK
ΔIn	OK
Controle van de staat	OK
Opgesteld materieel	OK
Beschermingsinrichtingen tegen directe aanraking	OK
Beschermingsinrichtingen tegen indirecte aanraking	OK
Beschermingsinrichtingen tegen overstroom	OK
Type aardelectrode	Baar
Weerstand aardelectrode (Ω)	28
Isolatiemeting (MΩ)	2,29

Besluit


BESLUIT : CONFORM

De elektrische installatie voldoet aan de eisen van Boek 1 van de AREI (Koninklijk Besluit van 5/03/2023: C-2023/41114) betreffende elektrische installaties met lage en zeer lage spanning. De volgende inspectie moet uiterlijk op datum van controle + 25 jaar worden uitgevoerd.
Indien van toepassing, zijn door Atlas Contrôle afdoende maatregelen getroffen om te waarborgen dat de ingangsklemmen van het differentiële stroombeveiligingsapparaat aan het begin van de elektrische installatie door verzegeling ontoegankelijk zijn gemaakt en dat het (de) éénregelige schema('s) en de positietekening(en) door Atlas Contrôle opnieuw zijn gecontroleerd.


Handtekening van de inspecteur



Atlas Controle
Boulevard Lambermont 127
1030 Bruxelles



Verdeelbord 1



Verdeelbord 2

Bewoordingen **Foto**