CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ

Siège social	5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine	**Tél.**	(+32) 02 88 02 171
Siège d'exploitation	156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux	**Email**	info@certinergie.be
Siège d'exploitation	599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse	**Site internet**	www.certinergie.be
Siège d'exploitation	367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles		
N° Compte BE57 0688 9789 1035	**TVA BE0536501654**		

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 134/2026/58652/C01:1

DATE DU CONTRÔLE	**10/03/2026**	**AGENT VISITEUR**	**Steve Debout**
ADRESSE DU CONTRÔLE	**Machurée Fontaine 2 - 4950 Waimes**	**AGRÉMENT RÉGION WALLONNE**	**AGRW. DEP-048/A/10 05/02/2029**



› COORDONNÉES DE L'EXPLOITANT DE LA CITERNE

Propriétaire	**Bouttiau**
#TVA	**non communiqué**
Adresse	**Machurée Fontaine 2 - 4950 Waimes**

› SITUATION DU RÉSERVOIR ET DE SES ACCESSOIRES

Plan d'implantation	**Non**
Situation du réservoir	**Dans la cave**
Localisation du dépotage	**Sur le réservoir**

› RÉSERVOIR

Autorisation d'exploitation	**Oui**	Date d'émission, échéance & numéro	**Soumis le 12/02/2026**
Capacité autorisée et/ou réelle (litres)	**5300L**	Année d'installation	**Inconnu**
Origine du réservoir et n° de fabrication	**Inconnu**	Certificat d'étanchéité antérieur	**Oui**
Informations du certificat antérieur d'étanchéité	**Carte orange TechniCuve**	Dimensions du réservoir	**400x130cm**
Type de réservoir	Cylindrique - Aérien - Simple paroi - Métallique		

› CONTRÔLE

Système de chauffage	**Chaudière**	Fonctionnement du système de chauffage	**Fonctionne**
Type de raccordement au système de chauffage	**Bi-tube**	Contrôle des tuyauteries visibles du réservoir au système de chauffage	**Conforme**
Soutirage	**Par le haut - Conforme**	Conduite de remplissage	**Conforme**
Conduite de ventilation	**Conforme**	Système anti-débordement	**sifflet 95% - sonde 98% - test OK - hauteur de la tige OK**
Système de mesure de niveau	**présent - conforme**	Trou d'homme	**Conforme**
Pollution en dehors du réservoir	**Non**		

Conclusion : Le réservoir est étanche et peut rester en service. Une prochaine visite doit avoir lieu avant le 10/03/2029

Une plaquette verte a été fixée et scellée sur la conduite de remplissage du réservoir le jour même du contrôle.

Le réservoir a fait l'objet d'un contrôle conformément aux prescriptions de :

- 30 novembre 2000 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Titre III du règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne les contrôles des dépôts de liquides inflammables et l'implantation et l'exploitation des stations – service (M.B. 17.01.2001)
- 8 mai 2003 - Arrêté ministériel dérogeant aux dispositions de l'article 590 du titre III du RGPT portant sur le contrôle d'étanchéité des dépôts de liquides inflammables en insérant une nouvelle technique de contrôle: le test en dépression(M.B. 19.03.2004)
- 17 juillet 2003 – Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations - service
- 24 juillet 2008 – Arrêté du Gouvernement wallon du modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations - service.

Fait à : Waimes

Signature du technicien



CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ
Siège social 5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine
Siège d'exploitation 156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux
Siège d'exploitation 599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse
Siège d'exploitation 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles
N° Compte BE57 0688 9789 1035 TVA BE0536501654
Tél. (+32) 02 88 02 171
Email info@certinergie.be
Site internet www.certinergie.be

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL


RÉF. 134/2026/58652/C01:1

› ANNEXES

Système de chauffage



Autorisation d'exploitation


Permis d'environnement

À l'attention de la commune de :
WAINES

Permis d'environnement
Déclaration des établissements de classe 3

Table des matières
Cadre réservé à la commune
Identification
Objet de la demande
Etablissement faisant l'objet de la déclaration
Liste des documents à joindre
Déclaration sur l'honneur
Protection de la vie privée et voies de recours

Cadre réservé à la commune
Commune où est déposée la déclaration
Commune de Waimes
Référence de la déclaration à la commune
1.777.51/DE/2026/010
Date de l'accusé de réception de la déclaration
11/02/2026
Date de recevabilité de la déclaration
le 25/02/2026

Identification
Déclarant
Déclarant N° 1
Le demandeur n° 1 est :
un particulier
Mme Nom BOUTTIAU Prénom Camille
Adresse :
Rue rue d'Asquillies Numéro 43 Boîte
Code postal 7022 Localité HOMS (Nouvelles)
Pays BELGIQUE
Veuillez fournir au moins un numéro de téléphone.
Téléphone 0465/42.30.17 Téléphone Téléphone
Soumis le 12/02/2026 08:59 - 1775585-214934

CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ

Siège social	5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine
Siège d'exploitation	156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux
Siège d'exploitation	599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse
Siège d'exploitation	367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles
N° Compte	BE57 0688 9789 1035 — **TVA** BE0536501654

Tél.	(+32) 02 88 02 171
Email	info@certinergie.be
Site internet	www.certinergie.be


CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 134/2026/58652/C01:1

› ANNEXES

Certificat d'étanchéité antérieur





CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ
Siège social 5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine
Siège d'exploitation 156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux
Siège d'exploitation 599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse
Siège d'exploitation 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles
N° Compte BE57 0688 9789 1035 TVA BE0536501654
Tél. (+32) 02 88 02 171
Email info@certinergie.be
Site internet www.certinergie.be


CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 134/2026/58652/C01:1

› ANNEXES

Chambre de visite et accessoires





CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ
Siège social 5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine
Siège d'exploitation 156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux
Siège d'exploitation 599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse
Siège d'exploitation 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles
N° Compte BE57 0688 9789 1035 TVA BE0536501654
Tél. (+32) 02 88 02 171
Email info@certinergie.be
Site internet www.certinergie.be

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT


EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 134/2026/58652/C01:1

› ANNEXES

Chambre de visite et accessoires





CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ

Siège social	5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine	**Tél.**	(+32) 02 88 02 171
Siège d'exploitation	156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux	**Email**	info@certinergie.be
Siège d'exploitation	599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse	**Site internet**	www.certinergie.be
Siège d'exploitation	367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles		

N° Compte BE57 0688 9789 1035 **TVA BE0536501654**

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 134/2026/58652/C01:1

› ANNEXES

Chambre de visite et accessoires



Plaquette apposée sur le réservoir

