ACEG vzw
Erkend keuringsorganisme

**Ringlaan 39**
**1853 - Strombeek-Bever**
**tel. +32 2 880 88 90**
**info@aceg.be**
**www.aceg.be**

BELAC 522-INSP
ISO/IEC 17020

# Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

**NIET CONFORM**

**Datum keuring:** 26/05/2023 **Inspecteur:** Michael De Landsheer **Mentor:** **Installateur:** -
**ID-label:** 201 **Klantreferentie:**

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557 Serienummer: 17250389

**Datum verslag:** 26/05/2023

Dit rapport vervangt rapport met rapportnummer 1136536

**Plaats van het onderzoek**

| | |
|---|---|
| Straatnaam | Begijnengracht |
| Huisnummer | 74 |
| Busnummer | 201 |
| Postcode | 9000 |
| Gemeente | GENT |
| Land | België |

**Eigenaar**

| | |
|---|---|
| Naam | - |
| Straatnaam | Begijnengracht |
| Huisnummer | 74 |
| Busnummer | 201 |
| Postcode | 9000 |
| Gemeente | GENT |
| Land | België |

**Installateur**

| | |
|---|---|
| Naam | - |
| BTW nr. | - |
| Telefoonnummer | +32 9 225 78 58 |
| E-mail | - |

**Type** : appartement **EAN** : 541448860007923610 **Teller Nr.:** : 34594723

Afbeelding schakel- en verdeelbord:





**Aard onderzoek:** Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 8.2.2. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 1N400V Meter / bord verbinding: 10 $mm^2$ Max beveiliging: 40 A
Aantal borden: 1 Aantal kringen: 6
Aardelektrode: Aardingslus

Ri algemeen: 1,028 MΩ RE: 10,83 Ω

OK OK





## DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

| I$\Delta$ (mA) | In (A) | In - andere (A) | I²t | Type | Beveiligde kringen | Test | x 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 40 | | 22,5kA2s (3000A) | A | 6 | OK | OK |
| 30 | 40 | | 22,5kA2s (3000A) | A | 6 | OK | OK |

## BESCHRIJVING INSTALLATIE

| Aantal kringen | Curve | Bescherming IN (A) | (andere) | P | Sectie (mm²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 16 | | 2 | 1,5 |
| 1 | C | 32 | | 2 | 6 |
| 4 | C | 20 | | 2 | 2,5 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Visueel nazicht (algemeen)** | OK | **Directe aanraking** | OK | **Indirecte aanraking** | OK |
| **Aansluitingen** | OK | **schema in bijlage door Aceg vzw** | NA | | |
| **Equipotentiale verbindingen** | OK | **Doorsnede geleiders** | OK | | |
| **Continuiteit** | OK | **Verlichting / toestellen** | OK | | |

## OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

I1.01 Eéndraadschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2 en 9.1.2)

I1.02 Situatieschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2 en 9.1.2)

nota/note 19 Alle differentieelstroomrinrichtingen werden getest en in orde bevonden.

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

## BESLUIT

☑ **De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1.** Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór 26/5/2024. De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

Voor huishoudelijke installaties wordt bovendien:

- het nazicht op de verdwijning van de inbreuken verricht door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd

- de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd, ingelicht van het bestaan van inbreuken ingeval geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

## VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Michael De Landsheer




**Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.**

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

**Kwaliteit**


- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


| **Stappenplan voor een installatie die niet conform is:** | | |
|---|---|---|
| **Stap 1** | **Stap 2** | **Stap 3** |
| Lees dit proces-verbaal zorgvuldig zorg ervoor dat alle inbreuken worden opgelost en besteed voldoende aandacht aan de eventuele nota's. | Als alle inbreuken zijn verholpen neem terug contact op met ACEG of met uw keurder van ACEG en maak een nieuwe afspraak. | ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen en staat u bij als er iets niet duidelijk is. |


hager
A STOPCONTACT EN VERLICHTING DOUCHE
B STOPCONTACTEN KEUKEN
C KOOKFORNUIS
D IJSKAST EN MICROGOLFOVEN
E VERLICHTING
F STOPCONTACTEN LEEFRUIMTE


METREL
Eurotest 61557
1.0128MΩ
250V
ESC
F1
F2
F3
F4
RLOOP PE
ZLOOP PE
ZLINE
RCD PE
LOCATOR


F4
F3
F2
F1
HELP
SETUP
RCL
SAVE
ESC
FUNC HiIm
10.83Ω
METREL


METREL
R EARTH 30Ω
10.83Ω
Rc 0.0kΩ
Rp 0.0kΩ
FUNC Hlim
F4
F3
F2
F1
ESC
SETUP
ON/OFF
RCL
HELP
SAVE
R.EARTH
Z LOOP PE
Z LINE
RCD PE


ESC
Eurotest 61557
METREL
250V
1.02 MΩ
Um
259V
F1
F2
F3
F4
CE
RLOOP
PE
ZLOOP
PE
ZLINE
RCD
PE
LOCATOR