



INTERVENTIERAPPORT

Een logboek/instructiekaart is wettelijk verplicht voor toestellen met koelcircuits met een koelmiddelvolume groter dan 5 TCO2-eq (EN378). Dit verslag dient te worden toegevoegd aan het logboek van de installatie.

ALGEMENE INFORMATIE

Job Site Name	Standaard onderhoudscontract warmtepomp, hybride of A1. R6	Zakelijke lijn	Maintenance contract
Klantnaam (facturering)	Pelsers Dieter	Technieker	Joachim Lambert
Contact person(on-site)	Pelsers Dieter	Work Date(Actual)	19-5-2025
Customer / Company address(on-site)	CHEMIN DES BOULEAUX 21 6940 Barvaux-sur-ourthe Luxemburg	Contract nummer	SCC-BE-211-017206
Werkopdracht	WOC_BESBM211124693	Normal Working Hour	08:30-09:30
Work schedule ID	WS01542527		

UITRUSTING OVERZICHT

Toesteltype	EHVH08S23DA9W
Serienummer	1901301
Klantreferentie	-
Resultaat voortgang(Code)	Werk voltooid
Toesteltype	ERGA06DAV3
Serienummer	J006990
Klantreferentie	-
Resultaat voortgang(Code)	Werk voltooid



INTERVENTIERAPPORT

VEILIGHEIDSBEORDELINGEN

Werkvergunning	Ja	Elektrische risico's	Ok
Werkgebied	Oui	Mechanische risico's	Ok
Veilige in- en uitgang	Ok	Besloten ruimte	OK
Chemische risico's	Ok	Lawaai	Ok
Voldoende licht aanwezig	Ok	Brandgevaar	Ok
Orde en netheid	Ok	Weersomstandigheden	Ok
Werken op hoogtes	Oui	Gereedschap, apparatuur en documentatie	Oui
Maatregelen om vallen te voorkomen	Ok	Gereedschap & uitrusting in goede staat	Ok
Maatregelen voor vallende voorwerpen	Ok	Beschermingsmiddelen in goede staat	Ok
Veiligheidsinformatiebladen	Ok	Ladingen verplaatsen	Ok
Werk instructie	Ok		

De taak wordt beoordeeld
als

Veilig

Opmerkingen / getroffen
maatregelen:

CONCLUSIONS

Statut de l'installation à mon arrivée :

-En fonctionnement.

Raison de la visite :

-Entretien

Réalisé :

- Mise hors tension de l'installation.
- Fermeture des vannes de la zone principale.
- Vidange de l'unité via le filtre séparateur de boue.
- Démontage et nettoyage complet du filtre séparateur de boue.
- Démontage et nettoyage à l'eau claire du Flowsensor.
- Remplissage installation à 1,5 bars.

www.daikin.be

Head Office
Avenue Franklin, 1B
B - 1300 Wavre
T +32 (0)10 23 72 23

Agency Gent
Schoonzichtstraat 1/0201
B - 9051 Sint Denijs Westrem
T +32 (0)9 244 66 44

Agency Herentals
Welvaartstraat 14-1 bus 3
B - 2200 Herentals
T +32 (0)14 28 23 30

Luxembourg Branch
Rue de l'Industrie 22 boîte B201,8
L - 8399 Windhof (Koerich)
T +352 (0) 26 30 68 01



INTERVENTIERAPPORT

- Ouverture des vannes départ et retour.
- Lancement purge d'air sur le circuit ECS et sur le circuit chauffage pendant 10 minutes.
- Nettoyage complet de l'unité extérieure.
- Serrage des borniers électrique (intérieure et extérieure).
- Remise en route de l'installation.
- Vérification des défauts éventuels dans l'historique des erreurs.
- Vérification du paramétrage de fonctionnement de l'unité.
- Placement D-Checker, lecture et analyse.

Statut de l'installation à mon départ :

- En fonctionnement.

Reste à effectuer par l'installateur :

-

Reste à effectuer par Daikin :

-

Notes de garantie

Les conditions 'installation et de garantie Daikin doivent être respectées à tout moment, toute conséquence de ne pas le respecter n'est pas couverte par notre garantie.

Carnet d'entretien | Carte d'instructions

Une carte d'instructions est requise par la loi pour les appareils dotés de circuits de refroidissement dont le volume de réfrigérant est supérieur à 5 TCO2-eq.

Risque de gel

Tous les appareils dont la température sortante de l'eau est de 5 °C ou moins risquent d'être suffisamment protégés par l'installateur contre le risque de gel.

www.daikin.be

Head Office

Avenue Franklin, 1B
B - 1300 Wavre
T +32 (0)10 23 72 23

Agency Gent

Schoonzichtstraat 1/0201
B - 9051 Sint Denijs Westrem
T +32 (0)9 244 66 44

Agency Herentals

Welvaartstraat 14-1 bus 3
B - 2200 Herentals
T +32 (0)14 28 23 30

Luxembourg Branch

Rue de l'Industrie 22 boîte B201,8
L - 8399 Windhof (Koerich)
T +352 (0) 26 30 68 01

INTERVENTIERAPPORT

Pièces non Daikin

Daikin Belgium s'occupe uniquement du démarrage, de l'audit et/ou du contrôle du fonctionnement des machines Daikin et ne peut être tenu responsable des autres pièces, réglementations, options,... qui travaillent/communiquent directement ou indirectement avec les machines Daikin.

JOACHIM LAMBERT



MR DIETER

**Head Office**

Avenue Franklin, 1B
B - 1300 Wavre
T +32 (0)10 23 72 23

Agency Gent

Schoonzichtstraat 1/0201
B - 9051 Sint Denijs Westrem
T +32 (0)9 244 66 44

Agency Herentals

Welvaartstraat 14-1 bus 3
B - 2200 Herentals
T +32 (0)14 28 23 30

Luxembourg Branch

Rue de l'Industrie 22 boîte B201,8
L - 8399 Windhof (Koerich)
T +352 (0) 26 30 68 01

www.daikin.be