



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Ondergrondse stookolietank

Besluit: De tank mag indienst blijven

Volgende controle: 10/2/2031

Datum keuring: 10/02/2026
ID-label: Inspecteur: Peter Maessen

Mentor:
Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Testo 312-3 Serienummer: 03360469/808

Datum verslag: 10/02/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Kauterhof
Huisnummer 15
Busnummer
Postcode 3320
Gemeente HOEGAARDEN
Land België

Eigenaar

Naam Via Unique Properties
Straatnaam Kauterhof
Huisnummer 15
Busnummer
Postcode 3320
Gemeente HOEGAARDEN
Land België

Installateur

Naam -
BTW nr. -
Telefoonnummer
E-mail -

Type Conformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR

Plaatsing reservoir Niet toegankelijk ondergronds
Type reservoir Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
Inhoud reservoir 5000 L
Datum plaatsing voor 01/08/1995 (bestaand)

Bestaand reservoir

TOEGANGSPUT

Staat toezichtspuit
Dichtheid toezichtspuit
Vervuiling rond tank
Staat deksel

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
☒	☐	☒	☐

LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)
Staat leidingen (ontluchting, vulling)
Uitmonding leidingen
Staat aanvoerleiding
Staat terugvoerleiding
Stookoliefilter
Lekt stookoliefilter

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
☒	☐	☒	☐
☒	☐	☒	☐
☒	☐	☒	☐
☒	☐	☒	☐
☒	☐	☒	☐
☐	☒	☒	☐
☒	☐	☒	☐

RESERVOIR

Algemene staat tank

VORIG CERTIFICAAT

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
		☒	☐
☐	☒	☒	☐

ACCESSOIRES

PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)

Peillat

Mechanisch

Pneumatisch

Ultrasoon

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
☒	☐	☒	☐
☐	☒	☒	☐
☐	☒	☒	☐
☐	☒	☒	☐

OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)

Fluit

Elektronische sonde

☒	☐	☒	☐
☐	☒	☒	☐

LEKDETECTIE (1 moet aanwezig zijn)

Vloeistof

Onderdruk

Overdruk

Peilputten

Andere

☐	☒	☒	☐
☐	☒	☒	☐
☐	☒	☒	☐
☐	☒	☒	☐

TESTEN

Water- en slibbemonstering

Dichtheidscontrole: Onderdruk

Potentiaalmeting

Potentiaalverschilmeting niet mogelijk

OK	NOK
☒	☐
☒	☐
☒	☐

Opmerkingen

Drukverlies - mbar/h

Potential -505,7mV

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- Nota De identificatieplaat van de tank is niet aanwezig / niet leesbaar
- Nota Het ingebruiknameverslag ontbreekt
- Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n): ☐

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Peter Maessen (erkeningsnummer ERK/TS/105427)



Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

ORIGINEEL















