

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

Firma
 naam: Paul de Smet
 straat en nummer: Coenlystestraatweg 464
 postnummer en gemeente: 9400 Ninove
 tel: 054/334415 gsm: _____
 e-mail: _____
 ondernemingsnummer: BE446-443-290

volgnummer attest: 10

TECHNICUS
 naam: Vilbert Ganthu
 erkenningsnr. SV: 06062
 datum controle: 4/3/2021
 arbeidsduur: _____

Klant
☒ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☐ onderneming
 naam: Van Ja Maelen Paul
 straat en nummer: dris 60
 postnummer en gemeente: 9400 Bambrugge
 tel: _____ gsm: _____
 e-mail: _____

adres opslagtank indien verschillend van klant
☐ N.v.t.
 naam contactpersoon: _____
 straat en nummer: _____
 postnummer en gemeente: _____
 tel: _____ gsm: _____
 e-mail: _____

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

particulier ☒ niet-ingedeeld, inhoud: <u>120</u> L ☐ ingedeeld, inhoud: _____ L	☐ klasse 3 (zie achterkant *1) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1	onderneming: ☐ ingedeeld, inhoud: _____ L	☐ klasse 3 (zie achterkant *1) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1
☐ ondergronds ☒ bovengronds	☐ groeve ☐ niet toegankelijk ☒ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere: _____	☐ cilindrisch ☒ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere: _____	☒ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie

datum van plaatsing: _____ tanknummer: _____
 Gestockeerde product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere: _____

KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)

☒ aanwezig ☒ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van _____

merk: _____ fabricagenummer: _____

de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: _____ ☐ nr. prototypekeuring: _____ ☐ n.v.t.

norm: _____

☐ inhoud: _____ ☐ diameter: _____ en lengte: _____

*Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.172, van titel II van het Vlaamse).

CONTROLE OPSLAGTANK

vorig certificaat/attest: ☒ aanwezig, datum: 200 ☐ niet aanwezig

visuele controle

toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren	
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok	
	staat deksel	☐ ok ☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok	
inkuiping ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☐ n.v.t.	verontreiniging	☐ ja ☐ nee	uitmonding leidingen ☒ ok ☐ niet ok	
	waterdicht	☐ ok ☐ niet ok	staat aanvoer- en terugleiding ☒ ok ☐ niet ok	
	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok	stookoliefilter ☒ ok ☐ niet ok	
	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok	andere toebehoren: _____	
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☒ ok ☐ niet ok	opmerkingen: _____	
	algemene staat tank	☒ ok ☐ niet ok		
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☒ nee		
	organoleptische verontreiniging	☐ ja ☒ nee		
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering ☒ ok ☐ niet ok opmerkingen: _____				
groeve / prefabconstructie / andere ☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen: _____				

beproeving deel I

waarschuwings- of overvolbeveiligings-systeem (bijlage 5.177, van titel II van het Vlaamse)	aanwezig	niet aanwezig	ok	controle werking	niet ok
fluit	☒	☐	☒	☐	☐
elektrische sonde	☐	☐	☐	☐	☐
andere:	☐	☐	☐	☐	☐

water- en slibbemonstering (bijlage 5.174, van titel II van het Vlaamse)

☒ uitgevoerd hoeveelheid water: 0 cm
 pH: _____ (<6, inwendige inspectie vereist)
 geleidbaarheid: _____ mS/cm (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist)
 bezinksel/slib aanwezig: ☐ nee ☐ ja (ja, inwendige inspectie vereist)
☐ ok ☐ niet ok
☐ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____

potentiaalmeting ☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank)
☐ uitgevoerd: _____ mV (meest positieve waarde), ☐ ok ☐ niet ok
☐ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____

lekdetectiesysteem (bijlage 5.173, van titel II van het Vlaamse)
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.

permanent:	op basis van:	ok	controle werking	niet ok
☐ ok ☐ niet ok	☐ fluidum ☐ onderdruk ☐ overdruk ☐ peilbuis + sensor/detector ☐ andere:	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

akoestisch of visueel alarmsignaal ☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd

dichtheidsbeproeving ☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd

☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau: _____ dBuV
 onder het vloeistofniveau: _____ dBuV
☐ overdruk, drukverlies: _____ mbar/h
☐ onderdruk, drukverlies: _____ mbar/h
☒ andere methode: visueel

Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.

☐ opmerkingen: _____

kathodische bescherming: ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.
☐ ok ☐ niet ok opmerkingen: _____

peilmeting

	aanwezig	niet aanwezig	ok	controle werking	niet ok
peilstok	☐	☐	☐	☐	☐
mechanisch	☐	☐	☐	☐	☐
pneumatisch	☐	☐	☐	☐	☐
hydrostatisch	☐	☐	☐	☐	☐
ultrasoon	☐	☐	☐	☐	☐
andere: <u>peilglas</u>	☒	☐	☒	☐	☐

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)

corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek: ☐ n.v.t.
☐ vorige onderzoek uitgevoerd op _____ / _____ / _____, rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee
☐ uitgevoerd op _____ / _____ / _____, rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee

kathodische bescherming**: ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig controle: ☐ ok ☐ niet ok
☐ niet aanwezig opmerkingen: _____ ☐ n.v.t.

onderzoek van de staat van de binnenwand: ☐ n.v.t. ☐ niet ok
☐ uitgevoerd inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok
 niet-destructief onderzoek wanddikte: _____ mm
 opmerkingen: _____

onderzoek van de staat van de buitenwand: ☐ n.v.t. ☐ niet ok
☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok

opmerkingen: _____

**De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

EINDBEOORDELING

☒ groen De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.

☐ oranje De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.

☐ rood*** De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.

De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen: _____

***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkplaat of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.

WAARSCHUWING
 Niet-ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en versterking van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geëligd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.

Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.

De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór _____ / _____ / _____ ☒ n.v.t.

handtekening erkend technicus _____ handtekening klant _____

Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op <http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/>.

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

Firma	
naam: <u>Peel de Smet</u>	
straat en nummer: <u>Gorublessesteunweg 164-166</u>	
postnummer en gemeente: <u>3420 Mierbeek</u>	
tel: <u>054133441</u> gsm: _____	
e-mail: _____	
ondernemingsnummer: <u>BE446443-280</u>	

Klant	☐ particulier ☒ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus
naam: <u>Van der Meulen Peela</u>	
straat en nummer: <u>drois 60</u>	
postnummer en gemeente: <u>3420 Bambeke</u>	
tel: _____ gsm: _____	
e-mail: _____	

volgnummer attest: <u>9</u>	
TECHNICUS	
naam: <u>Thibaut Gauthier</u>	
erkenningsnr. SV <u>06062</u>	
datum controle: <u>4/3/2021</u>	
arbeidsduur: _____	

adres opslagtank indien verschillend van klant	
☒ N.v.t.	
naam contactpersoon: _____	
straat en nummer: _____	
postnummer en gemeente: _____	
tel: _____ gsm: _____	
e-mail: _____	

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier ☒ niet-ingedeeld, inhoud: <u>1200</u> L ☐ ingedeeld, inhoud: _____ L		onderneming: ☐ ingedeeld, inhoud: _____ L	
☐ klasse 3 (zie achterkant *1) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1		☐ klasse 3 (zie achterkant *1) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1	
☐ ondergronds ☒ bovengronds	☐ groeve ☐ niet toegankelijk ☒ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere: _____	☐ cilindrisch ☐ rond ☒ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere: _____	☒ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie
datum van plaatsing: _____		tanknummer: _____	
Gestockeerde product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere : _____			

KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)	
☐ aanwezig ☒ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van _____	
merk: _____	fabricagenummer: _____
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: _____	☐ nr. prototypekeuring: _____ ☐ n.v.t.
norm: _____	
☐ inhoud: _____	☐ diameter: _____ en lengte: _____
*Dit is niet de merkplaat of klevet die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.172, van titel II van het Vlaamse).	

CONTROLE OPSLAGTANK			
vorig certificaat/attest _____ ☐ aanwezig, datum: _____ ☐ niet aanwezig			
visuele controle			
toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	
	staat deksel	☐ ok ☐ niet ok	
inkuiping ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☐ n.v.t.	verontreiniging	☐ ja ☐ nee	uitmonding leidingen
	waterdicht	☐ ok ☐ niet ok	staat aanvoer- en terugvoeding
	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok	stookoliefilter
	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok	andere toebehoren:
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☒ ok ☐ niet ok	opmerkingen:
	algemene staat tank	☒ ok ☐ niet ok	
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☒ nee	
	organoleptische verontreiniging	☐ ja ☒ nee	
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering ☐ ok ☐ niet ok			opmerkingen: _____
groeve / prefabconstructie / andere ☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok			opmerkingen: _____

beproeving deel I					
waarschuings- of overvulbeveiligings-systeem (bijlage 5.177, van titel II van het Vlaamse)		aanwezig	niet aanwezig	ok	niet ok
	fluit	☒	☐	☒	☐
	elektrische sonde	☐	☐	☐	☐
water- en slibbemonstering (bijlage 5.174, van titel II van het Vlaamse)	andere: _____	☐	☐	☐	☐
	hoeveelheid water: <u>0</u> cm				
	pH: _____	(<6, inwendige inspectie vereist)			
	geleidbaarheid: _____ mS/cm	(>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist)			
bezinksel/slib aanwezig: ☐ nee ☐ ja		(ja, inwendige inspectie vereist)			
☐ ok ☐ niet ok					
☐ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____					

potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: _____ mV (meest positieve waarde), ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____			
lekdetectiesysteem (bijlage 5.173, van titel II van het Vlaamse)	permanent: ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:	ok	controle werking
		☐ fluidum ☐ onderdruk ☐ overdruk ☐ peilbuis + sensor/detector ☐ andere: _____	☐	☐
☒ n.v.t.	akoestisch of visueel alarmsignaal		☐	☐
dichtheidsbeproeving	☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd	☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau: _____ dBuV onder het vloeistofniveau: _____ dBuV ☐ overdruk, drukverlies: _____ mbar/h ☐ onderdruk, drukverlies: _____ mbar/h ☒ andere methode: <u>visueel</u>	Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.	
		☐ opmerkingen: _____		
kathodische bescherming: ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen: _____				
peilmeting		aanwezig	niet aanwezig	controle werking
	peilstok	☐	☐	ok
	mechanisch	☐	☐	niet ok
	pneumatisch	☐	☐	☐
	hydrostatisch	☐	☐	☐
	andere: <u>peilglas</u>	☒	☐	☒

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)	
corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek:	☐ n.v.t. ☐ vorige onderzoek uitgevoerd op / / , rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee ☐ uitgevoerd op / / , rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee
kathodische bescherming**:	☐ aanwezig, controle: ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig opmerkingen: _____ ☐ n.v.t.
onderzoek van de staat van de binnenwand:	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd
inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok	niet-destructief onderzoek wanddikte: _____ mm
opmerkingen:	_____
onderzoek van de staat van de buitenwand:	☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd, ☒ ok ☐ niet ok
opmerkingen: _____	
**De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.	

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden	
_____ _____ _____	

EINDBEOORDELING	
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood***	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.

***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkplaat of klevet aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.	
WAARSCHUWING	
Niet-ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en versterking van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geëligd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.	
Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.	
De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór / / ☒ n.v.t.	
handtekening erkend technicus	handtekening klant
Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/ .	