

CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIR

Klant *Monique Van de Velde*
 Straat + nr *Lokendreef 45*
 Postnummer + gemeente *9630 Zwalm*
 Tel / Gsm *055 1 49 62 34*
 Adres reservoir *idem*

BESCHRIJVING RESERVOIR

Ondergronds / Bovengronds
 Nominale inhoud *5000 liter*
 Materiaal *staal*
 Inkuiping Ja Nee
 Enkelwandig Dubbelwandig :
 Met lekdetectiesysteem Zonder lekdetectiesysteem
 Reservoir dient voor Privé gebruik Professioneel gebruik

DATUM CONTROLE *22-04-2021*
 Datum ingebruikstelling *1-1972*
 Datum vorige controle *02-2017*
 ° controle: *22-01-2026*

PERIODIEKE CONTROLE

Visuele controle van de toebehoren
 Overvulbeveiligingssystemen
 Controle aanwezigheid water en/of slib
 Certificaat vorige controle
 Lekdetectiesysteem
 Cathodische bescherming
 Visuele controle buitenwand

ALGEMEEN ONDERZOEK

+dichtheidstest voor enkelwandige ondergrondse tanks
 Visuele controle uitwendig zichtbare delen *ok*
 De algemene staat van de opslagplaats *ok*
 Overvulbeveiligingssysteem *ok fluit*
 Controle aanwezigheid water en/of slib *ok gun*
 Certificaat vorige controle *ok*
 Lekdetectiesysteem *N.V.T.*
 Cathodische bescherming *N.V.T.*
 Meting potentiaalverschil *N.V.T.*
 Corrosiviteitsonderzoek bodem *N.V.T.*
 Dichtheidstest (30 kPa/min 1u) *-05 +/- 04*
 Verontreiniging buiten het reservoir *ok*

Verdere exploitatie toegelaten: Ja Nee
 Verdere exploitatie toegelaten mits volgende herstellingen:

Dop / Merkteken: Groen Oranje Rood
 Bijzondere opmerkingen

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam + erkenningsnummer techniek..... *Segers Christophe* SV *04886*
 (Handtekening techniek)
 (Naam + handtekening klant)

Segers

M. Van de Velde