

Distributienetbeheerder : Gestionnaire de réseau de distribution :	Nr teller : N° comp :	Index :
---	--------------------------------	---------------

Verslag van onderzoek

Rapport de contrôle

Nº : 31 / 0798 / 1

Aard onderzoek :	AREI	86	87	88	95	97	270	271	276	ARAB	262	TT	TN	IT	Voorschr. stroomlev.
Nature du contrôle :	RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	RGPT	☐	☒	☐	☐	Prescription du distributeur

Tijdelijk : Temporaire : ☐	Kermisinstallatie : Install. Foraine : ☐	Indienststelling : Mise en service : ☒	Uitbreiding : Extension : ☐	Vernieuwing : Renouvellement : ☐
---	---	--	--	---

Plaats van het onderzoek : *Route de Wéris, lot 173 6940 Barvaux*
 Lieu du contrôle : _____ Adres : _____
 Eigenaar ; *Van Damme* Adresse : *Wieuwe Stationsstraat 2A 9160 Leuven*
 Propriétaire : _____
 Ik / C.I. : *Vormeyre P*
 Installateur : _____ BTW / TVA : *645-324-469*
 Datum van het onderzoek : _____
 Date du contrôle : *04/12/2004* Inspecteur : *Vanden Veken / 32*
 Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☐ Appart. ☒ *chalet*

Spanning : <u>3N400V</u>	Meter / bord verbinding : <u>4 x 16mm²</u>	Max. beveiliging : <u>40A</u>
Tension :	Liaison compteur-tableau :	Prot. maximale :
Aardelektrode : <u>bus</u>	Isolatie : <u>> 40</u> Mohm	Aantal verdeelborden : <u>1</u>
Electrode de terre : <u>15.6</u> Ohm	Isolément :	Nombre de tableaux :

[illegible]

Opmerkingen / Remarques : (zie keerzijde / voir verso) <i>Geen</i>	VISUM :
	Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is — niet — conform met het AREI en mag — niet — tijdelijk — in dienst gesteld worden — in dienst blijven.
L'installation est — n'est pas — conforme au RGIE et peut — ne peut pas — temporairement — être mise en service — rester en service.
De algemene differentieelshakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
Het eendraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op :
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de technisch directeur,
de inspecteur:

pour le directeur technique,
le contrôleur:

ELECTRO-TEST v.z.w.
Wim Vander Vaet
Gsm: 0475/93 83 44

NOTA ONDERNEMINGEN: Krachtens art. 14 van het hoofdstuk II van Titel III van de Codex moet dit document ter kennis worden gebracht van het Comité voor Preventie en Bescherming van het Werk.

NOTE AUX ENTREPRISES : Conformément à l'art. 14 du Code de ce document doit être porté à la connaissance du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail.

NOTE AUX LOCALITAIRES ET PROPRIETAIRES : conformément au ROIE vous êtes tenu : 1) de conserver ce procès-verbal dans le dossier de l'installation électrique; 2) de noter dans le dossier toute modification apportée à l'installation électrique.

3) de porter à la connaissance du Ministère des Affaires Economiques, direction "énergie électrique" tout accident survenu aux personnes, à imputer directement ou indirectement à la présence d' électricité.

Distributienetbeheerder : Gestionnaire de réseau de distribution :	Nr teller : N° comp	Index :
---	---------------------------------------	---------------

Verslag van onderzoek

Rapport de contrôle

Nº : 31 / 0798 / 1

Aard onderzoek :	AREI	86	87	88	95	97	270	271	276	ARAB	262	TT	TN	IT	Voorsch. stroomlev.
Nature du contrôle :	RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	RGPT	☐	☒	☐	☐	Prescription du distributeur

Tijdelijk : Temporaire : ☐	Kermisinstallatie : Install. Foraine : ☐	Indienststelling : Mise en service : ☒	Uitbreiding : Extension : ☐	Vernieuwing : Renouvellement : ☐
---	---	--	--	---

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle : Route de Wieris, lot 173 0940 Darvaux

Eigenaar : *Van Damme* Adres : *Willems' Gasthuisstraat 20 9160*

Propriétaire : Van Dijk Adresse : Van Dijk

Ik. / C.I. :

Installateur : Vermeire P. BTW / TVA : 645-324-569

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle : 04/12/2004 Inspecteur : Vanden Vaele 13

Inspector : *[Signature]*

Onderzoek / Contrôle: ☐ Woning / maison ☐ Appart. ☒ *Hotel*

Spanning : <u>3400V</u>	Meter / bord verbinding : <u>4 x 16mm</u>	Max. beveliging : <u>400</u>
Tension : <u>3400V</u>	Liaison compteur-tableau : <u>4 x 16mm</u>	Prot. maximale : <u>400</u>

Aardelektrode : <u>bus</u>	Isolatie : <u>240</u> Mohm	Aantal verdeelborden : <u>1</u>
Electrode de terre : Ohm	Isolement : Mohm	Nombre de tableaux : 1

[illegible]

Opmerkingen / Remarques : (zie keerzijde / voir verso) <i>Geen</i>	VISUM :
	Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is — niet — conform met het AREI en mag — niet — tijdelijk — in dienst gesteld worden — in dienst blijven.
L'installation est — n'est pas — conforme au RGIE et peut — ne peut pas — temporairement — être mise en service — rester en service.
De algemene differentieëlschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
Het eendraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 12/12/2029
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le : 12/12/2029

voor de technisch directeur,
de inspecteur:

ET **ELECTRO-TEST** v.z.w.
Wim Vander Vost
Gsm.: 0475/93 83 44


NOTA ONDERNEMINGEN Krachens art. 14 van het hoofdstuk II van Titel II van de Codex moet dit document ter kennis worden gebracht van het Comité voor Preventie en Bescherming van het Werk.

NOTE AUX ENTREPRISES. Conformément à l'art. 14 du chapitre II du Titre II du Code ce document doit être porté à la connaissance du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail.

NOTE AUX LOCALAIRES ET PROPRIETAIRES. Conformément au RGIE vous devez tenir : 1) de conserver ce procès-verbal dans le dossier de l'installation électrique; 2) de noter dans le dossier toute modification apportée à l'installation électrique.


3) de porter à la connaissance du Ministère des Affaires Economiques, direction "Energie électrique" tout accident survenu aux personnes, à imputer directement ou indirectement à la présence d'électricité.


PROVINCE	LUXEMBOURG	DOSSIER	2001/670
COMMUNE	DURBUY (6940)	Date	MARS 2001

MAITRE DE L'OUVRAGE <i>Van Damme Plain</i> 	Mr. et Mme VAN DAMME Nieuwe Stationstraat, 2A 9160 LOKEREN Tél.: 09/356.80.08
--	--

OBJET DE LA DEMANDE	CONSTRUCTION D'UNE SECONDE RESIDENCE (chalet)
---------------------	--

SITUATION 	Lotissement Les Closeries Route de Wéris, LOT n° 173 6940 BARVAUX (DURBUY) Cadastree Section A n° 810 h
--	--

ARCHITECTE JEAN-MARIE POSKIN RUE ELOI, 12 6940 DURBUY	Tél.: 086/21.19.63 Fax : 086/21.39.68 
---	--

AUTORISATIONS <u>INSTALLATEUR</u> VERMEIRE PATRICK: HULSTSTRAAT 31. 9170 SINT-GILLIS-WAAS B.T.W. BE. 645.324. 469. 
--


LES COTES DOIVENT ETRE VERIFIEES PAR LES ENTREPRENEURS
 ELLES NE PEUVENT ETRE REPRISES A L'ECHELLE SUR LES PLANS
 LES ELEMENTS DE STRUCTURE (BETON, HOURDIS, POUTRELLES, CHARPENTE ...) SERONT CALCULES
 PAR INGENIEUR.


OBJET DE LA FEUILLE	PLANS/COUPE/FACADES	1/50
	IMPLANTATION	1/250
	SITUATION	1/2500

FEUILLE	NB DE FEUILLE : 2 F1. Plans/coupe Implantation/Situation F2. Façades	MODIFICATIONS	
1		DATE	
	Mars 2001	Avant-projet	
	Mars 2001	Projet pour urbanisme	

E.X.V.B 4x16mm²


15,6 A






Plan du Sous-sol

Coupe A-A



Plan du Rez



Plan de l'Etage

15,6Ω

