



The figure contains two identical empty coordinate systems for data recording. Each graph has a vertical axis labeled 'mV' with a scale from 0 to 150 in increments of 50, and a horizontal axis labeled 'Temps (secondes)' with a scale from 0 to 50 in increments of 10. A dashed grid is present in both. The top graph is titled 'Capteur phase gazeuse N° : 200283 vérifié le 12-09-2025' and the bottom graph is titled 'Capteur phase liquide N° : 200281 vérifié le 12-09-2025'. Both graphs show a flat line at 0 mV.

Cachet + Visa de l'exploitant



**CERTIFICAT DE NETTOYAGE
ET DE DEGAZAGE**

CND 2025 – 071

Date d'édition : 16 septembre 2025

Date révision :

Page 1/1

Site d'intervention : 48, route de Dolembreux

4130 Esneux

Date d'intervention : 15 septembre 2025

Réservoir concerné :

Cuve : n° - produit - capacité	Situation citerne	Adresse
1 – MAZOUT – 3.000 L	Enterrée – à découvert Neutralisation	48, route de Dolembreux 4130 Esneux

Technicien/expert : Frédéric RICHARD

Je soussigné, Frédéric RICHARD, expert en installation de stockage, responsable du contrôle, atteste par la présente, que le réservoir susmentionné a été vidé, nettoyé et dégazé conformément aux prescriptions légales. Déchets pompés par RECYCL-OIL et traités par RENEWI.


Frédéric RICHARD

AgrW.TUS.128/A/01

AGR/INST/001839175

**TANK PROCESS srl**
Frédéric Richard
AgrW.TUS-128/A/01





RICHARD Frédéric
6, rue du Piedenval
4219 Wasseiges (Acosse)

Tél. : 081/83.57.02
GSM : 0477/62.83.03

TVA : BE 0782 424 170


Acosse, le 16 septembre 2025

CERTIFICAT D'INERTAGE/NEUTRALISATION

CI 2025-050

Je soussigné, Frédéric RICHARD, technicien agréé, expert en installation de stockage, responsable du contrôle, atteste par la présente que la citerne enterrée au 48, route de Dolembreux à 4130 Esneux a bien été neutralisée au sable après nettoyage et dégazage.

Frédéric RICHARD
AgrW.TUS.128/A/01
AGR/INST/001839175


TANK PROCESS srl
Frédéric Richard
AgrW.TUS-128/A/01

Annexes : photos

