

☐ AV Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11
☐ AV Brabant : Tél.: 02 674 57 11
☐ AV Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11
☐ AV Wallonie : Tél.: 081 432 611

Code PC Rési. **B1**

Personnes responsables de l'exécution du travail:	RAPPORT n°: Gem/15/30032554
Nom, Prénom: idem	Membre n°:
N° de TVA:	Installation: Nom: Mme Brusbois
ou n° de la carte d'identité:	Adresse: Rue à la forge, 25
Distributeur: 1. DEB	5170 AARRE
	Date de visite: 27/07/2009
	Propriétaire ou Mandataire: Tél.: 0473/542864
Compteur: n°: index:	Nom, Prénom: idem
Type de comptage: ☐ jour - ☐ bihoraire - ☐ nuit -	Adresse: Avenue des bouleaux 38
	Demandeur: 1170 Brussels

Type de visite: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 RGIE Nature de l'installation: ☒ Nouvelle ☐ Extension ☐ Modifi. ☐ Existante ☐ Temporaire
 Contrôle sur base des prescriptions du: ☒ RGIE: art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ RGPT ☐

Installation conçue pour la tension de **230** V, AC, Protection branchement: **NP** A Type: **max 40A**
 Description du branchement: **Neu** Type câble: **E1U13** Section: **4** x **25** mm²
 Alimentation tableau principal: **4** x **16** mm² Nbre de tableaux: **1** Nombre de circuits terminaux: **15**
 Type de prise de terre: **Piquets** Résistance de dispersion: **21** Ohms Isolement général: **10** M Ohms

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BASSE TENSION

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION: les schémas de position et unifilaires font parties intégrantes du rapport

Voir schémas		

INFRACTIONS (voir la signification des numéros au verso):

Néant

Observation: **Salle de bain non aménagée**
Eclairage non placé

Le différentiel général ~~est~~ - a été - plombé

L'installation électrique doit être recontrôlée avant le **08/2009** ainsi qu'avant la mise en service de modifications ou extensions importantes telles que l'ajout d'un circuit.

Conclusion:

LA NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE ~~EST~~ - ~~NE PAS~~ - CONFORME AUX PRESCRIPTIONS REPRISES CI-DESSUS.
 L'INSTALLATION - ~~EST~~ - ~~NE PAS~~ - MISE SOUS TENSION

PROCES-VERBAL DE CONTROLE DE L'INSTALLATION EXISTANTE (ART. 276 DU RGIE)

INFRACTIONS sur la partie existante (voir la signification des numéros au verso):

Les installations doivent faire l'objet d'un nouveau contrôle avant le

Conformément à l'art. 274 de RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service

Annexes: **4**
 VISA DU DISTRIBUTEUR:

Dimitri MALICE
 District No. 11

Pour le Directeur général
 Nom, N° Agent, Signature


MIGEOT Olivier
 2273

E. BRISBOIS


REZ. DE CHAUSSEE

RUE A LA FORGE, 25

5170 ARBRE (BESSINE)



1^{er} étage



AIB-VINÇOTTE BELGIUM

MIGEOT Olivier
2273