

CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

015504



ALV BVBA
Gotevlietstraat 42
8000 Brugge
050 31 84 87
info@tc-alv.be
www.tc-alv.be
RPR Brugge
BTW BE0824 539 491

KLANT VME Res. Panoramic, P/A. Syndicbureau
Zeedijk 201, 8430 Middelkerke

BTW Particulier

TEL 059/30 29 91

MAIL _____

ADRES TANK Res. Panoramic
Parklaan 19-23, 8434 Westende

Tankinhoud 6000 liter ☐ EW ☒ DW ☐ OG ☒ BG Datum plaatsing 2006
☐ Particulier ☒ Klasse 3 ☐ Klasse 2 ☒ Metaal ☐ Kunststof ☐ Beton Andere _____

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
inzage vorige attest	☒	☐	☐	
Overvulbeveiliging	☒	☐	☐	
☒ Sonde ☐ Fluit	☒	☐	☐	
Aanwezigheid water en/of slib	☐	☐	☒	
Hoeveelheid _____ cm				
pH _____ (min 6) geleidbaarheid _____ (max 300mS/cm)				
Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:				
In mangat / inkuiping	☐	☐	☒	
Rond vulpunt	☐	☐	☒	
UITWENDIG ZICHTBARE DELEN				
Ontluchting	☒	☐	☐	
Vulling	☒	☐	☐	
Aanzuigleiding	☒	☐	☐	
Retourleiding	☒	☐	☐	
Tigerloop	☐	☐	☒	
Filter	☒	☐	☐	
Niveaumeting				
☐ Vlottermeter ☒ Hydraustatisch ☐ Ultrasoon ☐ Peillat ☐ Andere: _____				
Potentiaalmeting _____ Mv	☐	☐	☒	
Kathodische bescherming	☐	☐	☒	
Lekdetectie-apparaat	☒	☐	☐	
☒ Vloeistof ☐ Onderdruk ☐ Overdruk ☐ Nano				
☐ Peilputten ☐ Andere: _____				
Dichtheidstest: ☐ SDT ☐ Testo	☐	☐	☒	
BOVENGRONDSE TANK				
Algemene staat	☒	☐	☐	
Buitenwand	☒	☐	☐	
Inkuiping	☒	☐	☐	
☒ Waterdicht ☒ Koolstofwaterdicht				

OPMERKINGEN

Tank ok?

PLAATS TANK -2 stookolie tank

BESLUIT

☒ **GROEN**
De installatie voldoet aan alle bepalingen

☐ **ORANJE**
De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevoerd worden.

☐ **ROOD**
De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

ERKEND TECHNICUS (NAAM) Vlaenenbruek

ERKENNINGNUMMER: SV 05584

HANDTEKENING
TECHNICUS 

DATUM KEURING 28 / 03 / 23

ATTEST GELDIG TOT 28 / 03 / 26

HANDTEKENING
KLANT _____