

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : 28793932
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N° 11721-1.22/5

EAN code : HC

Aard onderzoek : Boek 1 KB 8/9/2019	Huishoudelijk : Résidentiel	H/C 6.4 : ☐	HC6.5 : ☒	HC6.1 : ☐	HC6.2 : ☐	HC6.3 : ☒	Netsysteem : 85	Voorschr. netbeheerder : Prescription du gest. de réseau de distr. ☒
Genre de contrôle : Livre 1 AR 8/9/2019								

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Que F. Nicolay 311 4420 St-Nicolas

Eigenaar :

Propriétaire :

Adres :

Adresse :

Installateur : M. Dubuisson

BTW / TVA : 0831052052

Datum van het onderzoek :

Ik. / C.I. :

Date du contrôle : 22-1-2021

Inspecteur : Lom Saed

Onderzoek / Contrôle : ☒ Woning / maison ☐ Appart.

Spanning : 2120	Meter / bord verbinding : Enab 4.10	Max. beveiliging : 40
Tension :	Liaison compteur-tableau :	Protection max. :

Aardelektrode : 26.5	Isolatie : 4.8	Aantal verdeelborden : 2
Electrode de terre : Ohm	Isolement : Mohm	Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars			Aantal eindstroombanen :		Test ΔIn		1. ΔIn			
Interrupteurs différentiels			Nombre de circuits terminaux :		OK	NOK	OK	NOK		
In (A)	Δ In (mA)	type								
63	300	A	600.		☒	☐	☒	☐		
63	30	A	6.		☒	☐	☒	☐		

Visueel nazicht : algemeen : OK	NOK	directe aanraking : OK	NOK	Indirecte aanraking : OK	NOK
Contrôle visuel : général :	☒	contact direct : ☒	☐	Contact indirect : ☒	☐

Aansluitingen : OK	NOK	Potentiaalvereffeningen : OK	NOK
Raccordements :	☒	Liaisons equipotentielles :	☒

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen/Remarques :

VISUM :

Datum/date :

Nicamb

Afwijkingen toegepast van / Application des dérogations du ☐ 8.2.1 ☒ 8.2.2

Besluit / Conclusion :			Niet conform	Conform	N° vorig rapport
1. Installatie elektrische is conforme aux prescriptions du AR 8/9/2019 Livre 1. 2. Les bornes de l'interrupteur différentiel général sont rendues inaccessibles par scellage. De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar zijn ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Le schéma unifilaire et de position ont été visés et sont conformes avec l'installation. Het één draad- en situatieschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (6.5.2-Livre I) - De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (6.5.2. Boek I) Prochaine visite de contrôle : / Volgende controlebezoek : 22-1-2024 3. L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du AR 8/9/2019 Livre I. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 8/9/2019 Boek I. Conformément 6.5.7. Livre I, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme avant le... Overeenkomstig 6.5.7. Boek I, de werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd voor... La visite de contrôle prévue par 8.4.2.2 Livre I doit avoir lieu au plus tard 18 mois après l'acte de vente - Het controlebezoek voorzien door 8.4.2.2 Boek I moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoop...			☒	☐	44/202069 593/02-1
voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur			Lom Saed		

Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier d'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement, la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an, dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à l'haute surveillance des installations électriques domestiques.

- A: ecl escal hall ch1 ch2
- B: pc ch1 ch2
- C: pc living
- D: four
- E: frigo pltr pc cuisine
- F: ecl liv cuisine volet
- G: ecl cave
- H: pc chaud ecl buanderie ecl+ pc sdb
- I: lessiveuse
- J: sechoir
- K: lave vaisselle
- L: congelateur
- M: ecl exter
- N: ONDULEUR
- O: ONDULEUR



PH DUBUISSON SPRL
 ELECTRI GENERALE
 GSM 0472 29 15 77
 TVA BE 0831052052

Organisme agréé

ELECTROTEST
 HAACHTSESTEENWEG 236
 1820 MELSBRÖECK
 Tél.: 02/751.98.39 GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -
 BE0434433603


Installateur

DUBUISSON PHILIPPE SPRL
 BEAU CAILLOU 2
 4690 BASSENGE
 Tél.: - GSM: 0472291577
 Fax: -
 e-mail: -
 0831052052



p. 3/3
Liste des circuits

2 x 230V ~ 50Hz




PH DUBUSSION SPRL
ELECTRI GENERALE
GSM 0472 29 15 77
TVA BE 0831052052

ELECTROTEST
Lombard Laurent
22-11-2021
Inspecteur
laurent.lombard@electro-test.be
Gsm 0490 57 89 30

Organisme agréé ELECTROTEST HAACHTSESTEENWEG 236 1820 MELSBRÖECK Tél.: 02/751.98.39 GSM: - Fax: - e-mail: - BE0434433603		Installateur DUBUSSION PHILIPPE SPRL BEAU CAILLOU 2 4690 BASSENGE Tél.: - GSM: 0472291577 Fax: - e-mail: - 0831052052	p. 2/3 Schéma unifilaire 2 x 230V ~ 50Hz
--	--	---	--





PH DUBUISSON SPRL
ELECTRI GENERALE
GSM 0472 29 15 77
TVA BE 0831052052

ELECTROTEST
OMBARD Laurent
28-01-2021
Inspecteur
laurent.ombard@electro-test.be
Gsm 0480 57 89 30

Organisme agréé
ELECTROTEST
HAACHTSESTEENWEG 236
1820 MELSBRÖCK
Tél.: 02/751.98.39 GSM: -
Fax: -
e-mail: -
BE0434433603


Installateur
DUBUISSON PHILIPPE SPRL
BEAU CAILLON 2
4690 BASSENGE
Tél.: - GSM: 0472291577
Fax: -
e-mail: -
0831052052



Schéma dessiné par: DUBUISSON PHILIPPE

P. 1/3
Schéma unifilaire
2 x 230V ~ 50Hz

1er étage



Chambre

A5

Chambre

A5

PH DUBUSSION SPRL
ELECTRI GENERALE
GSM 0472 29 15 77
TVA BE 0831052052



Organisme agréé
ELECTROTEST
HAACHTSESTEENWEG 236
1820 MELSROECK
Tél.: 02/751.98.39 GSM: -
Fax: -
e-mail: -
BE0434433603

Installateur
DUBUSSION PHILIPPE SPRL
BEAU CALLOU 2
4690 BASSENGE
Tél.: - GSM: 0472291577
Fax: -
e-mail: -
0831052052



p. 1/3
Schéma de position
2 x 230V ~ 50Hz

Schéma dessiné par: DUBUSSION PHILIPPE

X
01
X
01



PH DUBUISSON SPRL
ELECTRI GENERALE
GSM 0472 29 15 77
TVA BE 0831052052

ELECTROTEST
Laurent Lombard
Inspecteur
22-01-2021
laurent.lombard@electrotest.be
Gam 0490 57 89 30


Organisme agréé

ELECTROTEST
HAACHTSESTEENWEG 236
1820 MELSBOECK
Tél.: 02/751.98.39 GSM -
Fax: -
e-mail: -
BE0434433603

Installateur

DUBUISSON PHILIPPE SPRL
BEAU CAILLOU 2
4690 BASSENGE
Tél.: - GSM: 0472291577
Fax: -
e-mail: -
0831052052





Organisme agréé
ELECTROTEST
HAACHTSESTEENWEG 236
1820 MELSBRÖECK
Tél.: 02/751.98.39 GSM:-
Fax:-
e-mail:-
BE0434433603

Schema dessiné par: DUBUISSON PHILIPPE

Installateur
DUBUISSON PHILIPPE SPRL
BEAU CAILLOU 2
4690 BASSENGE
Tél.: - GSM: 0472291577
Fax:-
e-mail:-
0831052052



p. 3/3
Schema de position
2 x 230V ~ 50Hz