

Rapport n° : 05 / 01 275 9014
N° client société distributrice : Electabel
N° compteur : 5478114
Index I : 032484,4
Index II :

DISTRIBUTEUR	PV vu
Nom	
Date	
Signature	



PROCES-VERBAL D'INSPECTION D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE - DE CHANTIER - D'UN RACCORDEMENT PROVISOIRE/DEFINITIF RESIDENTIEL

Type d'inspection : examen de conformité avant mise en service / visite de contrôle
suivant : RGIE art. 270 / RGIE art. 271 / RGIE art. 276 /

Complément au rapport n°

Type d'installation : Nouvelle / Extension / Modification Provisoire / Existante Renforcement / Scission du Comptage / Modification de tension d'alimentation

Type de locaux : appartement 3ème étage

Lieu d'inspection : rue des Francs 76 - 1040 Bornivalles

Propriété de :

Mandant : installateur DUQUESNOY EGP

Installateur : rue des pîges 223 - 6031 Monceau sur Sambré

TVA : 660467357 carte ID : Délivré à : Date :

Inspecteur : VANDEHOUTE Date d'inspection : 13/01/2020

DESCRIPTION

Tension de service : 1 x 230 V 3 x 230 V 3N400V Protection max. : 2x40A Commutateur; position :

Protection principale : Disj. : aut. Electabel Interrupteur / sectionneur : Δ300/40A

Liaison comptage - coffret de répartition : type de câble : XVB nombre de conducteurs : 2 diamètre : 6 mm²

Câble de raccordement au réseau : type de câble : nombre de conducteurs : diamètre : mm²

Réseau aérien / Raccordement souterrain au réseau aérien / Réseau souterrain - Fourreau : présent / absent Plaque d'isolation : présente / absente

Electrode de terre : Type : boucle / barres / piquets / conducteurs horizontaux Section : 16 mm² Résistance de dispersion : 29 Ω

Nombre de tableaux : 2 Nombre de circuits terminaux : 4 Résistance d'isolement général : 50 MΩ

Interrupteur différentiel : Général : Δ300/40A Supplémentaire : Δ30/40A

Description : voir les schémas en annexe

appartement au 3ème étage

suivant schéma et plan installateur

NOTES

La liaison équipotentielle principale et supplémentaire n'est / ne sont pas encore raccordées.

La salle de bains - le(s) compteur(s) d'eau, - de gaz, - le chauffage central - n'est / ne sont pas encore placés.

Néant

INFRACTIONS

Néant

CONCLUSION

L'installation est conforme / n'est pas conforme aux prescriptions du RGIE.

L'interrupteur différentiel général a été plombé par des scellés au sigle d' OCB.

Le(s) schéma(s) unifilaire(s) et de position ont été signés pour approbation.


La visite de contrôle prévue par l'article 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le : 13/01/2020 ainsi qu'avant la mise en service d'une modification / extension importante réalisée avant cette date.

L'installation ne peut pas être mise en service / ne peut rester en service qu'à condition de remédier sans délais aux infractions constatées et que toutes les mesures nécessaires soient prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

Pour le directeur,
l'inspecteur

A
B
C
D
E
F


1 2 3 4 5 6 7 8



A
B
C
D
E
F

1 2 3 4 5 6 7 8

16



ELECTRICITE DUQUESNOY
RUE DES PIGES 223

6031 MONCEAU SUR SAMBRE
071-301226
071-301226


Désignation du dossier	
Désignation du folio	13 -01- 2005

13 -01- 2005
VANDENHOUTE

Concepteur	Date	Modifications	Date dossier
Réalisateur			13/1/05
Revisiteur			Date folio
			13/1/05
CE FOLIO A ETE REALISE AVEC LE LOGICIEL SEE TECHNICAL DU GROUPE IGE+XAO			39/39

A
B
C
D
E
F

1 2 3 4 5 6 7 8



O.C.B.
13 -01- 2005
VANDENHOUTE

