

## PROCÈS-VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION

## Données générales

Adresse de l'installation

Type de locaux  
Propriétaire  
Responsable des travaux  
Carte ID - #TVA

Date du contrôle  
Type du contrôle  
Agent visiteur

Chemin du Calvaire Terrasse  
de Malmedy Lot 257  
4960 Malmedy  
unité d'habitation (maison)  
Mr Joe Maes  
ELECTRADOMO  
non communiqué - BE  
0833.298.888  
05/07/2017  
visite périodique (Art. 271)  
Jean-Paul Simonis

Visualisation de l'habitation et de l'installation



## Données du raccordement

Gestionnaire du réseau de distribution (GRD)  
Code EAN  
Numéro du compteur  
Index jour / nuit

ORES ASSETS  
non communiqué  
0117042217  
27,3 /

Type de raccordement  
Câble compteur - tableau  
Tension nominale de service  
Courant nominal de la protection de  
branchement

souterrain  
EXVB 4 x 16 mm<sup>2</sup>  
3x400V + N - AC  
40A

## Contrôle

Conformité schéma(s) unifilaire(s) et plan(s) de position OK

Nombre de tableaux 1 | Nombre de circuits 16

Description tableau(x) voir plan(s) dans annexe(s)  
Les fondations datent d'avant le 1/10/1981  
Prise de terre piquets  
Résistance de dispersion de la prise de terre ( $\Omega$ ) 18,5  
Conformité des liaisons équipotentielles et des PE OK  
Test de continuité concluant  
Contrôle boucle de défaut concluant  
Protection contre les contacts indirects OK

Résistance minimale d'isolement mesurée (M $\Omega$ ) 25,2  
Dispositif différentiel de tête ID - 40A - 300mA - type A - test OK  
Dispositif différentiel "sdb" ID - 40A - 30mA - type A - test OK  
Raccordement OK  
Éclairage/machines OK  
Contrôle visuel appareils fixes et/ou mobiles OK  
Protection contre les contacts directs OK

## Conclusion : CONFORME



A la date du **05/07/2017**, l'installation électrique de "**Chemin du Calvaire Terrasse de Malmedy Lot 257 - 4960 Malmedy**" est conforme au Règlement Général des Installations Électriques.

Le contrôle réalisé par **Certinergie** a porté sur les parties visibles de l'installation et normalement accessibles.

Un plombage en amont et en aval du dispositif de protection à courant différentiel résiduel est placé afin de rendre inaccessible ses bornes.

Le ou les schémas unifilaires et de position ont été contrôlés et sont conformes à l'installation.

Le prochain contrôle périodique est à effectuer, sans modification importante de l'installation électrique, avant le **05/07/2042**.

Signature de l'agent



Signature du responsable de l'exécution des travaux



## Certinergie ASBL - Organisme de contrôle agréé

Siège social : 57 Rue Haute Voie, 4537 Verlaine  
Siège d'exploitation : 60 Avenue du Diamant, 1030 Bruxelles  
Siège d'exploitation : 11 Chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre  
Siège d'exploitation : Martelarenplein 20E 3000 Leuven  
N° de compte : BE57 0688 9789 1035  
TVA : BE0536501654



Site internet: www.certinergie.be  
Tél: 0800 82 171  
Mail : info@certinergie.be

### Devoirs du propriétaire, gestionnaire ou locataire de l'installation :

Il a pour obligation de conserver le procès-verbal de conformité ou de contrôle dans le dossier de l'installation électrique, de renseigner dans le dossier les modifications apportées à l'installation électrique, en cas d'accident aux personnes dû à l'électricité de prévenir le Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions, d'assurer ou de faire assurer l'entretien de l'installation et de veiller à ce que l'installation reste conforme en tout temps, de refaire contrôler l'installation en cas d'infraction(s) avant un délai d'un an et par le même organisme en cas de visite de contrôle, et si suite à un contrôle pour la vente d'une installation électrique datant d'avant le 1er octobre 1981, avant un délai de 18 mois à dater du jour de l'acte de vente par l'organisme de son choix. Dans le cas où, lors de la seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques. Le Service public fédéral ayant l'Energie dans ses attributions, est informé, par l'organisme agréé qui a effectué la visite de contrôle, de l'existence d'infractions au cas où il n'est pas donné suite à la remise en ordre de l'installation.

### En résumé, quelles sont les mesures à prendre si l'installation électrique est conforme?

**1**

Lisez attentivement ce  
procès-verbal

**2**

Lors d'extensions, de  
modifications importantes de  
l'installation, faites la reconstruire

**3**

Au terme de la validité du rapport,  
faites reconstruire votre installation

**4**

Certinergie est à votre service  
pour effectuer ce contrôle


#### Certinergie ASBL - Organisme de contrôle agréé

Siège social : 57 Rue Haute Voie, 4537 Verlaene  
Siège d'exploitation : 60 Avenue du Diamant, 1030 Bruxelles  
Siège d'exploitation : 11 Chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre  
Siège d'exploitation : Martelarenplein 20E 3000 Leuven  
N° de compte : BE57 0688 9789 1035  
TVA : BE0536501654




Site internet: www.certinergie.be  
Tél: 0800 82 171  
Mail : info@certinergie.be

## Schéma(s) unifilaire(s) de l'installation



## Schéma(s) unifilaire(s) de l'installation




## Certinergie ASBL - Organisme de contrôle agréé

Siège social : 57 Rue Haute Voie, 4537 Verlaine  
 Siège d'exploitation : 60 Avenue du Diamant, 1030 Bruxelles  
 Siège d'exploitation : 11 Chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre  
 Siège d'exploitation : Martelarenplein 20E 3000 Leuven  
 N° de compte : BE57 0688 9789 1035  
 TVA : BE0536501654



Site internet: www.certinergie.be  
 Tél: 0800 82 171  
 Mail : info@certinergie.be

Plan(s) de position de l'installation




Adresse de l'installation électrique

Installateur  
Electra Domo S.P.R.L.  
Chemin du Sayon 20  
4651 Battice  
GSM: 0495 48 52 08  
e-mail: electra.domo@skynet.be  
TVA BE 0833.298.888

p. 3/6  
Schéma de position

Plan(s) de position de l'installation



Adresse de l'installation électrique

Installateur  
Electra Domo S.P.R.L.  
Chemin du Sayon 20  
4651 Battice  
GSM: 0495 48 52 08  
e-mail: electra.domo@skynet.be  
TVA BE 0833.298.888

p. 4/6  
Schéma de position


## Certinergie ASBL - Organisme de contrôle agréé

Siège social : 57 Rue Haute Voie, 4537 Verlaine  
Siège d'exploitation : 60 Avenue du Diamant, 1030 Bruxelles  
Siège d'exploitation : 11 Chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre  
Siège d'exploitation : Martelarenplein 20E 3000 Leuven  
N° de compte : BE57 0688 9789 1035  
TVA : BE0536501654



Site internet: www.certinergie.be  
Tél: 0800 82 171  
Mail : info@certinergie.be

## Plan(s) de position de l'installation



2e étage

Adresse de l'installation électrique

Installateur  
Electra Domo S.P.R.L.  
Chemin du Bayon 20  
4651 Battice  
GSM: 0495 48 52 08  
e-mail: electra.domo@skynet.be  
TVA BE 0833.298.888

p. 5/6  
Schéma de position

## Autre(s)

- A Eclairage WC, prises séjour et plan de travail cuisine
- B Eclairage escalier, hall bas
- C Eclairage et prises chambre 1 et 2
- D Prise frigo, hotte, chambre rez de chaussée
- E Eclairage hall d'entrée, chambre, ext. avant
- F Eclairage escalier, Séjour, 1 prise séjour
- G Four
- H Radiateur Chambre 1
- I Radiateur chambre 2
- J Radiateur séjour
- K Radiateur séjour
- L Radiateur Chambre
- XX Boiler
- YY Cuisinière
- AA Salle de bains
- AB Radiateur SDB

Adresse de l'installation électrique

Installateur  
Electra Domo S.P.R.L.  
Chemin du Bayon 20  
4651 Battice  
GSM: 0495 48 52 08  
e-mail: electra.domo@skynet.be  
TVA BE 0833.298.888

p. 6/6  
Liste des circuits

## Certinergie ASBL - Organisme de contrôle agréé

Siège social : 57 Rue Haute Voie, 4537 Verlaine  
Siège d'exploitation : 60 Avenue du Diamant, 1030 Bruxelles  
Siège d'exploitation : 11 Chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre  
Siège d'exploitation : Martelarenplein 20E 3000 Leuven  
N° de compte : BE57 0688 9789 1035  
TVA : BE0536501654



Site internet: www.certinergie.be  
Tél: 0800 82 171  
Mail : info@certinergie.be