

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT NON ENFOUI D'UNE CAPACITÉ INFÉRIEURE OU ÉGALE À 25.000 L

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 04/2024/51883/C01:1

DATE DU CONTRÔLE 17/01/2024

TECHNICIEN

Mathieu Laixhay

ADRESSE DU CONTRÔLE

BOULEVARD BRAND
WHITLOCK 169 - 1200 WOLUWE-
SAINT-LAMBERT

AGRÈMENT RÉGION WALLONNE

AGRW. DEP-048/A/01



OBJET DU CONTRÔLE

Premier contrôle périodique



› COORDONNÉES DE L'EXPLOITANT DE LA CITERNE

Propriétaire	ELIENNA
N° TVA	non communiqué
Adresse	BOULEVARD BRAND WHITLOCK 169 - 1200 WOLUWE- SAINT-LAMBERT

› SITUATION DU RÉSERVOIR ET DE SES ACCESSOIRES

Plan d'implantation	Non
En zone de protection	Non

› RÉSERVOIR

Autorisation d'exploitation	Non	Capacité autorisée et/ou réelle (litres)	2500
Dimensions	1,22/1,69/1,22	Niveau de liquide (cm)	50
Année d'installation	+30ans	Origine du réservoir et n° de fabrication	
Certificat d'étanchéité antérieur	Non	Type de réservoir	Métallique - Parallélépipédique - Aérien - En cave - Simple paroi
Plaque d'identification du réservoir	Pas d'application, réservoir existant avant le 27/8/2018		

› CONTRÔLE

Local			
Porte coupe-feu >= EI 30	Pas Ok	Parois (murs, plafond) >= EI 60	Ok
Ventilation vers l'extérieur directement / ou via conduite EI 60 + clapets coupe-feu avec autorisation explicite	Ok	Indications (interdit de fumer, de faire du feu, de stocker des produits inflammables, combustible, susceptibles d'endommager les installations) sur les portes d'accès côté extérieur via pictogrammes	Pas Ok
Eclairage artificiel exclusivement électrique	Ok		
Encuvement			
Présence	Non	Étanchéité visuelle	Ok
Non stockage et non traversée superflue	Pas Ok	Conclusion encuvement	Pas Ok
Vérifications générales			
Pollution en dehors du réservoir	Non	Contrôle visuel de l'étanchéité	Etanche
Revêtement de protection de l'enveloppe extérieure métallique et de la partie apparente du réservoir intérieur contre la corrosion	Sans objet	Raccordements et ouvertures au-dessus du niveau max. de remplissage	Ok
Doublage d'un réservoir simple paroi avec système de détection de fuite + attestation de conformité		Tuyauterie d'évent débouchant à l'air libre	Ok
Tuyauterie de remplissage pour chaque réservoir (si pas en batterie)	Ok	Accès protégé aux orifices de remplissage	Ok
Tuyauterie à hydrocarbures non accessible en rigole imperméable ou dans une enceinte de confinement	Pas d'application réservoir existant avant le 27/08/2018	Conduites d'aspiration et de retour (parties visibles)	Ok
Dispositif de jaugeage	Ok	Raccords	Ok
Système anti-débordement 98% avec coupure automatique de l'alimentation en carburant	Présent - Profondeur de tige OK - Test OK	Système permanent de détection de fuite	Pas présent
Présence d'eau et de boue (cm)	Non		

Le réservoir n'est pas soumis à la réglementation en vigueur (< 3000 litres).



Ce rapport est fourni à titre informatif. L'étanchéité est assurée et il n'y a pas d'obligation de remise en conformité (bien que vivement conseillé).

Le réservoir a fait l'objet d'un contrôle conformément aux prescriptions de :

- 1 février 2018 - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux dépôts de liquides inflammables utilisés comme combustible (M.B. 27/02/2018)
- 8 mai 2003 - Arrêté ministériel dérogeant aux dispositions de l'article 590 du titre III du RGPT portant sur le contrôle d'étanchéité des dépôts de liquides inflammables en insérant une nouvelle technique de contrôle : le test en dépression (M.B. 19.03.2004)

Fait à : WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Signature du technicien