

INBREUKEN

A. AARDING

1. De spreiding van de aardingsweerstand is hoger dan 30 Ohm.
2. De spreiding van de aardingsweerstand is hoger dan 100 Ohm.
3. De spreiding van de aardingsweerstand is te hoog volgens de gevoeligheid van de differentiële schakelaar.
4. Er is geen aardelektrode/aardingslus aanwezig.
5. De aardgeleider bezit een onvoldoende sectie (min. 16 mm² Cu).
6. De aardingsonderbreker is niet aanwezig.

B. EQUIPOTENTIALE VERBINDINGEN (E.V.)

1. E.V. niet aanwezig.
2. E.V. niet bevestigd volgens de regels van de kunst.
3. De sectie van de hoofd E.V. is onvoldoende (min. 6 mm²).
4. Bijkomende E.V. in badkamer niet geplaatst of onjuist.
5. Bijkomende E.V. bezitten een onvoldoende sectie (beschermd 2,5 mm²).
6. De continuïteit is niet verzekerd.
7. De kleurcode is onjuist.

C. ISOLATIEWEERSTAND

1. Per kring : minder dan 500 kOhm

D. DIFFERENTIEELSCHAKELAARS (D.S.)

1. Er zijn geen D.S. aanwezig.
2. De nominale stroom van de Algemene D.S. (A.D.S.) bedraagt minder dan 40A.
3. De nominale stroom van D.S. is onvoldoende.
4. De verzegelplaatjes van de A.D.S. zijn niet aanwezig.
5. Er is geen D.S. geplaatst voor de beveiliging van de badkamer, wasmachine...
6. Test ΔI_n : N.O.K.
7. Test 2,5. ΔI_n : N.O.K.

E. VERDEELBORD(EN) EN KRINGEN

1. De kringen zijn niet of onjuist gemerkt.
2. Het bord is niet bereikbaar of niet op een hoogte van +/- 1,5 m geplaatst.
3. Rechtstreekse aanraking is mogelijk.
4. Er zijn geen kalibreerelementen geplaatst of deze zijn niet in functie van draadsecties.
5. Er zijn overbrugde veiligheden aanwezig.
6. Er zijn geen 2 kringen minimum aanwezig voor de verlichting.

F. LEIDINGEN

1. Niet gebruikte leidingen zijn niet verwijderd.
2. Er is geen reglementaire kleurcode gebruikt.
3. De aanwezige blauwe geleider wordt gebruikt als fasegeleider en er is een andere kleur beschikbaar.
4. Kabels zijn niet beschermd bij muurdoorvoering.
5. Kabels en PVC buis zijn niet mechanisch beschermd over een afstand van 10 cm boven het vloerniveau.
6. De gebruikte XVB en XFVB kabels verzonken in de muur volgen niet de voorgeschreven trajecten.
7. Installatiedraad niet beschermd of niet reglementair.

G. SCHAKELAARS EN STOPCONTACTEN

1. De stopcontacten zijn niet op voldoende hoogte van het vloerniveau geplaatst (van as tot vloer : 25 cm in vochtige lokalen en 15 cm droge lokalen).
2. Een schakelaar(s) snijdt niet de fasegeleider.
3. Het gebruikte materiaal stemt niet overeen met de vereiste beschermingsgraad.
4. Directe aanraking mogelijk

H. TOESTELLEN

1. De gebruikte toestellen dragen geen gelijkvormigheidslabel van een erkend Europees labo.
2. De toestellen voldoen niet aan de gewenste beschermingsgraad.
3. De isolatieklasse stemt niet overeen met de plaats van het toestel
4. De verwarmingstoestellen zijn nog niet geplaatst.
5. Directe aanraking mogelijk

I. VISUEEL NAZICHT

1. Algemene opmerkingen
2. Directe aanraking mogelijk
3. Indirecte aanraking mogelijk

J. ELEKTRISCH DOSSIER

1. Eëndraadschema niet aanwezig
2. Situatieschema niet aanwezig

INFRACTIONS

A. PRISE DE TERRE

1. La résistance de la prise de terre dépasse 30 Ohms.
2. La résistance de la prise de terre dépasse 100 Ohms.
3. La résistance de la prise de terre est trop élevée en fonction de la sensibilité de l'interrupteur différentiel.
4. Absence d'une électrode de terre (boucle de terre)
5. La section du conducteur de mise à la terre est insuffisante (min 16 mm² Cu).
6. Il n'existe pas de coupe-terre.

B. LIAISONS EQUIPOTENTIELLES (L.E.)

1. L.E. non réalisées.
2. L.E. non fixées d'après les règles de l'art.
3. La section de la L.E. principale est insuffisante (min 6 mm²).
4. L.E. supplément. dans salle de bains non réalisées ou incorrectes.
5. L.E. suppl. ont une section insuffisante (protégées 2,5 mm²).
6. La continuité n'est pas assurée.
7. Le code des couleurs n'est pas correct.

C. RESISTANCE D'ISOLEMENT

1. Par circuit : inférieure à 500 kOhm.

D. INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS (I.D.)

1. Absence de différentiels.
2. Le courant nominal de l'I.D. général est inférieur à 40A.
3. Le courant nominal de l'I.D. est insuffisant.
4. Les plaquettes de plombage de l'I.D. général manquent.
5. Absence d'un I.D. pour salle de bains, machine à laver...
6. Teste ΔI_n : P.O.K.
7. Teste 2,5. ΔI_n : P.O.K.

E. TABLEAU(X) DE DISTRIBUTION ET CIRCUITS

1. Les circuits ne sont pas ou incorrectement marqués.
2. Le tableau n'est pas accessible ou n'est pas à une hauteur de +/- 1,5 m.
3. Contact direct est possible.
4. Absence d'éléments de calibrage ou inadaptés en fonction des sections des canalisations.
5. Il y a des fusibles pontés.
6. Il n'y a pas au minimum 2 circuits d'éclairage.

F. CANALISATIONS

1. Les canalisations non utilisées ne sont pas éliminées.
2. Il n'y a pas de code de couleurs réglementaire utilisé.
3. Le conducteur bleu présent est utilisé comme conducteur de phase et une autre couleur est disponible.
4. Les conduct. ne sont pas protégés dans les traversées des murs.
5. Conduct. et tubes PVC ne sont pas protégés mécaniquement à une distance de 10 cm au-dessus du niveau de sol.
6. Les canalisations XVB et XFVB noyées dans le mur, ne suivent pas le parcours privilégié.
7. Conducteur d'installation non protégé ou pas réglementaire.

G. INTERRUPTEURS ET PRISES DE COURANT

1. Les prises de courant ne sont pas placées à une hauteur suffisante vis à vis du niveau de sol (25 cm dans des locaux humides et 15 cm dans des locaux secs).
2. Le conducteur de neutre est coupé au lieu du conduct. de phase.
3. Le matériel utilisé n'est pas conforme au degré de protection exigé.
4. Contact direct possible

H. APPAREILS


1. Les appareils utilisés ne sont pas pourvus d'un label de conformité d'un labo européen agréé.
2. Les appareils ne répondent pas au degré de protection exigé.
3. La classe d'isolation n'est pas en conformité avec l'emplacement de l'appareil.
4. Les appareils de chauffage électrique ne sont pas encore installés.
5. Contact direct possible

I. CONTRÔLE VISUEL

1. Remarques générales
2. Contact direct possible
3. Contact indirect possible

J. DOSSIER ELECTRIQUE

1. Le schéma unifilaire n'est pas présent.
2. Le schéma de position n'est pas présent.




Didier Laveit
Inspecteur
d'installations électriques
Licence 04/15 572 363

Adresse de l'installation électrique
RUBBENS Josias
Rue de la Reine 24 Boite 3
4400 AMIRS
Tél.: - GSM: 0494/757699
Fax: -
e-mail: jo2rubbens@hotmail.com

Installateur
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 1/5
Schéma unifilaire
Date: 11/11/20
3 x 400V + N ~ 50Hz



ELECTROTEST
 Didier Laveit
 Inspecteur
 didier.laveit@electro-test.be
 van 0475 572 643

Adresse de l'installation électrique

RUBBENS Josias
 Rue de la Reine 24 Boîte 3
 4400 AWIRS
 Tél.: - GSM: 0494/757699
 Fax: -
 e-mail: jozrubbens@hotmail.com


Installateur

Tél.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -

p. 2/5
 Schéma unifilaire

Date: 11/11/20

3 x 400V + N - 50Hz



ELECTROTEST
Didier Lavet

Inspecteur
didier.lavet@electro-test.be
+32 (0)475 572 543

Adresse de l'installation électrique

RUBBENS Josias
Rue de la Reine 24 Boîte 3
4400 AWIRIS
Tél.: - GSM: 0494/757699
Fax: -
e-mail: jozrubbens@hotmail.com

Installateur

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 2/5

Schéma unifilaire

Date: 11/11/20

3 x 400V + N - 50Hz



RUBBENS Josias
Rue de la Reine 24 Boîte 3

4400 AWMIRS

Tel.: - GSM: 0494/757699

Fax: -

e-mail: jo2rubbens@hotmail.com

Tél.: - GSM: -

Fax: -

e-mail: -

A:	Diff. Général
B:	Chauffage + extérieur REZ + SAM + Salon
C:	Caves
D:	REZ
E:	Frigo + Cuisone + Hotte + PC Débarras
F:	Four
G:	Taque de cuisson
H:	Diff. Second.
I:	L.V.
J:	PC Extérieur jardin
K:	SDB
L:	MAL
M:	SECHOIR
O:	SAM + SALON



Didier Lavej

Adresse de l'installation électrique
 RUBBENS Josias
 Rue de la Reine 24 Boîte 3
 4400 AWIRS
 Tél.: - GSM: 0494/757699
 Fax: -
 e-mail: jo2rubbens@hotmail.com

Installateur
 Tél.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -

p. 5/5
Liste des circuits
 Date: 11/11/20
 3 x 400V + N ~ 50Hz

A:	Diff. Général
B:	Chauffage + extérieur REZ + SAM + Salon
C:	Caves
D:	REZ
E:	Friigo + Cuisone + Hotte + PC Débarras
F:	Four
G:	Taque de cuisson
H:	Diff. Second.
I:	L.V.
J:	PC Extérieur jardin
K:	SDB
L:	MAL
M:	SECHOIR
O:	SAM + SALON



Didier Lavel
Inspecteur
didier.lavel@electricite.fr
06 75 51 2 003

Adresse de l'installation électrique
RUBBENS Josias
Rue de la Reine 24 Boite 3
4400 AWIRS
Tél.: - GSM: 0494/757699
Fax: -
e-mail: jozrubbens@hotmail.com

Installateur
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 5/5
Liste des circuits
Date: 11/11/20
3 x 400V + N ~ 50Hz

u




Extérieur

X
C7

Garage

X
C7



B2

C8 C7

C8 C6

Citerne
X
C6

C4

Réserve
X
C8

C8 C8

C8

Cave à vin

X
C4

X
C4

C3 C4

Cave 1
X
C3

C3 C1

C2



ELECTROTEST
Didier Laveit
Inspecteur

didier.laveit@electrotest.be
011 475 572 443

Handwritten signature in blue ink.

Adresse de l'installation électrique

RUBBENS Josias
Rue de la Reine 24 Boîte 3
4400 AWIRS
Tél.: - GSM: 0494/757699
Fax: -
e-mail: jozrubbens@hotmail.com

Installateur

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 3/5

Schéma de position

Date: 11/11/20

3 x 400V + N ~ 50Hz

J1


Extérieur

B1

Garage

B2

B2



ELECTROTEST
Didier Lavet
Inspecteur
ddier.lavet@electro-test.be
0475 572 503

Handwritten signature

Handwritten signature

Adresse de l'installation électrique

RUBBENS Josias
Rue de la Reine 24 Boîte 3
4400 AWIRS
Tél.: - GSM: 0494/757699
Fax: -
e-mail: jo2rubbens@hotmail.com

Installateur


Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 3/5

Schéma de position

Date: 11/11/20

3 x 400V + N - 50Hz



ELECTROTEST
Didier Lavet
Inspecteur

020 4473 51, 2, 3
didier.lavet@electrotest.be

Adresse de l'installation électrique

RUBBENS Josias
Rue de la Reine 24 Boîte 3
4400 AWIRS
Tél.: - GSM: 0494/757699
Fax: -
e-mail: jozrubbens@hotmail.com

Installateur


Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 4/5

Schéma de position

Date: 11/11/20

3 x 400V + N ~ 50Hz



ELECTROYES
 Didier Layet
 Inspecteur
 didier.layet@electro-yes.be
 0475 572 443

Handwritten signature in blue ink.

Adresse de l'installation électrique
 RUBBENS Josias
 Rue de la Reine 24 Boîte 3
 4400 AWIRS
 Tél.: - GSM: 0494/757699
 Fax: -
 e-mail: jozrubbens@hotmail.com

Installateur
 Tél.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -

p. 4/5
Schéma de position
 Date: 11/11/20
 3 x 400V + N ~ 50Hz

