

# TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN


VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

**BTV ANTWERPEN**  
 Van der Sweepstraat 3 bus 44  
 2000 Antwerpen  
 Tel. 03 216 28 90  
 Fax 03 238 86 65

**BTV BRUSSEL**  
 Ruisbroeksesteenweg 75  
 1190 Brussel  
 Tel. 02 230 81 82  
 Fax 02 230 80 08



EAN: \_\_\_\_\_  
 Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. \_\_\_\_\_  
 Index: \_\_\_\_\_

O. ref.: \_\_\_\_\_

U. ref.: \_\_\_\_\_

VERSLAG NR: 27/12/12/104

## PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Guldensstraat 12  
3000 Leuven  
 EIGENAAR: ANKAJO BURA  
 Adres: \_\_\_\_\_  
 OPDRACHTGEVER: Elektronische Agents  
 Adres: Monseigneurstraat 10  
 INSTALLATEUR: 3312 Outpost  
 Adres: \_\_\_\_\_  
 BTW of IK: BE021.477.151

Datum van het onderzoek: 27/12/12 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:  
 (AREI art. 270) (AREI art. 271), (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB) .....  
 Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid; Type der lokalen: Studio, Toel. Bureau  
 Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86  
 Aansluiting: Spanning 3590 V + N V Bescherming van de aansluiting 100 30 90 A  
 Voedingskabel hoofdbord: 4 X 16 mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar: type 1/2 5 4 2 3 0  
 Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT  
 Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 17; RA: 0 Ohm; RI tot 1 MOhm  
 Uitwendige invloedsfactoren: \_\_\_\_\_

BESCHRIJVING: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
zie Bijlage 1 en 2  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso  
 VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op _____
de aangestelde van de stroomverdelers naam: _____
handtekening: _____

### PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

**BESLUIT** 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op \_\_\_\_\_ (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.  
 2. De installatie is niet conform.  
 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.  
 De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER:  
 nr. + naam + handtekening

[Handwritten Signature]

De directeur,

