

Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels

RAPPORT DE CONTROLE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

Numéro de rapport:

28.043

Date du contrôle:

22/07/2023

Lieu du contrôle:

Avenue de l'arbre ballon 26 Jette 1090

Testeur d'installation:

Agent-visiteur:

Amin Wehbe

Type de contrôle:

Visite périodique (Livre 1 6.5)

TI-023/6074018

Date d'émission:

V1 25/07/2023 14:43:06

Prochaine visite avant le:

22/07/2048

Donneur d'ordre

Nom

Trovato Francesco

Adresse

Avenue de l'arbre ballon 26, 1090 Jette

Email

Données générales

Adresse de l'installation

Avenue de l'arbre ballon 26 Jette 1090

Type de locaux

Appartement 23c

Propriétaire, gestionnaire ou exploitant

Trovato Francesco

Adresse du propriétaire

Avenue de l'arbre ballon 26 Jette 1090

Installateur

Données du raccordement

GRD

Sibelga

Numéro de compteur

50234652

Code EAN

541448920704143602

Liaison compteur-tableau

XVB 3X10

Tension de service

3 x 230 V

Protection générale

20 A 3P

Contrôles

Schémas/plans

OK

Liaisons équipotentielles

OK

Fondations

avant 81

Installation électrique

après 81

Description de l'installation

Voir plan

Nombre de tableaux

1

Différentiel de tête

300mA - 40A - type A

Test BP du DDR

OK

ΔI_n

OK

Contrôle de l'état

OK

Matériel fixe

OK

Protection contre les contacts directs

OK

Protection contre les contacts indirects

OK

Protection contre les surintensités

OK

Prise de terre

Piquet

Résistance de terre (Ω)

23

Isolement (M Ω)

102.9

Atlas Contrôle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Conclusions

CONCLUSION : CONFORME

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 du RGIE (Arrêté royal du 8/09/2019 : C-2020/30795 + C- 2020/30794) concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension. La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard dans les 25 années.

Si d'application, des mesures adéquates ont été prises par Atlas Contrôle pour que les bornes d'entrées du dispositif de protection à courant différentiel résiduel placé à l'origine de l'installation électrique soient rendues inaccessibles par scellage et que le ou les schémas unifilaires et le ou les plans de position ont été à nouveau visés par Atlas Contrôle.

Signature de l'agent-visiteur




Tableau 1