



**ELECTRO-TEST VZW/ASBL**

ERKENDE CONTROLEORGANISME  
ORGANISME DE CONTRÔLE FIGURÉ  
ERKENDE DIENST TECHNISCHE CONTROLE  
SERVICE EXTERNE CONTRÔLE TECHNIQUE

**MAATSCHAPPELIJKE ZETEL**  
Siège social  
KERKSTRAAT 33  
1820 MEISBROEK  
Tel: 02/751.98.39  
Fax: 02/751.52.09

## RAPPORT DE CONTRÔLE

Rapport de contrôle n°: 125/20140505/21  
Date du contrôle 05-05-2014  
Genre de contrôle Contrôle de conformité d'une installation électrique  
Local type  Appartement 2B2  
Lieu du contrôle Av de l'Heliport  
1000 Bruxelles  
Propriétaire  
Installateur: Nizet Entreprise S.A. TVA (ou CI):  
Inspecteur: DEHAES V.  
Gestionnaire du réseau de distribution Sibelga 315 14 026

### Contrôle

L'installation a été contrôlée suivant les prescriptions du R.G.I.E., art. 86 art. 270

Tension de service :

2x230V

Conduite d'arrivée :

4x16mm<sup>2</sup>

Protection maximale :

63A

Isolement :

50mOhm

Résistance de terre :

Ω

Electrode de terre

Boucle

Dispositif de protection

à courant différentiel résiduel :

IΔn : 300.mA

In : 63A

2 p

Type:A

Nombre de circuits :

Général

Dispositif de protection

IΔn : 30mA

In : 63A

2 p

Type:A

à courant différentiel résiduel

Pour 5 circuits (c,d,e,f,g)

secondaire :

Infractions

Néant

**CONCLUSION**

**L'installation est conforme au R.G.I.E. et peut être mise en service.**

L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.  
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés.

La visite de contrôle prévue par l'art.271 du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard : 05/05/2039

L'inspecteur,  
Dehaes Vincent



RAPP.ELST3.N.V.02 - 27.03.09

**RPR BRUSSEL**  
**BTW/TVA:**  
**BE0434.433.603**

**KBC: 734-1126000-33**  
**IBAN: BE79 7341 1260 0033**  
**BIC-ADRES: KREDBEBB**

**DEXIA: 068-2117692-15**  
**IBAN: BE83 0682 1176 9215**  
**BIC-ADRES: GKCCBEBB**

**WWW.ELECTRO-TEST.BE**  
**INFO@ELECTRO-TEST.BE**