



N° 234-INSP.



ELECTRO-TEST

V.Z.W. ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

A-E

Nr teller :

N° comp :

12870716

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 151458

EAN code :

Table with columns for Aard onderzoek (AREI), Genre de contrôle (RGIE), and various electrical parameters (86, 87/86, 87/88, 88, 95, 97, 270, 271, 276, 276bis, TT, TN, IT). Includes Voorsch. netbeheerder and Prescription du gest. de réseau de distr.

Plaats van het onderzoek :
Lieu du contrôle :

Chauffie d'ivoz w. 115 W02. PAMUT

Eigenaar

Propriétaire:

M. RENDERS

Adres :

Adresse :

Installateur :

BTW / TVA :

Datum van het onderzoek :

Ik. / C.I. :

Date du contrôle :

22-12-2010

Inspecteur :

Lollo Antonio

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison

Spanning : 230V
Tension :

Meter / bord verbinding :
Liaison compteur-tableau :

Max. beveiliging : 2x63A
Protection max. :

Aardelektrode :
Electrode de terre :

13.14 Ohm

Isolatie :
Isolement :

17.02 Mohm

Aantal verdeelborden :
Nombre de tableaux :

2

Table with columns for Differentieelschakelaars (In (A), Δ In (mA), type), Aantal eindstroombanen (Nombre des circuits terminaux), Test ΔIn (OK, NOK), I. ΔIn (OK, NOK), and AREI / RGIE (270, 271bis, 278). Includes handwritten entries for General circuit and local circuits.

Visueel nazicht : algemeen : OK, NOK
Contrôle visuel : générale : OK, NOK

Indirecte aanraking : OK, NOK
Contact indirect : OK, NOK

Aansluitingen : Raccordements : OK, NOK

Potentiaalvereffeningen : Liaisons equipotentielles : OK, NOK

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

VISUM :

Datum/date :

Opmerkingen / Remarques :

Le Contrôle porte sur la partie visible et accessible de l'installation

Besluit / Conclusion

De installatie is — niet — conform met het AREI en mag — niet — tijdelijk — in dienst gesteld worden — in dienst blijven. L'installation est — pas — conforme au RGIE et peut — ne pas — temporairement — être mise en service — rester en service. De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T. L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T. Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. Le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.

Table with columns for Niet conform (276bis AK, 274 AK, 271 AK, 276 AK) and Conform (276bis HK, 274 HK, 271 HK, 271 HK). Includes N° vorig rapport (15.10.13.2.66) and signature.

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.
- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.
- Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op: 22-12-2010
- La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le: 22-12-2010
- Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
- La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur:

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'avis préalable de la visite de contrôle; d) l'obligation de constater lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Rapp. EIS (E) 1.1.04

TEL. : (02) 751.98.39
FAX : (02) 751.52.09

info@electro-test.be
www.electro-test.be


Dexia 068-2117692-15
KBC : 734-1126000-33

IBAN: BE 79 7341 1260 0033
BIC: KREDBEBB

BE 0434.433.603
PPR Brussel

schema unifilaire

220 VOLTS MONO



TOUT LES CIRCUITS EN 2,5


1. ECLAIRAGE ESCALIER
2. PRISES CAVÉ
3. PRISES LIVING
4. ECLAIRAGE CAVÉ WC
5. PRISES CUISINE
6. PRISES 1 ETAGE ARRIERE
7. ECLAIRAGE 1 ETAGE AVANT+2 ETAGE
8. ECLAIRAGE CUISINE ET LIVING
9. SECHOIR
10. MACHINE A LAYER
11. CHAUFFAGE
12. SALLE DE BAIN
13. CONGEL.
14. RESERVE

RENDEMS ROBERT
CHAUSSEE D IVOZ
4400 FLEHALLE

20/12/2000
ELECTROTEST A.S.B.L.
Lillo Brionio
Tel: 041 25 09 57
Mob: 0478 44 64




2ème étage




ELECTRO-TEST AS S.R.L.
Lollo Antonio
Tel. 041/580657
Mob.: 0575/410118

I ETAGE




ET
ELECTRO-TEST A.S.B.L.
Lollo Antonio
Tel: 041/38 06 37
MOB.: 075/77 54 06

REZ



ELECTRO-TEST S.R.L.
L.O. CA. FERRONTO
Tel. 041/860657
Mob.: 3477777777

Caves:



ELECTRO-TEST - **ESBAL**
Lluis Antonillo
Tel. 011 58 06 57
Móbil: 011 58 04 44



Adresse de l'installation :

CA D'IVOZ RANET 145


Annexe :

Rapport n° : 1530132 266

Code postal : 4400 Localité : PLEMAILLE

Schéma d'implantation:

Cave Rez de chaussée 2ème étage ème étage



Locaux :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. Chr.
9. Pelier
10. Pelier
11. /
12. /
13. /
14. /
15. /

L'organisme de contrôle

AIB - Vincotte Belgium asbl

Agent visiteur : Nom : M. B. B. n° : 2446
 Date : 14/09/09
 Signature : [Signature]

Le propriétaire

Nom : Hincourt
 Date : 14/09/09
 Signature : [Signature]

Le responsable de l'exécution du travail


Nom :
 Date :
 Signature : [Signature]



Annexe : 2.1.3 Adresse de l'installation : CH B'1002 RAMEY 145
 Rapport n° : 1530132266 Code postal : 54000 Localité : FLEPALLE

Schéma d'implantation:

Cave Rez de chaussée 1er étage 2ème étage ... ème étage



Locaux:

1.
2.
3.
4.
5. Ch. Gdne
6. ~~Ch. D.T.~~ SAB
7. Ch. D.T.
8. P. allées
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

**L'organisme de contrôle
 AIB - Vincotte Belgium asbl**

Agent visiteur : Nom : M. REA n° : 2146
 Date : 14/09/09
 Signature : [Signature]

Le propriétaire

Nom : Hincourt
 Date : 14/09/09
 Signature : [Signature]

Le responsable de l'exécution du travail

Nom :
 Date : / /
 Signature : [Signature]




Annexe : 1.3 Adresse de l'installation :
 Rapport n° : 4530132266

Ch. d'Ivoz Remet Mrs
 Code postal : 5400 Localité : Fleury

Schéma d'implantation:

Cave Rez de chaussée 1er étage 2ème étage

..... ème étage



- Locaux:**
1. Cuisine.....
 2. Hall.....
 3. S.M.....
 4. Salon.....
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
 10.
 11.
 12.
 13.
 14.
 15.

L'organisme de contrôle
AIB - Vinçotte Belgium asbl

Agent visiteur : Nom : M. S. J. n° 2346
 Date : 15/09/09
 Signature : [Signature]

Le propriétaire

Nom : M. L. C. J. J.
 Date : 15/09/09
 Signature : [Signature]


Le responsable de l'exécution du travail

Nom :
 Date : / /
 Signature : [Signature]



Annexe : 313 Adresse de l'installation : Ch d'Ing Ravel
 Rapport n° : 1520132266 Code postal : Localité :

Schéma d'implantation: Cave Rez de chaussée 1er étage 2ème étage ème étage



- Locaux :**
1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
 10.
 11.
 12.
 13.
 14.
 15.

<p>L'organisme de contrôle AIB - Vincotte Belgium asbl</p> <p>Agent visiteur: Nom : <u>MBA</u> n° : <u>2746</u> Date : <u>15/09/09</u> Signature : </p>	<p>Le propriétaire</p> <p>Nom : <u>Hincourt</u> Date : <u>16/09/09</u> Signature : </p>	<p>Le responsable de l'exécution du travail</p> <p>Nom : Date : / / Signature : </p>
--	--	---



Adresse de l'installation :

Ch. d'Ingras Parc

Annexe : 2/3

Rapport n° : 1530132266

Code postal : Localité :

..... ème étage


2ème étage

1er étage

Rez de chaussée

Cave

Schéma d'implantation:



Locaux :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.

L'organisme de contrôle

AIB - Vincotte Belgium asbl

Agent visiteur : Nom : *M. B.* n° : *07166*
 Date : *14/09/09*
 Signature : *[Signature]*

Le propriétaire

Nom : *H. Vincent*
 Date : *14/09/09*
 Signature : *[Signature]*

Le responsable de l'exécution du travail

Nom :
 Date : / /
 Signature :