

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

EIGENAAR: Dubbeek
Adres: _____
OPDRACHTGEVER: EBC
Adres: Molenstr 63 Lummen
INSTALLATEUR: _____
Adres: idem
BTW of IK: _____

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: 23/10/2013 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.2.6.2008) (I.P. art. 231) (Voorschr. DNB)
Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid; Type der lokalen: 4tl1 woning 2
Begin werken: Fundering voor-na 1.10.81 - Elektrische installatie voor-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86
Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting max kw A
Voedingskabel hoofdbord: 4x10 mm² Alg. schakelaar: type def' kwA 10,3
Type van de aardelektrode: lus-baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT
Aardorden: 1; Aantal eindstroombanen: 15; RA: 10 Ohm; RI tot 210 MOhm
Jitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____
Zie Schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso
AANGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: Geen

Nota: - breuken / verp. aan / douche orde / Bad - Douche boven / mag te plaatsen
- aarding gas - cv - water mag aansluiten

GEZICHTAANVAARDIGD AANTAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op _____
de aangesteide van de stroomverdelers
naam: _____
handtekening: _____

LICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1
1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 23/10/2013 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

E AGENT-ONDERZOEKER:
: + naam + handtekening
180
Jan Angiers

De directeur,

