



REINIGINGSATTEST		☒ onderhoud centraal stooktoestel	volgnummer attest: 390289
Firma (ook invullen indien zelfstandige)		Technicus	
naam: DE MEYER INSTALLATIETECHNIEKEN straat en nummer: Hellegatstraat 13 bus 1 postnummer en gemeente: 2590,Berlaar tel: 0471336696 e-mail: info@demeyervb.be ondernemingsnummer: BE0798400961		voornaam en achternaam: Ward Van den Broeck ☒ erkend technicus: GV / TV TV54274 ☒ Schoorsteenveger	
		Datum reiniging: 16-03-2026 Arbeidsduur: van 15:23 tot 15:26	
Klant		(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)	
voornaam en achternaam: Alain Van Den Nest straat en nummer: Mereldreef 138 postnummer en gemeente: 3140;Keerbergen tel: e-mail: alain@escapespeakers.com		Naam stooktoestel : Buderus straat en nummer: Mereldreef 138 postnummer en gemeente: 3140;Keerbergen tel: e-mail: alain@escapespeakers.com	
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)			
☒ Centraal*: ☐ Gasvormige brandstof: ☒ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof: ☒ aangesloten als type B Type B (open) ☐ aardgas ☐ niet-premix (GI) ☐ houtpellets ☐ LPG ☐ premix (GI) ☐ houtblokke ☐ aangesloten als type C (gesloten) ☐ andere, namelijk: ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) ☐ andere, namelijk: *indeling volgens NBN CR 1749			
Toestel		Brander (enkel CV)	
merk: Buderus type: G215 bouwjaar: 2001 fabricatienummer: 05178440 00 1102 09680 nominaal vermogen (kW): 41		merk: Buderus type: BE 2.1 45g bouwjaar: 2001 fabricatienummer: 63001334 02 1015 002626 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 4.05kg/h	
Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)			
☐ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☒ nazicht van de goede werking ☐ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder			
Reiniging van het stooktoestel			
Alle toestellen: Gasvormige brandstof: (erkend technicus) Vloeibare brandstof: (erkend technicus) Vaste brandstof: (geschoold vakman) ☐ andere, namelijk: ☒ controle van de verluchting van het stooklokaal ☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid ☐ ontstopping ☐ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) ☐ reiniging van de ventilator en de brander ☒ reiniging van de filters ☒ reiniging van de ketel ☒ reiniging van de brander ☐ nazicht algemene staat ☐ reiniging inwendige delen warmtebron			
Gebreken en maatregelen			
Gebreken die niet door de reinigingsbeurt kunnen worden weggewerkt: Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: Andere opmerkingen: Geen initiële meting kunnen uitvoeren wegens panne bij aankomst. Ontsteking en dichting vervangen			
De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór		16/03/2027	
De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór		16/03/2027	
 (handtekening erkende technicus (gas of stookolie) / geschoolde vakman (vaste brandstof))		voor kennisname  (handtekening klant) ☐ Klant is niet aanwezig ☐ Klant wil niet tekenen	

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Het keuringsrapport moet bij het toestel bewaard worden zolang dat ongewijzigd in gebruik is. Het reinigings- en verbrandingsattest van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be. Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving (www.omgevingvlaanderen.be/privacy).