



N° 234-INSP.



ELECTRO-TEST

V.Z.W. ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : 5017450
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 102201

EAN code :

Table with columns for Aard onderzoek (AREI), Genre de contrôle (RGIE), and various electrical parameters (86, 87/86, 87/88, 88, 95, 97, 270, 271, 276, 276bis, TT, TN, IT).

Plaats van het onderzoek : Avenue Albertin 35 450 Wihore St Lambert
Lieu du contrôle :

Eigenaar : Thijsmond Adres : Gilbert Elisabethlaan 25 2000
Propriétaire : Adresse :

Installateur : P. de yonche BTW / TVA : 09944610
Datum van het onderzoek : 09.3.2010 Ik. / C.I. :
Date du contrôle : Inspecteur :

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison / Appartement

Spanning : 230V Meter / bord verbinding : 2x10mm2 Max. beveiliging : 40A
Tension : Liaison compteur-tableau : Protection max. :

Aardelectrode : Isolatie : 10.2 Mohm Aantal verdeelborden : 1
Electrode de terre : Ohm Isolement : Nombre de tableaux :

Table with columns for Differentieelschakelaars (In (A), Δ In (mA), type), Aantal eindstroombanen (19.2), and Test results (ΔIn OK/NOK, 1.ΔIn OK/NOK, AREI / RGIE).

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK Indirecte aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : générale : contact direct : Contact indirect :

Aansluitingen : OK NOK Potentiaalvereffeningen : OK NOK
Raccordements : Liaisons equipotentielles :

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso) VISUM :
Opmerkingen / Remarques : Datum/date :

Table with columns for Besluit / Conclusion, Niet conform, Conform, and N° vorig rapport. Includes details about installation compliance and safety checks.

conforme avec l'installation.
- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst gesteld worden de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.
- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.
- Nouveau contrôle au plus tard un an après date de contrôle.
o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op :
o La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :
o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
o La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.
voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur :

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de la visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique. b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique. c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. avant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et du directeur ou du responsable de l'installation, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par l'organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Rapp. EIs/EI1.1.04