



60 2007 03 10 02

CONFORMITEITSONDERZOEK  
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5  
Tel. (02) 380 52 71  
Fax (02) 380 89 86

8500 KORTRIJK, Meensestraat 41  
Tel. (056) 35 76 76  
Fax (056) 35 68 87

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen  
Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

Inrichtingen van : Mrs. VERVAEKE App. 01  
Plaats van onderzoek : HOOBSTRAT 15 9000 TROME  
Installateur : J.D. ELETTRIC ARTSTRAT 49 9000 TROME  
- B.T.W.-nummer : .....  
- of identiteitskaartnr. : ..... uitgereikt te ..... op datum van : .....  
Aard van de inrichting : Reks opp. 01 2500V Stroomleveraar : Electraly  
Agent-Onderzoeker : Van Puyenbroeck Guy Datum van onderzoek : 10 01 2007

- Bedrijfsspanning	<u>230V</u>	- Beschrijving van de stroombanen :
- Doorsnede voedingskabel	<u>EXUB 4x16mm<sup>2</sup></u>	<u>30mm<sup>2</sup> ABC E</u>
- Algemene bescherming	<u>40A</u>	
- Type algemene schakelaar	<u>aut. sp.</u>	<u>4K 16A aut. sp. ABC H</u>
- Type aardelektrode(s)	<u>2 elektroden</u>	<u>1K 25A aut. sp. G</u>
- Aardspreidingsweerstand	<u>18Ω</u>	<u>1K 20A aut. sp.</u>
- Algemene isoleringsweerstand	<u>421Ω</u>	<u>DEFGHI</u>
- Aantal borden en eindstroombanen	<u>1 11</u>	
- Algemene differentieelschakelaar	<u>40A 30mA</u>	
- Bijkomende differentieelschakelaar(s)	<u>40A 30mA</u>	

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen : .....

Vastgestelde inbreuken :  
Geen inbreuken

De elektrische installatie werd ..... conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op 10 01 2009

[Signature]  
Agent-Onderzoeker,  
01451

- WETTELIJKE VERPLICHTINGEN
1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
  2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
  3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :  
Klantnr. : G...  
Visa : ..... datum : ...../...../.....



**J. VAN HEMELEN vzw.**  
KEURINGSORGANISME

Ref. verslag :

150226

682007 03 13 04

1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5  
Tel. (02) 380 52 71  
Fax (02) 380 89 86

**CONFORMITEITSONDERZOEK  
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

8500 KORTRIJK, Meensestraat 41  
Tel. (056) 35 76 76  
Fax (056) 35 68 87

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen  
Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

Inrichtingen van : M<sup>s</sup> WERUKE " Winkel  
Plaats van onderzoek : HOOGSTRAAT 15 9600 RONSE  
Installateur : SD ELECTRICS ARTSTRAAT 49 9600 RONSE  
- B.T.W.-nummer : .....  
- of identiteitskaartnr. : ..... uitgereikt te ..... op datum van : .....  
Aard van de inrichting : ROD WINKEL Stroomleveraar : ELECTRABEL  
Agent-Onderzoeker : VAN PESENBEYGE GUY Datum van onderzoek : 13 03 2008

			- Beschrijving van de stroombanen :
- Bedrijfsspanning		<u>9,930V</u>	
- Doorsnede voedingskabel	<u>EXUB</u>	<u>4x10mm<sup>2</sup></u>	
- Algemene bescherming		<u>40A</u>	<u>3 kringen</u>
- Type algemene schakelaar		<u>cuil ep</u>	<u>16A cuil ep ABC</u>
- Type aardelektrode(s)		<u>1 stelling</u>	
- Aardspreidingsweerstand		<u>18 Ω</u>	
- Algemene isoleringsweerstand		<u>10 MΩ</u>	
- Aantal borden en eindstroombanen		<u>1-3</u>	
- Algemene differentieelschakelaar		<u>40A/300mA</u>	
- Bijkomende differentieelschakelaar(s)			

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen : .....

**Vastgestelde inbreuken :**

Geen inbreuken

De elektrische installatie werd ..... conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op 13 03 2008

[Handwritten Signature]  
Agent-Onderzoeker,  
[Handwritten Signature]

**WETTELIJKE VERPLICHTINGEN**

1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :  
Klantnr. : Geen  
Visa : ..... datum : ..... / ..... / .....