



N° 234-INSP.



ELECTRO-TEST

V.Z.W. ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Quydis

Nr teller :

N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 930792

EAN code:

Table with columns for Aard onderzoek (AREI), Genre de contrôle (RGIE), and various electrical parameters (86, 87/86, 87/88, 88, 95, 97, 270, 271, 276, 276bis, TT, TN, IT). Includes a checkbox for 'Voorsch. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.'

Plaats van het onderzoek : 9740 Buijgelhout Aelensstraat 141

Eigenaar: Verbeek Adres: idem

Installateur: Abi elektriciteit BTW / TVA: 0864738073

Datum van het onderzoek : 4-7-2014 Ik. / C.I.:

Inspecteur: Huilewaters

Onderzoek / Contrôle: Woning / maison / Apart.

Spanning: 230 Meter / bord verbinding: XUB 4x10 Max. beveiliging: 60

Aardelectrode: 129 Isolatie: 209 Aantal verdeelborden: 1

Table with columns for Differentieelschakelaars, Aantal eindstroombanen, Test ΔIn, I. ΔIn, and AREI / RGIE. Includes rows for In (A), Δ In (mA), type, and various test results.

Visueel nazicht: algemeen: OK NOK directe aanraking: OK NOK


Aansluitingen: OK NOK Potentiaalvereffeningen: OK NOK

Inbreuken / Infractions: (zie keerzijde / voir verso) VISUM:

Opmerkingen / Remarques: geen opmerkingen.

Besluit / Conclusion: De installatie is niet conform met het AREI en mag niet tijdelijk in dienst gesteld worden...


Table with columns: Niet conform, Conform, N° vorig rapport. Rows for 276bis AK, 271 AK, 276 AK.



NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique...

Rapp. EIs/EI1.1.04





X A2

Luscom Room

X I2

Skrp. H

Crossing I

Skrp. J

Skrp. Gima

Boudoir

Boudoir

Douches

Berging

