



N° 234-INSF.



ELECTRO-TEST

V.Z.W. ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

A-L-E

Nr teller :
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 150615

EAN code

Table with columns for Aard onderzoek, Genre de contrôle, and various electrical parameters (86, 87/86, 87/88, etc.)

Plaats van het onderzoek : Rue Bois DONNAY 10/4 Zenneffe

Eigenaar / Propriétaire: [Redacted] Adres / Adresse:

Installateur : H SELECT BTW / TVA : 0867359201
Datum van het onderzoek : 23-06-2012 Ik. / C.I. :
Date du contrôle : Inspecteur : Lollo Antonio

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison / Apart. 2e etage

Spanning : 240V Meter / bord verbinding : EXU 4 x 10 Max. beveiliging : Cx63A
Tension : Liaison compteur-tableau : Protection max. :

Aardelektrode : Boucle Isolatie : > 100 Mohm Aantal verdeelborden : 1
Electrode de terre : Isolement : Nombre de tableaux :

Table with columns for Differentieelschakelaars, Aantal eindstroombanen, Test ΔIn, I. ΔIn, and AREI / RGIE

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : générale : contact direct : Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect :

Aansluitingen : OK NOK Potentiaalvereffeningen : OK NOK
Raccordements : Liaisons equipotentiëles :

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso) VISUM :
Opmerkingen / Remarques : Datum/date :

Besluit / Conclusion
De installatie is — niet — conform met het AREI en mag — niet — tijdelijk — in dienst gesteld worden — in dienst blijven.
L'installation est — non — conforme au RGIE et peut — temporairement — être mise en service — rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.

Table with columns for Niet conform, Conform, and N° vorig rapport

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.
- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.
o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 23.06.2012
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :
o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées de laisser des délais de délai de de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

