



PROCONTROL

Organisme de Contrôle Agréé par l'Etat
Installations Electriques

Sieges Social & d'exploitation:

Rue du Fond des Fourches 41
B-4041 VOTTEM
TVA : BE 0507 735 513

Tel : 04/227.15.77

Fax : 04/227.47.24

E-mail : secretariat@pro-control.be

Affaire : E06/0223/20190211/03

Date de visite : 11/02/2019

Date du rapport : 11/02/2019

RAPPORT D'EXAMEN DE CONFORMITE/ DE VISITE DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE A BASSE ET TRES BASSE TENSION

| Lieu de visite | Responsable des travaux | Proprietaire/Gestionnaire |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Nom,Prénom : FREGONA | Nom,Prénom : FIMEX SOL SPRL Mr Munoz | Nom,Prénom : FREGONA Mr |
| Rue : Ernest Malvoz 199 | Carte ID : | Rue : Ernest Malvoz 199 |
| B-4610 BEYNE-HEUSAY | Tva : BE0841854783 | B-BEYNE-HEUSAY 4610 |

1. Conclusion :

- L'installation est conforme au RGIE. La prochaine visite est à prévoir avant le : 11-02-2044 délai prescrit par la réglementation en vigueur.
- L'installation n'est pas conforme au RGIE. La prochaine visite est à prévoir avant le : --/-- -- Par le même organisme de contrôle.
- Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment du contrôle doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas ou, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max.1 an des infractions subsistent l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à l'administration de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

2. Type de controle Base de l'examen : RGIE et de la procédure interne : PRO-INS-E-02- 01 02

| | | |
|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Art:270 <input type="checkbox"/> Temporaire | <input checked="" type="checkbox"/> Mise en usage <input type="checkbox"/> Modification <input type="checkbox"/> Extension | <input checked="" type="checkbox"/> Art:86 <input checked="" type="checkbox"/> Unité d'habitation |
| <input type="checkbox"/> Art:271 | <input type="checkbox"/> Périodique <input type="checkbox"/> Contrôle | <input type="checkbox"/> Art:87 <input type="checkbox"/> Unité de travail domestique |
| <input type="checkbox"/> Art:276 Renforcement | <input type="checkbox"/> Art:271b <input type="checkbox"/> Partie commune | <input type="checkbox"/> Art:278 <input type="checkbox"/> Installation photovoltaïque |
| <input type="checkbox"/> Art:276b Transfert de propriete | | |

3. Données générales de l'installation

Données distributeur => Nom du GRD : RESA

EAN : Non Communiqué Compteur non placé

Protection de branchement : 30 A/MAX. à placer. Colonne d'alimentation type :V.F.V.B/X.F.V.B Section : 4x10 mm2

Données installation :

Tension nominale : 2x230V - Courant nominal max :63 A - Type de prise de terre : boucle piquets non-visible

Cable d'alimentation tableau principal => type : X.V.B - section : 4x6 mm2 - Nombre de tableau électrique : 1 - Nombre de circuits électrique : 15

Description installation : voir annexe de 1 a 7 pas d'ancien rapport

Disp.de Sect. Gén : 63 A / 300 mA -

4. Mesures - Tests - Contrôles visuels - Scelle :

Contact dir. Contact Indir. Montage - Appareils - Matériels - I > section - Schémas - Contrôle boucle de défaut

Résistance de dispersion de la prise de terre : 19,6 Ω / Isolement général : 3,8 M Ω Continuité de terre - Test de dispositif diff.

Le dispositif différentiel général : était plombé - a été plombé - n'a pas été plombé - n'est pas plombable - absence de différentiel

5.Infractions :

| | |
|-------------------|-----------------|
| Infractions:Néant | Remarques:Néant |
|-------------------|-----------------|

Inspecteur (Nom et Signature)

Pour Pro Control ASBL

Mr Olivier Rousselle

Le demandeur (Signature)

Visa du GRD

Ce rapport comporte 7 annexe(s)

DTT/R/E02-01/E02-02

VERSION A-REV 02 - Date d'application 01/10/2018

En vertu du Code du Bien Etre au Travail Livre III Titre II du 28/04/2017, le présent document sera fourni au CPPT lors de la prochaine réunion.La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de Pro Control
Krachtens van welzijn op het werk Boek III Titel II van 28/04/2017 van de Codex, moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité van Veiligheid/Gesondheid en Verfraaling der werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering.
De reproductie van dit verslag wordt enkel in zijn geheel en met de schriftelijke goedkeuring van Pro Control toegestaan

Version logiciel : 0.2.6 N° Appareil de mesure : 08



