



Convecteur à déplacer dans chambre 1

SALON/SAM
Carrelage existant
42.9 m2
NIV 0.00
Hsp 275

CUISINE
Carrelage existant
6.3 m2
NIV 0.00
Hsp 275

CHAMBRE 1
nouveau lino
11.2 m2
NIV 0.00
Hsp 274

HALL JOUR
Carrelage existant
4.5 m2
NIV 0.00
Hsp 274

Nouvelle porte entrée RF 1/2h
3points +
démontage des 2
chambranles

SDB
Carrelage existant
5.3 m2
NIV 0.00
Hsp 260

HALL NUIT
Peinture indus.
11.9m2
NIV 0.00
Hsp 274

CHAMBRE 2
Peinture indus.
12.9 m2
NIV 0.00
Hsp 274

CHAMBRE 3
peinture indus.
10.8 m2
NIV 0.00
Hsp 274

A combler avec chape

Convecteur à replacer

Cloison à démolir

Convecteur à supprimer / à remplacer par convecteur salon

Nouvelle porte + rebouchage partie haute

réparer et remettre portes coulissantes en place

f = 73

f = 83

f = 73

f = 78

f = 78

A.05

2.76 m2

Niveau 0.00

Hsp 275

X 10

X 1

X 2

X 5

X 5

X 5

X 5

X 5

X 5

X 4

X 4

X 11

X 11

X 11

X 15

X 14

X 14