

## CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 125/2026/67121/C01:1

DATE DU CONTRÔLE 13/05/2026

AGENT VISITEUR

Tiago Ferreira

ADRESSE DU CONTRÔLE

Rue des Déportés 32 - 1332 Rixensart

AGRÈMENT RÉGION WALLONNE

AGRW. DEP-048/A/11 05/02/2029



### › COORDONNÉES DE L'EXPLOITANT DE LA CITERNE

Propriétaire **Christine Loiseau**  
 #TVA **non communiqué**  
 Adresse **Rue des Déportés 32 - 1332 Rixensart**

### › SITUATION DU RÉSERVOIR ET DE SES ACCESSOIRES

Plan d'implantation **Non**  
 Situation du réservoir **Dans la cave**  
 Localisation du dépôtage **Devant maison**

### › RÉSERVOIR

|                                           |                                                                |                                    |                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Autorisation d'exploitation               | <b>Non</b>                                                     | Date d'émission, échéance & numéro | <b>NA</b>      |
| Capacité autorisée et/ou réelle (litres)  | <b>2575</b>                                                    | Année d'installation               | <b>Inconnu</b> |
| Origine du réservoir et n° de fabrication | <b>Inconnu</b>                                                 | Certificat d'étanchéité antérieur  | <b>Non</b>     |
| Dimensions du réservoir                   | <b>118x118x185</b>                                             |                                    |                |
| Type de réservoir                         | <b>Parallélépipédique - Aérien - Simple paroi - Métallique</b> |                                    |                |

### › CONTRÔLE

|                                              |                               |                                                                        |                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Système de chauffage                         | <b>Chaudière</b>              | Fonctionnement du système de chauffage                                 | <b>Fonctionne</b> |
| Type de raccordement au système de chauffage | <b>Mono-tube</b>              | Contrôle des tuyauteries visibles du réservoir au système de chauffage | <b>Conforme</b>   |
| Soutirage                                    | <b>Par le haut - Conforme</b> | Conduite de remplissage                                                | <b>Conforme</b>   |
| Conduite de ventilation                      | <b>Conforme</b>               | Système anti-débordement                                               | <b>absent</b>     |
| Système de mesure de niveau                  | <b>pas présent</b>            | Hauteur d'eau dans le réservoir (cm)                                   | <b>0 cm</b>       |
| Autres raccords                              | <b>Conforme</b>               | Trou d'homme                                                           | <b>Conforme</b>   |
| Contrôle visuel de l'étanchéité              | <b>Etanche</b>                | Pollution en dehors du réservoir                                       | <b>Non</b>        |
| Encuvement                                   | <b>pas présent</b>            | Système de détection de fuite                                          | <b>NON</b>        |

### › AUTRE(S) REMARQUE(S)

Cette citerne a une capacité de moins de 3000 litres. Elle n'est pas soumise à la réglementation qui sert de base à ce contrôle. Ce rapport est fourni à titre informatif uniquement.

L'absence de pollution visible est confirmée sous toute réserve de la présence éventuelle d'une pollution non visible le jour du contrôle.

Il est conseillé de rendre le kit d'aspiration étanche

Il est conseillé de rendre ancien départ et retour étanche

Il est conseillé de placer un système anti-débordement

Il est conseillé de placer un système de jaugage

Le réservoir n'est pas soumis à la réglementation en vigueur (< 3000 litres).



Ce rapport est fourni à titre informatif. L'étanchéité est assurée et il n'y a pas d'obligation de remise en conformité (bien que vivement conseillé).

Le réservoir a fait l'objet d'un contrôle conformément aux prescriptions de :

- 30 novembre 2000 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Titre III du règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne les contrôles des dépôts de liquides inflammables et l'implantation et l'exploitation des stations - service (M.B. 17.01.2001)
- 8 mai 2003 - Arrêté ministériel dérogeant aux dispositions de l'article 590 du titre III du RGPT portant sur le contrôle d'étanchéité des dépôts de liquides inflammables en insérant une nouvelle technique de contrôle: le test en dépression (M.B. 19.03.2004)
- 17 juillet 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations - service
- 24 juillet 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations - service.

Fait à : Rixensart

Signature du technicien

## CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 125/2026/67121/C01:1

### › ANNEXES

#### Système de chauffage



#### Chambre de visite et accessoires



## CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 125/2026/67121/C01:1

› ANNEXES

Autre



## CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 125/2026/67121/C01:1

› ANNEXES

Autre

