

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 05/06/2026

Inspecteur: Bavo Poelvoorde

Mentor:

ID-label:

B.T.W. nr.: BE 0674 880 072

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel
ET61557

Serienummer: 19481238

Datum verslag: 05/06/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Vondelen
Huisnummer 40
Busnummer A
Postcode 9450
Gemeente Denderhoutem
Land België

Eigenaar

Naam -
Straatnaam Vondelen
Huisnummer 40
Busnummer A
Postcode 9450
Gemeente Denderhoutem
Land België

Installateur

Naam
BTW nr.
Telefoonnummer
E-mail

Type : woning

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 54

Teller Nr. : 1LGZ0512757796



Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

Is de installatie aangevat voor Nee
01/06/2023?

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 63 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: Zie schema's

Aardelektrode: Aardingslus

Ri algemeen: 10,82 MΩ

RE: 2,65 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

Δ (mA)	In (A)	In - andere (A)	It	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	63		22,5kA2s (3000A)	A		NVT	NVT
30	63		22,5kA2s (3000A)	A		NVT	NVT
30	63		22,5kA2s (3000A)	A		NVT	NVT

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema's	-	-	-	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N2 Geen inbreuken vastgesteld.

nota/note 12: De elektrische installatie staat niet onder spanning. De goede werking van de differentieels kon niet getest worden.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 5/6/2051
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, toegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.
- Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 13:12 tot 13:54

De inspecteur Bavo Poelvoorde



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.

Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.

Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtestreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit


De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.

De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 5/6/2051	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



Controle-organisme

ACEG
Ringlaan 39 - 1853 Strombeek-Bever
info@aceg.be
02/880.88.90
BE 0846.351.031

Adres elektrische installatie

Vanwebo GCV
VANSELEN 40 A
3450 BENTERHOVEN
0478/22.33.73

Installateur


Vanwebo GCV
Hof Somergem 34 - 9300 Aalst
niko.vanwesemael@telenet.be
0478/22.33.73
BE 0674.880.072

Eendraadschema

2 x 230V

(+2)

ACEG
Bavo Poelvoorde



Controle-organisme

ACEG
Ringlaan 39 - 1853 Strombeek-Bever
info@aceg.be
02/880.88.90
BE 0846.351.031

Adres elektrische installatie

Vanwebo GCV
VONDELEN 40 A
3450 DENDEKHOUDEN
0478/22.33.73


Installateur

Vanwebo GCV
Hof Somergem 34 - 9300 Aalst
niko.vanwesemael@telenet.be
0478/22.33.73
BE 0674.880.072

Eendraadschema

2 x 230V

(+1)



Controle-organisme

ACEG
Ringlaan 39 - 1853 Strombeek-Bever
info@aceg.be
02/880.88.90
BE 0846.351.031

Adres elektrische installatie


Vanwebo GCV
VONBELEN 40 A
3450 BENDERHOUTEN
0478/22.33.73


Installateur

Vanwebo GCV
Hof Somergem 34 - 9300 Aalst
niko.vanwesemael@telenet.be
0478/22.33.73
BE 0674.880.072

Eendraadschema

2 x 230V





Controle-organisme
 ACEG
 Ringlaan 39 - 1853 Strombeek-Bever
 info@aceg.be
 02/880.88.90
 BE 0846.351.031

Adres elektrische installatie
 Vanwebo GCV
 VONDELEN 40 A
 3450 BENDERHOUTEN
 0478/22.33.73

Installateur
 Vanwebo GCV
 Hof Somergem 34 - 9300 Aalst
 niko.vanwesemael@telenet.be
 0478/22.33.73
 BE 0674.880.072

Eendraadschema

2 x 230V

ACEG
 Bavo Poelvoorde

