



Certificat d'Inspection Visuelle	Contrôlé le : 10/03/2026
Pour réservoir accessible et/ou tuyauteries	Par : RICHARD Frédéric
CIV 260310-03FR	Prochain contrôle : avant Le 03/2029

Coordonnées Exploitant :

Adresse de stockage :

Monsieur FLABAT 64, rue du Tilleul 5310 Aishe-en-Refail		64, rue du Tilleul 5310 Aishe-en-Refail		
Réservoir n° : / Jumelé avec : /	Produit : mazout chauffage Capacité : 4.700 Litres	Fabricant : ? N° ?	Année de construction : ?	Permis d'exploiter Date échéance : ☒ non communiqué
STOCKAGE ☒ aérien ☐ en fosse non remblayée	SITUATION ☒ dans immeuble ☐ sous abri ventilé ☐ terrain découvert	PAROI ☒ simple ☐ double	MATERIAU ☐ polyester ☒ métallique ☐ polyéthylène	FORME ☐ ovale ☐ cylindrique ☒ parallélépipède
POINTS CONTRÔLES	ETAT	INTERVENTIONS NECESSAIRES	A SURVEILLER / RECOMMANDATIONS	
Plaquettes d'identification du réservoir	☐ en ordre ☐ incomplet ☒ manquant		<i>Identifier le réservoir : n°, capacité, produit</i>	
Soutirage : haut	☒ en ordre ☐ pas en ordre			
Système de jaugeage : à flotteur	☒ en ordre ☐ pas en ordre ☐ manquant			
Système anti-débordement : Sifflet	☒ en ordre ☐ pas en ordre ☐ manquant			
Système détection de fuite	☐ en ordre ☐ en panne ☒ pas de système			
Autres accessoires sur citerne	☒ en ordre ☐ pas en ordre			
Tuyauterie d'évent : délocalisé	☒ en ordre ☐ pas en ordre			
Aire de remplissage : délocalisé	☒ en ordre ☐ pas en ordre			
Etat de l'aire de ravitaillement	☐ en ordre ☐ pas en ordre ☒ non applicable			
Encuvement :	☐ présent ☒ absent			
Capacité bac rétention/encuvement	☐ en ordre ☐ pas en ordre			

POINTS CONTRÔLES	ETAT	INTERVENTIONS NECESSAIRES	A SURVEILLER / RECOMMANDATIONS
Étanchéité bac de rétention/encuvement	☐ en ordre (10 ans validité) ☐ pas en ordre (3 ans de validité)		
Stabilité et fixation du réservoir	☒ en ordre ☐ pas en ordre		
Etat de l'endroit de stockage (encombrement)	☒ en ordre ☐ pas en ordre		
Présence d'eau ou de boue + analyse	☒ en ordre ☐ cm de ?		
État du réservoir	☒ en ordre ☐ défaut d'étanchéité		
Etat des tuyauteries	☒ en ordre ☐ pas en ordre ☐ défaut d'étanchéité		
Contrôle de la couche protectrice du réservoir	☒ en ordre ☐ pas en ordre ☐ améliorable		
Formulaire de déclaration établissement classe 3	☐ en ordre ☒ manquant ☐ non communiqué	Aller déclarer la citerne à l'administration communale (1)	

Certificat du contrôle précédent :

Date :

Organisme :

Couleur :

☒ Non communiqué

Remarque : (1) MERCI de nous communiquer la date de déclaration de la citerne à la commune afin de corriger votre certificat

Je soussigné, Frédéric RICHARD, technicien ultrasons agréé, expert en installation de stockage et responsable du contrôle, atteste par la présente que l'installation, dont les caractéristiques sont décrites ci-dessus, a fait l'objet d'une inspection visuelle, conformément aux prescriptions légales imposées par l'arrêté du Gouvernement(*) :

☒ Wallonie ☐ Bruxelles ☐ Flandre

(*) Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service, et son arrêté modificatif.

Le diagnostic délivré ne comporte aucune garantie quant à l'état futur de l'installation. Il peut être contesté auprès des autorités compétentes : <http://environnement.wallonie.be>

A l'issue de ce contrôle, l'exploitation de ce réservoir est :

☒ **Autorisée (carte verte) 3 ans**

☐ **Autorisée avec certaines réparations (carte orange)**

☐ **Défendue (carte rouge)**

Frédéric RICHARD

AGR W.TUS. 128/A/01


TANK PROCESS srl
Frédéric Richard
AgrW. TUS-128/A/01

Caroline DAENEN

AGR W.TUS.128/A/02

**TANK PROCESS SRL**

Rue du Piedenval 6
4219 Wasseiges - Belgique

TVA : BE 0782.424.170

E-mail : tankprocessinfo@gmail.com

FACTURE : VFV/2026/154**Date : 11/03/2026****FLABAT**

Rue du Tilleul, 64
5310 Aishe-en-Refail - Belgique

TVA :

Description	P.U.	Quantité	Montant HTVA	%TVA
Intervention prestée le 10/03/26 au 64, rue du Tilleul 5310 Aishe-en-Refail				
contrôle visuel réservoir + canalisations de chauffage	100,00	1,00	100,00	21 %
vérification de la conformité				
certificat				
plaquette sur le remplissage pour le livreur mazout				

%	Bases	TVA
21 %	100,00	21,00

Total HTVA	100,00 €
Total TVA	21,00 €
Total TVAC	121,00 €

TOTAL À PAYER : 121,00 €

Communication : **+++707/0154/29054+++**

À verser sur le compte : **BE51 0689 4440 5262**

À payer avant le : **11/03/2026**