

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clouvierslaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

BTV
Staden

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Menn Jasperlaan
176 315 8434 Westende

EIGENAAR :

Adres :

OPDRACHTGEVER: Carson

Adres: Kosherbstrasse 14 bus 2

INSTALLATEUR: Telk 8700

Adres : bestand

BTW of IK :

EAN: _____

Ref.: DNB Teller nr.: _____

Index : _____

Datum van het onderzoek : 16-11-2010 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - Controlebezoek volgens :

~~AREI art. 270 (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.2.6.2008) (F.R. art. 231) (Voorsch. DNB)~~

Hard installatie : ~~Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid~~: Type der lokalen : Am 3-15

Begin werken : Fundering voor-na 1.10.81 - Elektrische installatie voor-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting : Spanning 3N400 V

Bescherming van de aansluiting

/oedingskabel hoofdbord : 4 x 10 mm²

Alq. schakelaar : type A 63/300

pe van de aardelektrode : lus ~~baren~~ penpen - horizontale geleider

Schema : TT

Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 8.

; RA : 23 Ohm; RI tot 75 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING: Zie schema's

JITGEVOERDE CONTROLES : zie verso

/ASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

nota - herziening verslag 199/090133/1992	worden op
- Enkel zussen die leden tot herziening werden	de aangestelde van de stroomverdelers
voorgesteld	naam:
- Verslag mag goedgekeurd worden van overnemen	handtekening:

***LICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.**

BESLUIT

1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de één draads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 10-11-2035 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.


2. De installatie is niet conform.


3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER :
nr. + naam, + handtekening

De directeur,





Blood: 2	Van: 2
----------	--------



ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

BTV
staden
051/702548

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 199/1090103/c

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Herman Janszlaan
174 8434 Westende Rolyal 315

EIGENAAR: Vidal

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Epa Janszlaan

Adres: Distellouan 34 8434 Westende

INSTALLATEUR: _____

Adres: Bestaand

BTW of IK: _____

EAN: _____

Ref.: DNB Teller nr. _____

Index: _____

Datum van het onderzoek: 13/01/09 Aard van het onderzoek: gelijkvermogenonderzoek - controlebezoek volgens:
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (F.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwarend - overdracht eigendom Type der lokalen: studio 315

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 3N400 V

Bescherming van de aansluiting: 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm²

Alg. schakelaar: type BEKO kevo

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 10

; RA: 120 Ohm; RI tot 710 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: 1K 4X 63A out alg.
1K 3X 20A out
1K 3X 32A out
1K 3X 20A out
1K 2X 16A out
1K 2X 20A out
1K 2X 15A out
1K 2X 4A smelt
1K 2X 16A out
1K 4X 63A out

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S:

- ① situatieschema dient aanwezig te zijn
- ② dit moet te zien zijn op kop van installatie
- ③ vervoortalt volume 2 verboden
- ④ verlichting in volume 2 dient IPX4 te zijn
- ⑤ Aarding te verbeteren ≤ 30Ω

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVERMIGHEIDSONDERZOEK	
gezien op	
de aangestelde van de stroomverdieler	
naam:	
handtekening:	

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de eindreeds- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op datum culte + 18 maand (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door hetzelfde organisme uiterlijk op datum culte + 18 maand.

DE AGENT-ONDERZOEKER: Voor BTV
nr. + naam + handtekening
199 Hore Wambek
FORM. 382-03/2007

De directeur,