

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller :
N° comp : 32839094

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N° 207/21 9 24 / 2

EAN :
code : HC

Aard onderzoek : Boek 1 KB 8/9/2019	Huishoudelijk	H/C 6,4	H/C 6,5	H/C 8,41	H/C 8,42	H/C 8,43	Netsysteem	Voorschr. netbeheerder
Genre de contrôle : Livre 1 AR 8/9/2019	Résidentiel	○	●	○	○	●	55	Prescription du gest. de réseau de distr. ●

Plaats van het onderzoek :
Lieu du contrôle :

rue Denis Leclercq 72 4031 Melle

Eigenaar
Propriétaire :

Adres :
Adresse :

Installateur :

BTW / TVA : 153314965

Datum van het onderzoek :

Ik. / C.I. :

Date du contrôle :

24. 9. 2021

Inspecteur : Lombard

Onderzoek / Contrôle : ☒ Woning / maison ☐ Appart.

Spanning : 24230	Meter / bord verbinding : VFUB 4.16	Max. beveiliging : 50
Tension	Liaison compteur-tableau :	Protection max. :

Aardelektrode : 278	Isolatie : 10 Mohm	Aantal verdeelborden : 1
Electrode de terre : Ohm	Isolément :	Nombre de tableaux :

Differentiële schakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre de circuits terminaux :		Test ΔIn		1. ΔIn			
In (A)	Δ In (mA)	type			OK	NOK	OK	NOK		
63	300	A	6	5	○	○	○	○		
63	30	A	4	4	○	○	○	○		

Visueel nazicht : algemeen : OK	NOK	directe aanraking : OK	NOK	Indirecte aanraking : OK	NOK
Contrôle visuel : général : ○	○	contact direct : ○	○	Contact indirect : ○	○

Aansluitingen : OK	NOK ○	Potentiaalvereffeningen : OK	NOK ○
Raccordements :		Liaisons equipotentielle :	

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen/Remarques :

neant

VISUM :

Datum/date :

Afwijkingen toegepast van / Application des dérogations du ☐ 8.2.1 ☒ 8.2.2

Besluit / Conclusion :

☒ L'installation électrique est conforme aux prescriptions du AR 8/9/2019 Livre 1.

☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 8/9/2019 Boek 1.

☒ Les bornes de l'interrupteur différentiel général sont rendues inaccessibles par scellage.

De ingangsklemmen van de algemene differentiële schakelaar zijn ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Le schéma unifilaire et de position ont été visés et sont conformes avec l'installation - Het ééndraad- en situatieschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (6.5.2-Livre1) - De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (6.5.2. Boek 1) Prochaine visite de contrôle : / Volgende controlebezoek : 24. 9. 2026

☒ L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du AR 8/9/2019 Livre1. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 8/9/2019 Boek1.

☒ Conformément 6.5.7. Livre1, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme avant le.....

Overeenkomstig 6.5.7. Boek 1, de werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd voor.....

☒ La visite de contrôle prévue par 8.4.2.2 Livre 1 doit avoir lieu au plus tard 18 mois après l'acte de vente -










Het controlebezoek voorzien door 8.4.2.2 Boek 1 moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

voor de directeur, de inspecteur/pour le directeur, l'inspecteur

Niet conform	Conform	N° vorig rapport
○	○	 /
		 /
		 /

Herinnering van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te melden; c) de verplichting de F.O.D. de Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtsstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van het jaar de overredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat controlebezoek wordt vastgesteld dat er nog overredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Rapport des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de la visite de contrôle dans le dossier d'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenant dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et d'en donner acte directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de la visite de contrôle à la Direction générale de l'énergie préposée à l'haute surveillance des installations électriques domestiques.



Adresse de l'installation électrique

Rue Denis Lecocq 72

4031 Angleur

Tél.: - GSM: -

Fax: -

e-mail: -

Installateur

GSM: -


Tél.: -

Fax: -

e-mail: -

P. 1/6
Schéma unifilaire

2 x 230V ~ 50Hz



Adresse de l'installation électrique

Rue Denis Lecocq 72
4031 Angleur
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

LAURENT LOMBAUD

24-09-2021


Inspecteur
laurent.lombard@electro-test.be
Gendarm 67 49 30

Installateur

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 2/6
Schéma unifilaire

2 x 230V ~ 50Hz




A6

X B1

X B1

K1




Cave

Adresse de l'installation électrique

Rue Denis Lecocq 72
4031 Angleur
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -


Installateur

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -



p. 3/6
Schéma de position

2 x 230V ~ 50Hz



Rez-de-chaussée

Adresse de l'installation électrique


Rue Denis Lecocq 72
4031 Angleur
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur


Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 4/6
Schéma de position

2 x 230V ~ 50Hz



1er étage



Adresse de l'installation électrique

LOWEARD Laurent

Rue Denis Lecocq 72

4031 Angleur

Tél.: - GSM: -

Fax: -

e-mail: -

Installateur


Tél.: - GSM: -

Fax: -

e-mail: -


p. 5/6
Schéma de position

2 x 230V ~ 50Hz



- | | |
|----|--|
| A: | Eclairage hall étage et living. Prises hall étage et 2 dans living à côté des portes + chaudière |
| B: | Eclairage cave et cuisine. Prise cuisine près de l'interrupteur |
| C: | Eclairage chambre 1 et chambre 2. Prises chambre 1 et 1 prise chambre sous interrupteur |
| D: | Prises cuisine (2) et chambre 2 dans la goulotte |
| E: | Cuisinière |
| F: | Prises living, 1 dans la cuisine et 1 dans la chambre 2 |
| G: | Eclairage hall entrée |
| H: | S.D.B |
| I: | Machine à lessiver |
| J: | Sèche-linge |
| K: | Prises hall entrée + 1 dans la cave |

Adresse de l'installation électrique
 Rue Denis Lecocq 72
 4031 Angleur
 Tél.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -



Installateur
 Tél.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -