

## SAMENVATTEND VERSLAG VAN EEN INSPECTIE VOOR HET AFLEVEREN VAN EEN ASBESTATTEST



Datum van keuring:  
29.06.2026



Datum van verslag:  
03.07.2026



Basis van de controle:  
Opmaak van een asbestattest

### PLAATS VAN HET ONDERZOEK

|            |              |
|------------|--------------|
| Straatnaam | Statiestraat |
| Huisnummer | 9            |
| Busnummer  |              |
| Postcode   | 3890         |
| Gemeente   | GINGELOM     |
| Land       | België       |

### STATUS

Het asbestattest is afgeleverd.

### ASBESTATTEST IN BIJLAGE OPGEMAAKT DOOR:

De inspecteur: Steve, Maes



Steve Maes - ACEG 92

## BESCHRIJVING VAN DE INSPECTIE

Kan het asbestattest volledig worden afgewerkt?: Ja

Het bouwjaar van het te onderzoeken pand is 1950

## IDENTIFICATIE VAN DE PARTIJEN

## EIGENAAR

Naam  
Straatnaam Rapertingenstraat  
Huisnummer 96  
Busnummer  
Postcode 3500  
Gemeente HASSELT  
Land België

## OPDRACHTGEVER

Naam Vastgoed Vogels  
Straatnaam Eivalstraat  
Huisnummer 29A  
Busnummer  
Postcode 3830  
Gemeente Wellen  
Land België

## NOTA'S

## BIJLAGEN

[Link naar het asbest certificaat](#)
[Link naar het opdrachtformulier](#)
[Link naar de labo-analyse](#)