

Atlas Contrôle
Chaussée De La Hulpe 181 bte 1
1170 Bruxelles
Belgique

RAPPORT DE CONTROLE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

Numéro de rapport:

5.688

Date du contrôle:

02/12/2021

Lieu du contrôle:

Avenue des Orchidées 29 1410 Waterloo
Belgique

Agent-visiteur:

Patrick Palm

Type de contrôle:

Visite périodique (Livre 1 6.5)

Données générales

Adresse de l'installation

Avenue des Orchidées 29 1410 Waterloo
Belgique

Type de locaux

Maison

Propriétaire, gestionnaire ou exploitant

Jacques

Adresse du propriétaire

Avenue des Orchidées 29 1410 Waterloo Belgique

Installateur

Electriled Solutions BE0553980856

Données du raccordement

GRD

Ores

Numéro de compteur

44100692

Code EAN

Liaison compteur-tableau

XVB 4X10

Tension de service

3 x 230 V

Protection générale

40 A 3P

Contrôles

Schémas/plans

OK

Liaisons équipotentielle

OK

Fondations

avant 81

Installation électrique

après 81

Description de l'installation

Voir schéma/Zie schema

Nombre de tableaux

1

Différentiel de tête

300mA - 63A - type A

Test ΔI_n

OK

ΔI_n

OK

Contrôle de l'état

OK

Matériel fixe

OK

Protection contre les contacts directs

OK

Protection contre les contacts indirects

OK

Protection contre les surintensités

OK

Prise de terre

Piquet

Résistance de terre (Ω)

23

Isolement (M Ω)

> 50 MOhms

Remarques

- Pas d'infractions.

- Les schémas de l'installation électrique sont présents au moment du contrôle et ont été vérifiés sur place. Ceux-ci doivent être présentés de nouveau lors de la prochaine (ré)inspection.

Atlas Contrôle

Chaussée De La Hulpe 181 bte 1

1170 Bruxelles

Belgique

- L'unité est meublée au moment du contrôle.
- Ce contrôle ne comprend que les parties visibles de l'installation.
- Ce contrôle ne comprend que la partie habitable du bâtiment.

Conclusions

CONCLUSION : CONFORME

Le contrôle réalisé par Atlas Contrôle a porté sur les parties visibles de l'installation normalement accessibles.

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 concernant les installations électriques à basse et à très basse tension.

Une revisite de contrôle est à effectuer dans les **25 années** à partir de la date du présent rapport.

Si d'application, des mesures adéquates ont été prises par l'organisme agréé pour que les bornes d'entrées du dispositif de protection à courant différentiel résiduel placé à l'origine de l'installation électrique soient rendues inaccessibles par scellage. Le ou les schémas unifilaires et le ou les plans de position ont été à nouveau visés par l'organisme agréé.

Signature de l'agent-visiteur



Atlas Contrôle
+32 2 726 64 04
atlascontrole.be

Devoirs du propriétaire, gestionnaire ou locataire de l'installation

- A) L'obligation de conserver le rapport de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique.
- B) L'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique.
- C) L'obligation d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposée à la surveillance du Service public fédéral ayant l'énergie dans ses attributions, de toute accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.
- D) L'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du rapport de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Pour de plus amples informations

SPF Economie, P.M.E., classes moyennes et Energie


Direction générale de l'Energie - Division infrastructure et contrôles

Adresse: Avenue du roi Albert II 16 1000 Bruxelles

Tél: 0800 120 33 / Email: gas.elec@economie.fgov.be



<https://economie.fgov.be>

Maison



INSTALLATEUR		INSPECTION	CLIENT	CHANTIER	Tension	
Nom	Electrified Solutions	Organisation	Nom	Mr Jaques	3x230V	
TVA	BE0553980856	No	Rue	Avenue des Orchidées 29		
Date	5 Oct. 2021	Date	Commune	1410 Waterloo		
Signature		Signature	Signature	Signature		

Grenier et abri de jardin




02/12/2021

tricity.be

INSTALLATEUR	INSPECTION	CLIENT	CHANTIER	Tension	3x230V
Nom Electrified Solutions TVA BE0563980856 Date 8 oct. 2021 Signature 	Organisme Atlas Controle Nom Date Signature 	Nom Mr Jaques Rue Avenue des Orchidées 29 Commune 1410 Waterloo Signature	Nom Mr Jaques Rue Avenue des Orchidées 29 Commune 1410 Waterloo Signature		

Coffret électrique garage



02/12/2021



INSTALLATEUR	INSPECTION	CLIENT	CHANTIER
Nom TVA Date Signature	Organisation Nom Date Signature	Nom Rue Commune Signature	Nom Rue Commune Signature Tension 3x230V
Electried Solutions BE0553980856 5 Oct 2021 	Atlas Constyle 	Mr Jaques Avenue des Orchidées 29 1410 Waterloo 	Mr Jaques Avenue des Orchidées 29 1410 Waterloo



INSTALLATEUR	INSPECTION	CLIENT	CHANTIER	
Nom TVA Date Signature	Organisation Nom Date Signature	Nom Rue Commune Signature	Nom Rue Commune Signature	3x230V Tension
Electricité Solutions BE053980856 08 Oct. 2021 	Atlas Contrôle 	Mr Jaques Avenue des Orchidées 29 14110 Waterloo 	Mr Jaques Avenue des Orchidées 29 14110 Waterloo 	

